


H.I.JALILOV

METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI, METALL KESUVCHI STANOKLAR VA ASBOBLAR



H. I. JALILOV

**MEIALLARNI KESISH NAZARIYASI
ASOSLARI, METALL KESUVCHI
STANOKLAR VA ASBOBLAR**

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва оʻрта maxsus taʼlim vazirligi tegishli oliy oʻquv yurtlari ushun
oʻquv qoʻllanma sifatida tavsiya etgan*

Toshkent “Talqin” nashriyoti—2006

Jalilov H. I.
Ж. 21 Metallarni kesish nazariyasi asoslari,
metall kesuvchi stanoklar va asboblari:
O'quv qo'llanma/Jalilov H. I.—T.:
“Talqin”, 2006-176 b.

ББК 34.63-1+34.63-5я73


Ushbu «Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblari» fanidan o'quv qo'llanmasi O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Oliy o'quv yurtlaridagi ilmiy-uslubiy kengashida ma'qullangan namunaviy dastur asosida tuzilgan.

Mazkur o'quv qo'llanmasi 5521100 «Yer usti transporti tizimlari» yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarni tayyorlashda foydalanish uchun mo'ljallangan.

O'quv qo'llanmasida metallarni kesish nazariyasining asoslari, metall kesuvchi asboblarning materiallari va konstruktiv elementlari hamda geometrik parametrlari, metall kesuvchi stanoklarning konstruktiv tuzilishi va asosiy tiplari, ularning texnik xarakteristikalarini hamda bajaradigan ishlaridan namunalar, ishlov berish sxemalari keltirilgan.

Taqrizchilar: t.f.d., professor J. Y. Aliqulov;

t.f.d., professor A. M. Mamajonov.



© “Talqin” nashriyoti, 2006- y.

SO‘ZBOSHI

0‘zbekiston Respublikasi mashinasozlik sanoatining jadal rivojlanishi uchun konstruksion materiallar, xususan metallarga kesib ishlov berish texnologik jarayonlarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Bu, o‘z navbatida, metallarga kesib ishlov berish texnologik jarayonlarini oqilona tashkil etish va ularda qo‘llaniladigan metall kesuvchi stanoklar, metall kesuvchi asboblarning hamda turli jihozlardan umumiy foydalanishni taqozo qiladi. Ushbu vazifalarni yechish esa bu sohaning yetuk mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi zarur. Bundan kelib chiqib oliy o‘quv yurtlari, shuningdek kasb-hunar kollejlari uchun yozilgan texnik adabiyotlar va uslubiy ko‘rsatmalar yetarli darajada bo‘lishi kerak. O‘quv jarayonida o‘zbek tilidagi mana shunday adabiyot turlarining yetishmasligi muallifni mazkur qo‘llanmani yaratishga undadi.

“Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblarning” deb atalgan ushbu qo‘llanma tasdiqlangan davlat standartining talablari asosida yozilgan bo‘lib, shu sohada uzoq yillar davomida yig‘ilgan boy ilmiy natijalar va ishlab chiqarish tajribalariga tayanadi. Unda metallarga kesib ishlov berish nazariyasining asoslari, metall kesuvchi asboblarning zamonaviy materiallari, konstruktiv elementlari hamda geometrik parametrlari, zagonovkalamli kesib ishlov berish detallarini shakllantirishning asosiy usullari, kesishning optimal rejimi, metall kesuvchi stanoklarning konstruktiv tuzilishi, ularning asosiy turlari, texnik tavsifnomalari, shuningdek ularda bajariladigan ishlardan namunalar, ishlov berish sxemalari hamda texnologik jarayonni ifodalovchi kesib ishlash rejimi elementlari keltirilgan.

Qo‘llanmada talabaning mazkur fanni mustaqil o‘rganishga alohida e‘tibor beriladi. Buning uchun qo‘shimcha maxsus adabiyotlarning nomlari, har bobning oxirida mavzuni o‘rganishni nazorat qilish uchun mo‘ljallangan asosiy savollar ro‘yxati, shuningdek qo‘llanmaning so‘ngida test savollari dan namunalar keltirilgan.

Muallif ushbu qo‘llanma qo‘lyozmasini ko‘rib chiqib o‘zining foydali tanqidiy fikr-mulohazalarini bildirgan 0‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, t.f.d. prof. O. V. Lebedevga o‘zining samimiy minnatdorchiligini bildiradi.

Qo‘llanma haqidagi barcha fikr-mulohazalar mamnuniyat bilan qabul qilinadi.

Muallif

I BO'LIM. METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI

1- bob. METALLARNI KESIB ISHLASH TO'G'RIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR. ASBOBSOZLIK MATERIALLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Fanning mazmuni va vazifalari.
2. Metallarni kesib ishlash—ishlov berishning texnologik usulidir.
3. Konstruksiya metallar va ularning kesib ishlanuvchanligi.
4. Metall kesuvchi asboblarning kesuvchanlik xususiyatlari. Asbobsoz-
lik materiallarining fizik-mexanik xossalari.
5. Asbobsozlik materiallari va ularning tasnifi.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Fanni o'qitishdan maqsad. 2. Mexanik
ishlov berish. 3. Kesib ishlanuvchanlik. 4. Asbobsozlik materiallari.

1.1. Dastlabki ma'lumotlar

Metallarni kesish (qirqish) nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblarning fanida kesish jarayonining asoslari, qirqib ishlash usullari va bunda qo'llaniladigan kesuvchi asboblarning, metall kesuvchi stanoklarning zamonaviy konstruksiyalari, ularning texnologik imkoniyatlari va sozlash usullari, shuningdek raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan oson qayta sozlanuvchan ishlab chiqarish stanoklari- dan iborat modullarni, robotlashtirilgan texnologik komplekslar (RTK) va oson qayta sozlanuvchan avtomatlashtirilgan sistemalar (sexlar va zavodlar)ni yaratish masalalari o'rganiladi. Mazkur fanning yaratilishi va rivojlanishiga I. A. Time (1870-y), K. A. Zvorikin, Ya. G. Usachev (1914-y), A. N. Chelyustkin (1925- y), A. N. Reznikov (1930—1935-yy), G.I. Granovskiy, Andrey Nartov (1712- y), A. V. Godolin (1877-y), N.S. Acherkan (Rossiya), F.Teylor (XIX asrning oxiri, AQSH), Genri Modeley (1878-y, Angliya) ,va boshqa tadqiqotchilar o'z hissasini qo'shganlar.

1.2. Zagotovkalarga mexanik ishlov berish va ularning kesib ishlanuvchanligi

Zagotovkalarga mexanik ishlov berish metall kesuvchi asboblarda yordamida metall kesuvchi dastgohlarda amalga oshiriladi. Kesib ishlov berishda ishlov o'tayotgan zagotovkaning ma'lum qalinlikdagi qatlam (qo'yilma, припуск) kesib ajratiladi va qirindiga aylantiriladi. Bunda kesib olinayotgan metall kesish jarayonida plastik deformatsiyalanadi va yemiriladi.

Detallar ta'sir etuvchi kuchlarga qarshilik ko'rsata olishi uchun mashinasozlikda qo'llaniladigan konstruksion metallardan tayyorlanadi.

Bunday metall va qotishmalar (po'lat, cho'yan, jez, bronza, aluminium qotishmalari va boshqalar) ularning kimyoviy tarkibi va struktura holatiga bog'liq bo'lgan turli mexanik xossalarga egadir. Keltirilgan ko'rsatkichlar majmuasi konstruksion materiallarning kesib ishlashga qarshiligini ifodalaydi.

Metallarning kesib ishlanuvchanligi qirindi hosil bo'lishi, yangi yuzalarning shakllanishi va ishlangan yuzalar sifatini ifodalovchi jarayonlarning umumiy qonuniyatlarida o'z aksini topadi. Barcha konstruksion metallar shartli ravishda ularning qiyosiy kesib ishlanuvchanligi bo'yicha 4 guruhga bo'linadi:

1) oson ishlanuvchan (jezlar, bronza, aluminiumning deformatsiyalanuvchi qotishmalari, yumshoq cho'yanlar);

2) o'rta darajada kesib ishlanuvchan (uglerodli va past legirlangan konstruksion po'latlar, siluminlar, o'rtacha qattqliqdagi cho'yanlar);

3) o'rtadan pastroq darajada kesib ishlanuvchan (yuqori legirlangan martensit, martensit-ferrit, austenit-martensit sinfiga oid bo'lgan po'latlar, qattiq cho'yanlar);

4) qiyin ishlanuvchan (austenit sinfiga oid yuqori legirlangan konstruksion po'latlar, issiqbardosh va kislotabardosh maxsus nikel-feritli va nikelli qotishmalar, qiyin eruvchan qotishmalar).

Mexanik xossalarni ifodalovchi ko'rsatkichlar, xususan, qattqlik va mustahkamlik chegarasining ortishi bilan metallning kesuvchi asbobga ko'rsatadigan qarshiligi ham o'sadi. Shu sababdan bu ko'rsatkichlar kesish rejimini ifodalovchi parametrlar hisoblanadi.

Po'latdan tayyorlangan prokat mahsulotlari bilan birga yuboriladigan sertifikatlarda metallning qattqligi HB va cho'zilishdagi mus-

tahkamlik chegarasi a_e ko'rsatiladi. Har xil markali po'latlar uchun $\sigma_B \sim \kappa \cdot HB$ munosabat o'rinli bo'lib, undagi proporsionallik koef- fitsiyenti κ quyidagilarga teng: uglerodli konstruksion po'latlar uchun $\kappa = 0,27$; kam legirlangan konstruksion po'latlar uchun $\kappa = 0,31$; yuqori legirlangan konstruksion po'latlar uchun $\kappa = 0,41$.

1.3. Asbobsozlik materiallari

Metall kesuvchi asboblarning kesish xususiyatlari asboblarning konstruksion metallarni kesib ishlay oluvchanligini belgilaydi. Kesish xususiyatlarining asosiy ko'rsatkichi bo'lib asbobning **ekspluatatsion resursi** xizmat qiladi va u asbobning ish davridagi turg'unligi, asbobning texnik me'yorlar bo'yicha ko'rsatilgan barcha qayta charxlashlar- dan so'ng to'la foydalanish vaqti orqali ifodalanadi.

Asboblarning resursi quyidagi omillar majmuasiga bog'liq bo'ladi:

1) asbob materialining xossalari (kimyoviy tarkibi, struktura holati, qattiqligi, a_b , a_s , a^* ga, yuqori temperatura va ishqalanishga chidam- liligi);

2) asbobning konstruksiyasi (kesuvchi qismining shakli, bikirli- gi, tayyorlanish aniqligi);

3) kesish rejimi (v , s va t , MSTM, qabul qilingan yedirilish me- zoni);

4) metall kesuvchi stanokning holati (stanok va *texnologik* jihozlar- ning bikirligi, vibratsiyaga qarshilik ko'rsata olishi va boshqalar).

Agar metall kesuvchi asbobning ishchi qismi faqat ma'lum fizik- mexanik xossalari majmuasiga ega bo'lgan materialdan tayyorlangan bo'lsagina, uning ishlay olish qobiliyati ta'minlangan va kafolatlan- gan bo'ladi. Asbobsozlik materiallarining **asosiy fizik-mexanik xossa- larini** ko'rib chiqamiz:

1. **Qattiqligi** (asbobsozlik po'latlari uchun HRC 63...64).

2. **Mustahkamligi** (asbobsozlik po'latlari uchun a_{eq} : $\sigma_R = 1.3... 1,6$; $\sigma < 7 - 1.6...2,0$).

3. **Yuqori temperaturaga bardoshliligi**. Qattiqlik va temperatura orasidagi munosabat quyidagicha (1.1-rasm). σ_k -kritik temperatura. Turli asbobsozlik materiallari uchun σ_k -220-1800°C oralig'ida bo'ladi.

4. **Issiqlik o'tkazuvchanligi** (κ , J/sm s °C). Legirlovchi elementlar- dan W va V issiqlik o'tkazuvchanlikni pasaytirs, Ti, Mo, Co esa ko'taradi.

5. Ishqalanish ko'effitsiyenti (μ),
ishqalanishga chidamlilik $B=A/m$ va
yedirilish iritensivligi $J=dm/dL$ ga ta'sir
ko'rsatadi: bunda μ -ishqalanish
kuchlarining bajargan ishi; A -yediril- ish
mahsulotlari massasi; Z , o'zaro sir- panish
yo'li).

^4HB



$0\text{K} \gg \text{C}$

6. Ishqalanishga chidamliligi (B)
ishqalanuvchi materiallar juftining bir-
biriga nisbatan sirpanish tezligi V_{sr} va kontakt yuzalardagi normal
kuchlanishga bog'liq).

II-

**rasm. Qattqlik va
temperatura orasidagi**

Asbobsozlik materiallarining tasnifi. Hozirgi paytda qo'llanilayotgan
asbobsozlik materiallari quyidagilarga bo'linadi:

1) Uglerodli va past legirlangan po'latlar (Y10, Y12A va B2, Φ , 9XC,
XBF).

2) Tezkesar po'latlar (P6M5, P9K10, P9, P18, P9M4K8 Φ ,...).

3) Qattiq qotishmalar yoki metallokeramika (BK8, T15K6, TT7K12) va
volframsiz qattiq qotishmalar (TM1, TM3, TH-30, KHT-

4) Mineralokeramika va kermetlar (IIM332, BOK-60, BOK- 63, B3,...).

5) O'qat qattiq materiallar (CTM): (Elbor JI, JIO, JII, JID; kubonit
KO, KII belbor 02).

6) Sintetik va tabiiy olmoslar (AGO, ACP, JCB, ACK, ACC; ACM,
ACH).

7) Abrazivlar (korund, kvars, elektrokorund, monokoruna,...).

Asboblarning kesish xususiyatlari narni o'zaro, masalan temperatura va
ishqalanishga chidamliliklarini taqqoslash orqali baholanishi mumkin (1.1 -
jadvalga qarang).

Asboblarning yedirilishga chidamliligini oshirish usullari:

1) Kimyoviy termik ishlov berish (KTI): sianlash, azotlash,
nitrosegmentlash, borlash. Masalan, sianlangan asboblarning turg'un- ligi
1,5..2 marta ortadi.

2) Yedirilishga chidamli qoplamlar hosil qilish:

a) bug'-gaz fazasidan kimyoviy cho'ktirish orqali TiC, TiN, NiCN, ZrN,
MoN, CrN, TaN, ... birikmalar bilan qoplash.

b) vakuumli plazma vositasida qoplash. Asboblarning turg'unligi 2-3
marta ortadi.

1.1-jadval

№	Materiallar	Markalari	Kiitik temperatura $\Theta_k, ^\circ\text{C}$	Kesish tezligi $V, \text{m/min}$	Qo'llanilishiga misollar
1	2	3	4	5	6
1	Uglerodli po'latlar	Y10A, Y12A	<220	20-25	Egovlar, mayda parma, zenker, razvyortka, metchikva doiraviy plashkalar
2	Past legirlangan po'latlar	$\Phi.9XC$, XBI	<240	20-25	
3	Tezkesar po'latlar	P6M3, P9M4K8Φ	620-640	40-63	Turli o'lcham va tipdagi asboblari
4	Qattiq qotishmalar	BK3, BK8.T5K10,..., TT7K12	950-1100(1100-1250)	<200	Tokarlik keskichlari, frezalar, zenker, razvyortka, protyajkalar
5	Mineralkeramika va kermetlar	ИМ332,..., IOK-63	1500	300-600	Nafis ishlov berishda
6	Elbor, kubonit	Л, ЛО, КО, КП	1800	1000	Keskichlar— oxirgi ishlov berish uchun
7	Sintetik olmoslar	ACO.ACP,...	650	1000-1200	Presizion va so'nggi ishlov berishda
8	Abrzivlar	Korund, elektrokorund vaboshqalar		35-65 m/s	Jilvirlashda

d) epilam (ftorli modda) vositasida yupqa qoplama hosil qilish.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Zagotovkalarga mexanik ishlov berish tushunchasini izohlang.
2. Konstruktion metallarning kesib ishlanuvchanligini ta'riflang va ularning kesib ishlanuvchanligi bo'yicha tasnifini keltiring.
3. Metall kesuvchi asboblari resursini ifodovlovchi omillarni keltirib izohlang.
4. Asbobsozlik materiallarining fizik-mexanik xossalarni izohlang va qo'llanishi bo'yicha tasnifini keltiring.
5. Asbobsozlik materiallaridan keltirilgan markalarni izohlang va qo'llanish sohalarni ko'rsating:
Y12A, 9XC, P6M5, BK8, T15K6, TT7K12, ИМ332, ЛО, АСО.

2- bob. KESKICH KESUVCHI QISMINING GEOMETRIK PARAMETRLARI VA KESILAYOTGAN QATLAM TASNIN

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Metallarni kesib ishlash sohasidagi dastlabki tushunchalar.
2. Kesuvchi asbobning konstruktiv elementlari.
3. Tokarlik keskichining kesuvchi qismi.
4. Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrlari.
5. Kesilayotgan qatlam kesimi, uning qalinligi va kengligi.
6. Keskichni o'rnatishdagi xatolarni tuzatish va kinematik geometrik parametrlar haqida tushuncha.

Tayanch so'z va iboralar. 1. Keskich kesuvchi qismi elementlari. 2. Keskich kesuvchi qismi geometrik parametrlari. 3. Keskich yuzalari. 4. Keskich tig'lar. 5. Keskich burchaklari. 6. Kesilayotgan qatlam.


2.1. Metallarni kesib ishlash sohasidagi dastlabki tushunchalar

Mashina va mexanizmlarning ko'pchilik detallari qirindi olish orqali zarur bo'lgan geometrik shakl, o'lcham va sirti(yuza)ning tozaligiga erishiladi. Zagotovkadan uning qo'yilma (припуск) deb ataluvchi qismini kesib ishlash uchun zagotovka va kesuvchi asbobga turli harakatlar uzatiladi. Bu harakatlar asosiy va yordamchi harakatlarga bo'linib, asosiy harakatning o'zi bosh (yoki kesish) harakati (v) va surish harakati (s) ga bo'linadi.

Har qanday kesish jarayoni uchun kesib ishlash sxemasini tuzish mumkin.

Yo'nib ishlash sxemasi 2.1-rasmda keltirilgan bo'lib, unda shartli ravishda ishlov o'tayotgan zagotovka staliokka o'rnatilgan va mahkamlangan. Kesuvchi asbobning zagotovkaga nisbatan egallangan vaziyati hamda ulaiga uzatilgan harakatlar ko'rsatilgan. Kesish jarayonida zagotovkada quyidagi uchta yuza ajratib ko'rsatiladi:

- ishlov beriladigan yuza (1), bu yuza ishlov berish natijasida qisman yoki butun-



2.1-rasm. Zagotovkani yo'nish sxemasi.

- ishlov berib ishlangan yuza (3), bu yuza qirindi olish natijasida hosil bo'ladi;

- kesish yuzasi (2), bu yuza ishlanayotgan zagotovkada kesuvchi asbobning bosh kesuvchi qirrasini vositasida to'g'ridan-to'g'ri hosil bo'ladi.

Shuningdek erkin va erkin bo'lmagan kesish sxemalarini ko'rsatish mumkin. Erkin kesish jarayonida faqat birgina bosh kesuvchi qirra qatnashganda, erkin bo'lmagan kesish esa bosh kesuvchi qirradan tashqari yordamchi kesuvchi qirra (2.1-rasm, b) ham qatnashganda yoki egri chiziqli kesish qirrasiga ega bo'lgan kesuvchi asbobdan foydalanganda kuzatiladi. Bunday sxemalar bo'yicha kesish jarayonida hosil bo'ladigan qirindining kesimi turli ko'rinishga ega bo'ladi:

Detallarnig fazoviy shakli turli geometrik yuzalar birikmasidan iborat bo'lib, bunday yuzalami shakllantirishda asosan quyidagi to'rt usuldan foydalaniladi:

1) **nusxa tushirish usuli** bo'yicha yuzalarni hosil qilishda asbob kesuvchi qirrasining shakli detal ishlanayotgan yuzaning yasovchisiga mos bo'ladi.

2) iz hosil qilish usulida kesish haiakatlari shakllantiruvchi hisoblanadi.

3) **urinma usuli** bo'yicha shakl hosil qiluvchi hankat sifatida su- rish harakati ahamiyatli bo'ladi (masalan, frezalas* Ja) .

4) **aylanib o'tish (obkat) usulida** asbob tig'ining ketma-ket joy- lashgan qator holatlarini aylanib o'tuvchi chiziq shakllantiruvchi bo'ladi (masalan, tish frezalas yoki kertishda).

2.2. Tokarlik keskich elementlari va geometriyasi

Metall kesuvchi asbobning barcha turlari, shu jumladan tokarlik keskichlari, quyidagi ikki qismdan iborat:


1) asbobning korpusi yoki dastasi;

2) kesuvchi qismi.

Kesuvchi qismi bir yoki bir necha konstruktiv alohida kesuvchi element (tish)lardan tashkil topgan. Har bir kesuvchi element oldin- gi yuza, orqa yuzalar va yordamchi yuzalami o'z ichiga oladi. Oldingi va orqa yuzalar o'zaro kesishib bosh va yordamchi kesuvchi qirralarni hosil qiladi. Bosh va yordamchi kesuvchi qirralarning kesishgan nuq- tasi asbob kesuvchi qismining uchi deb ataladi. Kesuvchi qirralar va ulaiga yondoshgan oldingi va orqa yuzalarning kontaktlanuvchi qism- lari tig'larni hosil qiladi. Tig' (bosh, yordamchi)lar zagotovka metali


ning qarshiligini yengib, unga botib kiradi va nisbiy ishchi harakat davomida oldindagi metall qatlamining bir qismini kesib ajratadi hamda qirindiga aylantiradi. Barcha kesuvchi asboblarda tig'ning ko'ndalang kesimi pona shakliga ega.

Tokarlik keskichining kesuvchi qismi quyidagi konstruktiv elementlaiga ega (2.2-rasm):



rasm. Tokarlik keskich kesuvchi elementlari.

Bosh (asosiy) tig' asosiy kesuvchi qirra 1-2 va unga yondoshgan oldingi yuzaning 1-2-9-10-1 konturi bo'yicha chegaralangan kontaktlanuvchi maydonchasi va orqa yuzadagi 1-2-11-1-2-1 konturi bo'yicha chegaralangan kontaktlanuvchi maydonchani o'z ichiga oladi. Bosh (asosiy) tig' qo'yilma (припуск) qatlamini kesish bilan bog'langan asosiy ishni bajaradi. Uzunligi bo'yicha bosh tig' yordamchi tig'lardan kattaroq bo'ladi.



2.3-rasm. Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrlari.

Asbobning kesuvchi elementlari (tishlari)ni tashkil etuvchi oldingi va orqa yuzalar, bosh (asosiy) va yordamchi kesuvchi qirralarning vaziyati asbob korpusiga nisbatan geometrik parametrlar deb ataluv- chi burchakli kattaliklar sistemasi orqali ifodalanadi. Geometrik parametrlarning miqdoriy qiymatlari asbobning ishchi chizmalarida ko'rsatiladiki, ular bo'yicha, birinchidan berilgan shaklga ega bo'lgan kesuvchi elementlar tayyorlanadi va ikkinchidan, barcha burchak- laming tayyorlanish aniqligi universal yoki maxsus nazorat - o'lchov asboblari va priborlari yordamida tekshiriladi.

Turli kesuvchi asboblarning kesuvchi elementlariga xos bo'lgan geometrik parametrlarni o'tuvchi tokarlik keskich misolida ko'rish mumkin. Keskichning kesuvchi qismini x, y, z o'qlariga ega bo'lgan to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasiga "bog'laymiz" (2.3-rasm). Quyidagi shartlar qabul qilinadi:

- 1) yo'nilayotgan zagotovkaning aylanish o'qi x o'qiga parallel;
- 2) keskich stanok orqa babkasi markazi bo'yicha (yoki keskich zagotovkaning aylanish o'qi balandligida) o'rnatilgan;
- 3) bo'ylama yo'nalishda asosiy kesuvchi qirraning zagotovkaga botirilib kirishi uchun surish harakati (uning tezligi V_s) x o'qi bo'yicha yo'nalgan;
- 4) surish harakati vektorining ta'sir etish nuqtasi sifatida keskichning uchi (7) olingan.

$I-2'$ bosh (asosiy) kesuvchi qirra 1-2 ning xy (gorizontal) tekisligidagi proyeksiyasi bo'lib, bu chiziq surish tezligi vektorining proyeksiyasi V_s bilan ϕ burchagini tashkil etadi;


1-3' yordamchi kesuvchi qirra 1-3 ning xy (gorizontal) tekisligidagi proyeksiyasi bo'lib, bu chiziq surish tezligi vektorining proyeksiyasi F bilan ϕ , burchagini tashkil etadi.

cp va cp , burchaklari *plandagi burchaklar* deb ataladi.

Shunday qilib, **plandagi bosh burchak** ϕ deb, gorizontal koordi- nata tekisligida o'lchanadigan shu tekislikdagi surish harakati vektorining proyeksiyasi F bilan bosh (asosiy) kesuvchi qirra proyeksiyasi orasidagi burchakka aytiladi.

Plandagi yordamchi burchak ϕ , deb, gorizontal koordinata tekisligida o'lchanadigan shu tekislikdagi surish harakati vektorining proyeksiyasi F yo'nalishi bilan yordamchi kesuvchi qirra proyeksiyasi orasidagi burchakka aytiladi.

Bosh kesuvchi qirra xy koordinata tekisligiga parallel yoki u bilan burchak tashkil qilishi mumkin. 2.4-rasmda asosiy kesuvchi qirra 1-2 ning uch xil holati keltirilgan.




2.4-rasm. Bosh kesuvchi qirraning og'ish burchagi ishorasini aniqlash.

A—keskichning uchi (7) eng pastki nuqta—qirindi o'ng tomonga yo'nalib chiqadi (+X);

D—keskichning uchi (i) eng yuqorigi nuqta—qirindi chap tomonga yo'nalib chiqadi (-X);

B—($\lambda=0$). $X = - (5 \dots 10')$ tozalab yo'nishda qo'llaniladi.



2.5-rasm.

Bosh (asosiy) kesuvchi qirraning og'ish burchagi X chizmada ko'rsatiladi va bosh kesuvchi qirra hamda keskich uchidan xy koordinata tekisligiga parallel bo'lib o'tgan tekislik orasidagi burchak kabi o'lchanadi. Bu burchakning qiymati (ishorasiga qarab) kesilib chiqayotgari qirindining oldingi yuza bo'ylab yo'nalishini aniqlaydi (2.5-rasm).

Φ va γ burchaklari bosh kesuvchi qirraning fazodagi vaziyatini to'la aniqlaydi.


Tokarlik keskichlari ish chizmalarida oldingi va asosiy orqa yuza- laming vaziyatini old burchak γ va asosiy orqa burchak a orqali aniqlanadi. γ va a burchaklari keskich kesuvchi qismining (bosh kesuvchi qirrasiga perpendikular qilib o'tkazilgan) asosiy kesuvchi tekislik A-A dagi kesimida o'lchanadi. Bu tekislik (A-A) bosh (asosiy) kesuvchi qirraning gorizontal koordinata tekisligidagi proyeksiyasiga perpendikular qilib o'tkaziladi.

Old burchak γ asosiy kesuvchi tekislik (A-A) da shu tekislikning oldingi yuza va gorizontal tekisliklar bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi.

Asosiy orqa burchak a asosiy kesuvchi tekislik (A-A) da shu tekislikning asosiy orqa yuza va vertikal tekisliklar bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi (2.6-rasm).

Old yuzaning asosiy orqa yuzaga nisbatan holati kesuvchi qismining ponasimon shaklini aks ettirib, o'tkirlanish burchagi (3 orqali ifodalanishi mumkin. O'tkirlanish burchagi 3 asosiy kesuvchi tekislikda uning old va asosiy orqa yuzalar bilan kesishish chiziqlari orasidagi burchak kabi o'lchanadi.

Demak, yuqoridagi ta'riflarga binoan:




2.6-rasm. Oddiy ko'rinishdagi tokadik keskichining chizmasi.

Kesish burchagi (δ)ning qiymati $\delta = 90^\circ$ - y kabi aniqlanadi. Old yuzaning vaziyati va $\angle p$, burchagi yordamchi kesuvchi qirraning holatini aniqlaydi. Yordamchi orqa yuzaning vaziyatini to'la aniqlash uchun yordamchi orqa a_i burchak ko'rsatiladiki, bu burchak yordamchi kesuvchi tekislik $B-B$ dagi kesimda yotadi. $B-B$ tekisligi yordamchi kesuvchi qirraning gorizontal koordinata tekisligidagi proyeksiyasiga perpendikular bo'lib o'tadi.

Yordamchi orqa burchak a_i yordamchi kesuvchi tekislik ($B-B$)da uning yordamchi orqa yuzasi va vertikal tekislik bilan kesishish chiziqlari orasida o'lchanadi.

Kesuvchi qirrada γ_f burchagi ostida kengligi r_f bo'lgan faska (kertik) tayyorlanishi mumkin (2.7-rasm).

Keskichning uchi asosiy va yordamchi kesuvchi qirralar-nirig, shuningdek asosiy va yordamchi orqa yuzalarini kesishishidan hosil bo'lgan qirraning uchrashgan joyida r_0 radiusi vositasida tutashtiriladi (2.6-rasm). Odatda $r_0 = 0,2 \dots 1 \text{ mm}$.




2.7-rasm. Kesuvchi qirradagi faska.

2.3. Kesilayotgan qatlam kesimi

Keskich bilan bo'ylama yo'nishda kesilayotgan qatlam ko'ndalang kesimi o'lchamlari ishlanayotgan zagotovka o'qidan o'tuvchi tekislikda o'lchanadi. Sxemada (2.8-rasm) keskich ish qismining ixtiyoriy oniy ish holati ko'rsatilib, keskich t chuqurlikdagi metall qatlamini kesib o'tmoqda.

Keskichning bir aylanish orasidagi ikki oniy holati tufayli chizma tekisligida hosil qilgan 1-2-4-3-1 kontur kesilayotgan qatlamning nominal ko'ndalang kesimi A_n ni tashkil etadi (konturning chegaralanishida zagotovkaning ishlanayotgan va ishlangan yuzalari ham ishtirok etadi).

Amalda kesilayotgan qatlam 1-2-4-5-1 konturi bilan aniqlanib, u haqiqiy ko'ndalang kesim (A_h)ni ifodalaydi. 1-5-3-1 kontur qirindi-




ning qoldiq kesimi ΔA ni aniqlab, $A_{\text{h}} = A_n - \Delta A$ tenglik o'rinlidir. Bunda A_n nominal kesim A_n ning taxminan 1% ini tashkil etadi.

Ishlangan yuzaning silliqqligi (g^{e} adir-budurligi) qirindi qoldiq kesimi ΔA ning balandligi H ga bog'liq bo'ladi (H kattalik ϕ , ψ , s va r_0 larga qarab o'zgaradi).

Kesilayotgan qatlamning qalinligi va kengligi kesilayotgan qatlamning ko'ndalang kesimi A_n shakli bo'yicha parallelogrammga 1-2-4-5-1 A_h yaqin bo'lib, uning yuzasi surish qiymati s va kesish chuqurligi t ga bog'liqdir. Bu ikkala kattalik ishlab chiqarish sharoitini ifodalaydigan

parametrlar bo'lib, ular vositasida kesish rejimini hisoblash va tayinlash qulaydir.

Kesilayotgan qatlam metalining plastik deformatsiyalanish va qirindining hosil bo'lishiga qarshiligi, shuningdek fizik parametrlar — kesilayotgan qatlamning qalinligi a va kesilayotgan qatlamning kengligi orqali ham aniqlanadi (2.9-rasm).



Sxemadan: $a = s \cdot \sin \phi$; $b = t / \sin \psi$

Bu yerda b — ishlangan va ishqalanayotgan yuzalar orasidagi kesish yuzasi bo'yicha (kesuvchi qirra bo'ylab) o'lchangan masofadir;


a — zagotovkaning bir marta aylanishidagi kesim yuzasining ikki holatiga mos keladigan qatlam kengligiga perpendikular yo'nalishda o'lchangan masofadir (ko'pincha, $a < b$, $s < t$).

$\Phi = 90^\circ$ bo'lgan holda (2.10-rasm):

$a = s$; $b = t$.

Keng keskichlar bilan yo'nishda esa ($s \gg t$; 2.11-rasm).

$a = t$; $b = s$.



2.10-rasm.

Barcha ko‘rilgan hollar uchun kesilayotgan qatlamning nominal ko‘ndalang kesimi yuzasi quyidagiga teng:

$$A \sim ab = st, \text{ mm}^2 \quad (2.1)$$

Bu qiymat texnik hisoblarda foydalaniladi.

2.4. Keskichni o‘rnatishdagi xatolar va kinematik o‘zgarishlar haqida ba’zi tushunchalar

Keskichning berilgan chizma bo‘yicha belgilangan holati va sup- portga o‘matilgandagi amaldagi holati orasidagi barcha farqlar burchakli parametrlarning o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Bu esa parametrlar- ning haqiqiy qiymatlarini aniqlash maqsadida tuzatish hisoblarini ba- jarishni talab qiladi. Bunda keskichning o‘matilish balandligi bo‘yicha farqlar ($h=0, h+, h-$) va keskichning vertikal o‘q atrofida burilishi hisobga olinadi. Buning natijasida parametrlarning o‘zgargan qiymatlari $\{<p_y, X_y, Y_y, a_y>$ kelib chiqadi. Bundan tashqari kesish jarayonida harakatlar tufayli burchakli parametrlarning yangi qiymatlari kuzatilib, ulami kinematik burchakli parametrlar ($<p_K> <p_{ik}/I_K, y_K, <x_K>$) deb bel- ilanadi. Aniq hisoblar uchun bulaming barchasi e’tiboiga olinishi zarur.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Metall kesuvchi asboblarning konstruktiv elementlarini izohlang.
2. O‘tuvchi tokarlik keskichi misolida uning kesuvchi qismi geometrik parametrlarini tasvirlang va izohlang.

3. 04uvchi tokarlik keskiehi misolida asosiy kesuvchi tekislikdagi $(a, Dy, <5)$ va plandagi $\{ <p, (p_i, e) \}$ burchaklarini ta'riflang.

4. 0'tuvchi tokarlik keskiehi asosiy kesuvchi qirrasining og'ish burchagi (A) ni uch variantda tasvirlang va ulami izohlang.

5. Tokarlik ishlarida kesilayotgan qatlamning kesimi va kesimning yuzasini hisoblash formulalarini keltiring.


3- bob. QIRINDINING HOSIL BO'LISH JARAYONI

Bobning qisqacha mazmuni:


- 1.1. A. Time bo'yicha qirindi hosil bo'lish jarayonining mohiyati.
 2. Metallarni kesish jarayonini modellashtirish bo'yicha asosiy tushunchalar.
 3. Qirindining turlari.
 4. Kesish jarayoni sharoitini modellashtirish. Kesish jarayonini tadqiq qilishni davom etdirish natijalari.
 5. Qirindining kirishishi. 0'simta hosil bo'lishi. Ishlangan yuzaning si- fati.
- Tayanch so'z Va iboralar: 1.1.A.Time tajribalari. 2. Qirindi hosil bo'lishi.
3. Qirindi turlari.
 4. Plastik deformatsiya.
 5. Qirindining kirishishi.
 6. O'simta.
 7. Ishlangan yuza sifati.

3.1. Qirindi hosil bo'lish jarayonining mohiyati

Kesish jarayonini ilmiy jihatdan o'rganishni birinchi bo'lib Sankt-Peterburg tog'li institutining professori ms olimi I.A.Time (1838-1920) boshladi va o'z xulosalarini «Сопротивление металлов и дерева резанию» («Metallar va yog'ochning kesishga qarshiligi») deb atalgan monografiyasida (1893-y) bayon etgan. Ko'ndalang kesimi to'g'ri to'rtburchak bo'lgan qo'rg'oshindan bmsok randalash stanogida qirqila- di: keskich a qalinlikdagi qatlamni kesib ajratadi. Keskichning tig'i o'zining surilish yo'nalishida metallning qarshiUgini yengib, uni plastik defor- matsiyalaydi va metallni old yuza bo'yicha siljishi (surilishi)ga olib keladi. Kesilayotgan qatlamda plastik deformatsiyaning paydo bo'lishi va uning tarqalishi to'g'risida Time brusokning polirotka qilingan yon sirtining xiralashishi bo'yicha xulosa chiqaradi. Plastik deformatsiyaning tarqalishi keskich bilan biiga harakatlanayotgan va keskichning harakat yo'nalishi b'nan burchak tashkil etgan chiziq bilan chegaralangan (3.1 va 3.2-rasm).



3.1-rasm. Yorilish qirindisining
hosil bo'lish sxemasi.



3.2-rasm. Yorilish tekisligi
vaziyatini aniqlovchi
burchaklar (6, y).

$x-x$ yorilish tekisligi («surilish tekisligi»); 0 - yorilish burchagi (surilish burchagi), $0=180^\circ - (5+\gamma)$; ψ -harakat burchagi (yorilish tekisligi va keskichning old yuzasi orasidagi burchak); $6+\psi/\dots 145+150^\circ$.


3.2. Metallarni kesish jarayonini modelashtirish bo'yicha asosiy tushunchalar

Metallarni kesish (qirqish) juda murakkab jarayon bo'lib, uning tarkibiga katta kontakt bosimi ($>200 \text{ kg/mm}^2$) va temperaturalar ($> 900^\circ \text{ C}$) sharoitida deformatsiyaning yuqori tezliklari ($> 10^3 10^6 \text{ S'Oda}$ sodir bo'ladigan mexanik, issiqlik, elektrik, difuzion, adge- zion va shunga o'xshash fizik-kimyoviy hodisalar kiradi. Bunda asosan ishqalanish, plastik deformatsiya va metallning yyemirilishi kuzatilib, ularni o'rganish elastiklik va plastiklik, o'xshashlik, dislokatsiyalar va boshqa nazariyalarga asoslanadi. Plastik deformatsiyaning sodir bo'lish xarakteri va deformatsion mustahkamlanish mexanizmi ishlov o'tayotgan detallar o'lchamlarining aniqligi, sirt tozaligi va ishlangan yuza qatlamining sifatiga ta'sir ko'rsatadi.

Kesish jarayoni ideallashtirilgan fizik modellarda matematik analiz asosida o'rganiladi. Qirindi hosil bo'lish jarayonini tadqiq qilishda metallning deformatsiyaning modelining ikki varianti ko'riladi. Bi-

rinchi varianti bo'yicha bunday model dastlab I.A.Time (1870-y) tomonidan taklif etilgan bo'lib, so'ng K.A. Zvorikin (1893-y), Ernst, Merchant va boshqa mualliflar tomonidan keng miqyosda o'rganilgan. Bu modelga binoan qirindining hosil bo'lishi keskich uchidan boshlanib, ishlanayotgan zagotovka erkin yuzasida yotgan nuqta orqali o'tgan tekislik bo'yicha plastik siljish natijasida sodir bo'lib, bu tekislikning ikkala tomonida ham plastik deformatsiya bo'lmaydi (3.3-rasm,

a) . Ikkinchi variant modeli Palmer-Oksli, Okushima-Xitomi kabi gu- ruh mualliflari tomonidan taklif etilgan bo'lib, bunda deformatsiya- lanish zonasi siljish tekisligi chegarasida rivojlangan ko'rinishiga ega (3.3-rasm, b). Qirindi hosil bo'lish zonasini kino- va fotoapparat yordamida kuzatish kesish sharoitiga qarab, metallning deformatsiyalanishi u yoki bu modelga yaqinlashib borishini ko'rsatadi.



3.3- rasm. Kesishda deformatsiya zonasining sxematik tasviri: a) bir surilish tekisligiga ega bo'lgan model; b) rivojlangan zonaga ega bo'lgan model;

1-zagotovka; 2-surilish tekisligi; 3-qirindi; 4-keskich; 5-surilish zonasi; 0-surilish (yorilish) burchagi.

Past tezliklarda boradigan kesishda, ayniqsa yumshatilgan holatdagi metallarni kesib ishlashda deformatsiyaning rivojlangan zonasiga ega bo'lgan modeli, yuqori tezliklarda kesishda esa surilish tekisligi bo'yicha sodir bo'ladigan deformatsiya modeli ko'proq real hisoblanadi.

Metallarni kesish sohasi bo'yicha tadqiqotchilar kesish jarayonining shunday analitik nazariyasini yaratish ustida ish olib boradi- larki, bu nazariya oldindan tajribalar o'tkazmay kesish mexanizmini tushuntirish va eng muhim parametrlarni ko'rsatib berish imkonini yaratsin.

Merchant o'tkazgan izlanishlar natijasida kesish kuchlari F_k va F_Q ning qiymatlari, shuningdek yorilish burchagi uchun

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{r \cdot \cos \gamma}{1 - r \sin \gamma},$$

ishqalanish koeffitsiyenti uchun $n = \operatorname{tg} \theta$ hamda urinma va normal kuchlanishlar (σ, τ) ning analitik ifodalari aniqlanadi. Bu miqdorlarning qiymatlari tajriba natijalari bilan solishtirib ko'rilganda, ularning ma'lum chegarada o'zaro moslashuvi aniqlandi [4,5].

Dislokatsiyalar nazariyasiga asoslangan izlanishlar kesish jarayo- nini metallaming atom tuzilishi darajasida tushuntirishga harakat qilib, plastik deformatsiyani deformatsiyalanayotgan metall kristall panjarasi chiziqli nuqsonlari — dislokatsiyalarning paydo bo'lishi, harakatlanishi va o'sishi natijasidir, deb hisoblaydi. Plastik deformatsiya va yemirinish jarayonini modellashtirish bir qator muhim natijalarga olib keldi.


3.3. Qirindilarning tasnifi

I.A. Time barcha hosil bo'ladigan qirindilarni tashqi ko'rinishi va tuzilishi bo'yicha 3 asosiy turga bo'ladi:

1. Siniq qirindi (zinasimon, «elementli» qirindi)—plastikligi kam bo'lgan po'latlarni kesishda va kesilayotgan qatlamning qalinligi katta bo'lganda hosil bo'ladi. Qirindining elementlari o'zaro bog'langan, qirindining keskichga qaragan tomoni silliq yuzaga, tashqi tomoni esa tishchalarga ega.

2. Tutash yoki uzluksiz qirindi - qirindi uzluksiz tasma shaklida chiqib, uning ikkala yon yoqlarida plastik deformatsiyaning izlari mayda o'tkir tishchalar shaklida qoladi. Bunday qirindi katta tezliklarda plastik metallarni kesishda hosil bo'ladi.

3. Uvoq qirindi — mo'rt metall (cho'yan, bronza)larni kesishda hosil boladi. Qirindi o'zaro juda sust yoki umuman bog'lanmagan ayrim elementlardan iborat (3.4-rasm).




3.4-rasm. Qirindining turlari.

Qirindi hosil bo'lishidagi plastik deformatsiyaga ishlov o'tayotgan materialning kimyoviy tarkibi, struktura holati va mexanik xossalari, kesilayotgan qatlamning qalinligi, kesuvchi asbobning old yuzasi vaziyatni aniqlovchi old burchagi (γ), kesish tezligi, qo'llanilayotgan sovitish-moylash suyuqliklarining turi va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

3.4. Kesish jarayonini tadqiq qilishni davom ettirish natijalari

Peterburg politexnika institutining usta-mexanigi Y.G. Usachev kesish jarayonini o'rganishda yangi yo'nalishni yaratdi. U metallar- ning kesish jarayonini o'rganishda mikroskop qo'llay boshladi. Bu- ning natijasida I.A.Time tajribalarida aniqlangan «yorilish tekisligi»dan tashqari kristallografik surilishlarni ifodalaydigan «siljish (yoki surilish) tekisliklari» ham mavjudligi isbotlandi. Usachev qirindi uning ikki elementi o'zaro tutashgan yorilish tekisligi bo'yicha emas, balki bu tekislikka $D=30^\circ$ burchak ostida joylashgan yo'nalish bo'yicha sini- shini aniqladi. Sinish bir yoki ikki qo'shni elementlar orasida yorilish tekisligini kesib o'tib sodir bo'lishi mumkin (3.5-rasm).



3.5-rasm. Qirindining sinishi.

Kesilayotgan qatlamda quyidagi hodisalar kuzatiladi:

2) plastik deformatsiyaning sodir bo'lishi va qirindi hamda zagotovkada yangi yuzalarning hosil bo'lishi;

1) metall xossalari yuz qatlamda va zagotovkaning chuqurroqdagi asosiy qismida anchagina farqlanishi. Shu tufayli

kesish jarayoni bilan tashqi quruq, moysiz ishqalanish jarayoni orasida o'xshashlik borligi kuzatiladiki, quruq ishqalanishda ham ishqalanuv- chi jismlarning o'zaro ta'siri ularning yuz qatlamlari bo'yicha sodir bo'ladi.


Kesish jarayonidagi kesuvchi tig'ning zagotovka bilan o'zaro ta'sirini indenter-qarshi jismning maxsus tayyorlangan yuzasi bo'ylab quruq ishqalanish kabi modelashtirish mumkin. Asbobsozlik materiallarining ishqalanishi va ishqalanishga chidamliligini hamda ishqalanish koeffitsiyenti qiymatlarini aniqlash sxemasini ko'rib chiqaylik (3.6-rasm).

Bunday modelashtirish faqat qarshi jismning yupqa sirt qatlamida sodir bo'ladigan plastik deformatsiya va indentorning yeyilishiga sifat jihatidan baho berishga imkoniyat yaratadi.

Qarshi jismning sirtida ehuqurligi 0,25 mm gacha bo'lgan ariqchalar va indenter Sirtidan uvalanib

tushgan zarrachalarning metall to'plamlari qoladi (akad. Y.D. Kuznetsov).

Sirpanish tezligining ortishi bilan ($F=6-50$ m/min) qatlamning plastik deformatsiyasi ko'payadi. Bosim kuchi p ning ortishi plastik deformatsiyaning o'sishiga olib keladi. O'simtaning hosil bo'lish jarayoni o'zaro kontaktda bo'ladigan jismlar (qarshi jism, indenter, kesuvchi asbob, zagotovka) materiallarining fizik-mexanik xossalari barchas bog'liqligi kuzatiladi.



3.6-rasm.1-qarshi jism (CT 45 markali konstruk-sion 2-indenter (asbobsozlikpo'latidan).

3.5. Qirindining kirishishi va o'simta hosil bo'lishi

Qirindi hosil bo'lishi jarayonida plastik deformatsiya darajasini qirindining kirishishi orqali baholash qabul qilingan. Bunda kesilgan qatlam va undan kesish natijasida hosil bo'lgan qirindining bo'ylama va ko'ndalang yo'nalishdagi o'lchamlari o'zaro taqqoslanadi: kesib olingan qirindining uzunligi l_2 shu qirindi kesib olingan qatlam uzunligi l_1 dan kichik, va aksincha qalinligi a_2 va kengligi b_2 mos ravishda a_1 va b_1 dan katta bo'ladi.

Demak, qirindining bo'ylama kirishuvi

qirindining ko'ndalang kirishuvi

$$\xi_a = \frac{a_2}{a_1} \geq 1$$


qirindining kengayishi

b, γ

Ko'pincha qirindi metalidagi plastik deformatsiya darajasi bo'ylama kirishish f_s ga teskari miqdor bo'lgan kirishish koeffitsiyenti orqali ifodalanadi:

$$, h^{1 K m} V Z^{>1}$$

Kesilgan qatlamning uzunligi l_l har doim ham aniq bo'lmaganligi sababli, kesilgan qatlamning massasi m_q metallning zichligi p ni o'zgarmas deb qarab, quyidagicha aniqlanadi (3.7-rasm):



$m_{,,}$ ably yoki $m_{,,}$ stl,

$, m_a m_r$

Bundan $I, \frac{m_a m_r}{st st}$

Bu yerda m_k - qirindining massasi. U holda,

$u l_{2st}$

$st m_{,,}$

3.7-rasm. Qirindining uzunligini uning kirishuvini hisoblash uchun o'lchash sxemasi.

Qirindining kirishishini aniqlashning berilgan kesish rejimi elementlari s va γ bo'yicha, qirindining uzunligini o'lchash va massasini tortib (o'lchab) aniqlashga asoslangan usul *og'irlik usuli* deb ataladi. 3.1-jadvalda mazkur usul bo'yicha aniqlangan bo'ylama kirishish qiymatlari keltirilgan:


3.1-jadval

Material	Mustahkam chegarasi MPa	Qattqlik HB	Nisbiy torayish	Kesish tezligi v, m/min	Surish s , mm/ayl.	Old burchak γ , grad	Bo'ylama kirishish «,
Сталь 20	446	150	55	59,4	0,125	0	0,275
Сталь 40X	785	242	48	62,0	0,125	0	0,441
Mis	250	74	-	65,0	0,160	0	0,154

O'simtanning hosil bo'lishi. Kesishning ba'zi sharoitlarida kesuvchi asbobning old yuzasida o'simta («напост») deb ataluvchi qatlamli metall hosila paydo bo'ladi (3.8-rasm).

3.8- rasm. O'simtaning hosil bo'lish

l_o - o'simtaning balandligi;
 A_o - o'simtaning balandligi;
 P - asbobning o'tkirlanish burchagi;
 P_o - o'simta borligidagi o'tkirlanish burchagi;
 D - detaining diametri;
 D_o - detaining o'simta borligidagi diametri.



Kesish paytida o'simtaning hosil bo'lishi ishlov o'tayotgan ma'lum metall turi uchun kesish rejimiga, aniqrog'i surish va kesish tezligining o'zaro munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu munosabatni $s=c/v$ kabi belgilansa (bunda s -surish, mm/ayl; v - kesish tezligi, m/min; c -parametr), tajribalar shuni ko'rsatadiki, $s-v$ munosabat egallagan maydon giperbola chizig'i bilan ikki zonaga ajratiladi: $sv < c$ bo'lsa, o'simta hosil bo'ladi va $sv > c$ bo'lsa, o'simta hosil bo'lmaydi.

O'simtaning hosil bo'lishiga sabab, ishlov o'tayotgan metallning kesilayotgan qatlam chegarasida yuqori plastiklikka ega bo'lishidir.


O'simta katta qattiqlikka ega bo'lib, materialni kesadi; u old burchak qiymatini o'zgartiradi, ishlangan yuzaning tozaligini yomonlashtiradi.

Davriy ravishda o'simtaning ko'chib ketishi vibratsiyaning paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa ishlangan yuzaning sifatini yomonlashtiradi. Shu sababli, tozalab ishlov berishda o'simta zararli hisoblanadi.

O'simtalar har xil materiallar (shu jumladan molibden, titan, po'lat va issiqbardosh qotishmalar)ni qattiq qotishmali, po'lat, mine-ralokeramik va olmosli asboblarda bilan kesib ishlashda hosil bo'lishi mumkin. O'simta eng katta o'lchamlarga plastik metallarni uglerodli va tezkesar po'latlardan tayyorlangan asboblarda bilan tutash qirindi olib kesishda ega boladi.

O'simtaning hosil bo'lishi uchun, ayniqsa tozalab ishlov berishda, kesish rejimi va asbobning geometrik parametrlarini to'g'ri tanlash, moylash-sovitish suyuqliklaridan foydalanish, kesuvchi tig' yuzalarini sifatli charxlash va maromiga yetkazish dardor.

Ishlangan yuzalarning sifati. Kesish jarayonida metallning Z nuqtasida buzilish paytida bir vaqtning o'zida ikki yuza paydo bo'ladi: qirindining pastki tayanch yuzasi va ishlanayotgan zagotovkadagi kesilish yuzasi (3.9-rasm).



3.9-rasm.

Qirish jarayonida kesuvchi asbobning qirralari ishlanayotgan zagotovkada kesish yuzasini hosil qilib, kesish yuzalarining barchasi ishlangan umumiy yuzani tashkil etadi. Ishlangan yuza surish yo'nalishida ma'lum geometrik relyefga ega bo'lib, bu relyef balandligi kesilmay qolgan qoldiq kesimlarning ba-

landligiga teng boigan g'adir-budurliklardan iborat bo'ladi. Bunda quyidagi ikki holatni ta'kidlash joiz:

1. Ishlangan yuzaning g'adir-budurligi yoki tozaligi (ГОСТ 2789-73).
2. Yuza qatlam mustahkamligining ortishi (metallni kesib ishlashda plastik deformatsiyalangan metallning uning boshlang'ich holatiga nisbatan mustahkamligi va qattiqligining o'sishi bo'lib, uni mikroqattqlikni o'lchash yoki rentgenografik usul bo'yicha o'lchangan qoldiq kuchlanishlar σ_{T0} ning miqdori orqali baholanadi). Po'latlarni yo'nishda mustahkamlangan qatlamning qalinligi 0,4 mm gacha, jezlar uchun 0,26 mm, aluminiy va uning qotishmalari uchun 2,58 mm gacha yetadi.

Yuza qatlamdagi qoldiq siquvchi kuchlanishlar va bu qatlamning kattalashgan mikroqattqliqi mashina detallarining ekspluatatsion xususiyatlarining, xususan, ishqalanishga chidamliligining yaxshilanishiga imkon yaratadi.

Yuza qatlami mustahkamlanishining *salbiy tomonlari* ham bor: detallarning sirti mo'rtlashadi, tob tashlashga va navbatdagi termik ishlash paytida darzlar hosil qilishga moyilroq bo'ladi, hamda shu zagotovka navbatdagi ishlovlarni o'tayotganda kesuvchi asbob tig'ining tezroq yedirilishiga sabab boiadi.

Keltirilgan ma'lumotlar texnologik jarayonni amalga oshirishida tahlil qilinishi va hisobga olinishi lozim.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Qirindi hosil bo'lish jarayonini I.A.Time bo'yicha bayon eting.
2. I.A.Time bo'yicha qirindilarning turlarini ta'riflang.
3. Kesish jarayoni sharoitlarini modellashtirishning mohiyati nimadan iborat.
4. Qirindining kirishuvi, kirishish koeffitsiyenti va kirishishini aniqlashning og'irlikni o'lchash usulini izohlang.
5. O'simtaning paydo bo'lish jarayoni mohiyatini ta'riflang. O'simtaning zagotovkalariga ishlov berishdagi o'mini izohlang.
6. Detal ishlangan yuzalarining sifati va unga ta'sir etuvchi omillarni izohlang.

4- bob. KESISH KUHLARI VA KESISH QUWATI


Bobning qisqacha mazmuni:

1. Kesish kuchining ta'rifi.
2. Kesish kuchining nazariy tenglamasi.
3. Kesish kuchlarini tajribada baholash.
4. Kesish jarayonida quwat va eneigiya sarfining miqdori.


Tayanch so'z va iboralar: 1. Kesish kuchlari. 2. K. A. Zvorikin tenglamasi. 3. Bikirlik va vibratsiya. 4. Effektiv quwat. 5. Tokarlik dinamometrlari.

4.1. Kesish kuchining ta'rifi

Kesish jarayonida kesuvchi asbobning tig'iga asbobning ishchi harakat yo'nalishida surilishiga qarshilik kuchlari ta'sir etadi. Bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi *kesish kuchi* deb ataladi. (P harfi bilan belgilanadi va N yoki kN da o'lchanadi, 4.1 va 4.2-rasmlar).



4.1-rasm. Bosim kuchlarining keskichning old va orqa yuzalar bo'yicha taqsimlanishi.




4.2-rasm. Keltirilgan kesish kuchi P ning asosiy kesuvchi tig'ga qo'yilish sxemasi.

Kesish kuchini paydo qiluvchi manbalari quyidagilardir:

- 1) ishlanayotgan materiallarning qirindi hosil bo'lishidagi plastik deformatsiyaga qarshiligi;
- 2) plastik deformatsiyalangan metallning yangi yuzalar paydo bo'lish joylaridabuzilishiga qarshiligi;
- 3) kesilayotgan qirindining qo'shimcha egilishga va sinishga qarshiligi;
- 4) kesuvchi tig'dagi va asbob ishchi qismining boshqa kontaktlanayotgan yuzalardagi ishqalanish kuchlari.

Keskich absolut birlikka ega deb hisoblab, kesishga qarshilik kuchlarining vektori asosiy kesuvchi qirraning kontaktlanuvchi qismi o'rtasi (A nuqta)ga qo'yilgan holda ta'sir etadi deb olish mumkin. Texnologik hisoblarning qulay bo'lishi uchun va kuchni o'lchash sxemalarini e'tiborga olib teng ta'sir etuvchi kuch P fazoviy x, y, z o'qlari sistemasida quyidagi tashkil etuvchilarga ajratiladi (4.3-rasm).



4.3-rasm. Kesish kuchining tashkil etuvchilari.

P_y -o'q bo'ylab yo'rialgan kuch (o'q kuchi), u ishlanayotgan zagotovkaning unga surish ϕ yo'nalishi bo'yicha keskichning botib kirishiga qarshiligi va shu yo'nalishida ta'sir etuvchi ishqalanish kuchlari yig'indisiga teng. P_x kuchinnig qiymati bo'yicha shpindelning va stanok surish mexanizmi tayanchlari mustahkamlikka hisoblanadi.

P_z -radial kuch, u ishlanayotgan zagotovkani gorizontaal tekislikda ega-di; buning natijasida nisbatan uzun zagotovkalarning ishlov berish

aniqligi pasayishi mumkin, zaruriyati bo'lmagan vibratsiyalar paydo bo'ladi; bu kuch stanok ko'ndalang surish mexanizmining mustahkamligini aniqlashda hisobga olinadi.

P - "kesish kuchi" (P kuchining bosh yoki vertikal yoxud tangensial tashkil etuvchisi). P_z kuchi z o'qi bo'ylab yo'nalgan barcha kuchlar—qirindi hosil bo'lishidagi kesilayotgan qatlamning plastik deformatsiyaga qarshilik kuchlari, yangi yuzalar hosil bo'lishidagi metallning buzilishi hamda kesilayotgan qirindining egilishi bilan bog'liq bo'lgan kuchlar, shuningdek, ishqalanish kuchlarining yig'indisidan iborat. Bu kuch bo'yicha stanokning quwatini, kesishdagi ish miqdorini va keskichning yz tekisligida egilishga qarshiligini hisoblab topiladi.

Kesishga qarshilik ko'rsatuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi quyidagicha aniqlanadi:

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}$$

P_x, P_y, P_z kuchlarining qiymatlari va ular orasidagi o'zaro munosabatga keskichning geometrik parametrlari, kesish rejimining xarakteristikasi, materiallarning xossalari va ishlov berish sharoiti ta'sir ko'rsatadi.

Odatda eng katta qiymatga P kuchi ega bo'lib, ko'pincha uni kesish kuchi deb ataladi va P harfi bilan belgilanadi.

Kesish kuchlarining tashkil etuvchilari uchun o'rtacha quyidagi munosabatni qabul qilish mumkin:

$$P_x : P_y : P_z = 1 : 0,45 : 0,35$$

4.2. Kesish kuchining nazariy tenglamasi

Metallarni kesish nazariyasining asoschilaridan biri rus olimi K.A.Zvorikin kesish kuchining nazariy tenglamasini tuzdi. Buning uchun randalash keskichining zagotovkaga nisbatan V tezligi bilan qirqib harakatlanish jarayonini ifodalovchi hisoblash sxemasi qabul qilingan (4.4 va 4.5-rasmlar). Keskichning tig'iga va yorilish tekisligida ta'sir etuvchi kuchlarning teng bo'lishi nuqtayi nazaridan kelib chiqib, kesish kuchining quyidagi nazariy tenglamasini (K.A. Zvorikin- ning kesish kuchlari tenglamasini) yozish mumkin:

$$p = \frac{a b \tau [(1 - f_i^2) \cos \gamma + 2 / \sin \gamma]}{\sin \epsilon [(1 - f_i / 2) \cos(\gamma - 0) + (1 + f_i / 2) \sin(\gamma - 0)]^{4/3}}$$

Bu yerda:

a - kesilayotgan qatlamning qalinligi; b - kesilayotgan qatlamning kengligi;


τ - urinma kuchlanishlar, ular yorilish tekisligida tekislikning butun yuzasi bo'yicha plastik deformatsiyalanayotgan metallning yupqa qatlamida paydo bo'ladi (bu kuchlanishlarning natijasi

$F = \dots \sim$ kuchi ko'rinishida namoyon bo'ladi); $\sin \epsilon$


γ - old burchak;

Q - yorilish tekisligi va randalash keskichining bosh harakati yo'nalishi orasida o'lgangan yorilish burchagi; f_x - ishlanayotgan zagotovka va asbob materiallarining tashqi sirpanib ishqalanish ko'effitsiyenti (qirindining old yuza bo'ylab siljishi natijasida $f_i Q$ ishqalanish kuchi sodir bo'ladi);

$\wedge$ - plastik deformatsiyalanayotgan metallidagi ichki ishqalanish ko'effitsiyenti.



4.5-rasm. Qirindi hosil qilishdagi
4.4-
deformatsiya va buzilishga



rasm. Keskich tig'iga ta'sir plastik

Ba'zan ishlab chiqarish masalalarini yechish maqsadida mexanik ishlov berishda paydo bo'layotgan kesish kuchlarining kutish mumkin bo'lgan mezonini bilish zarur bo'ladi. Buning uchun soddaroq matematik ifoda bilan ish yuritish qulaylik tug'diradi. Zvorikin tenglamasiga o'lchov birligiga ega bo'lgan barcha miqdorlarning ta'sirini hisobga oluvchi koeffitsiyent e ni kiritib, tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$P = abte$$

Ikkinchi mavzuda keltirilgan kesilayotgan qatlam ko'ndalang kesimi yuzasi uchun yozilgan $A = ab = st$ ifodani f_n bilan belgilab, oxirgi tenglamani quyidagicha yozsa bo'ladi:

$$P = erf_n$$

Bunda er ko'paytmani unga ekvivalent bo'lgan $K_p < j$ ko'paytmasi bilan almashtiramiz; K_{pcr} ko'paytmasi ishlanayotgan zagotovka metalining kesishga ko'rsatadigan solishtirma qarshiligini ifodalaydi va uni kesish koeffitsiyenti deb atash qabul qilingan.

Bu holda

$$P = K_p G j_n$$

Bu kesish kuchining soddalashtirilgan tenglamasidir. Tajribada aniqlanganki, uglerodli konstruksion po'latlarni kesib ishlashda $K \sim 2,5$. Boshqa konstruksion po'latlar uchun, umuman $K = 2,3 \dots 2,8$.

Kesish kuchi uchun soddalashtirilgan ko'rinishdagi tenglama kesish jarayonida ta'sir etuvchi kuchning miqdorini chamalab ko'rish imkonini beradi. Masalan, Сталь 45 markali uglerodli konstruksion po'latni $t = 3$ mm va $s = 0,5$ mm/ayl rejimida kesib ishlanganda $f = ts = 3 \cdot 0,5 = 1,5$ mm² ga teng bo'ladi. Сталь 45 uchun $\sigma_B = 0,61$ GPa bo'lsa, $P = K_p a j_n = 2,5 \cdot 0,61 \cdot 1,5 = 2,3$ kN ni tashkil etadi.

4.3. Kesish kuchlarini tajribada baholash

Kesish kuchlari uchun keltirilgan nazariy tenglamalar faqatgina P kuchining rejim, geometrik va fizik parametrlarga bog'liqligini sifat jihatidan tahlil qilish imkoniyatini beradi va tajribada kesish kuchlarini miqdoriy ifodalash uchun noqulaydir. Amaliyotda kuchlarni baholash kuchning tashkil etuvchilari P_x , P va P_z ni o'lchash yoki empirik formulalar bo'yicha hisoblash orqali olib boriladi. Kuchlarni o'lchash maqsad-

didida qo'llaniladigan dinamometrlar turlicha tuzilishga ega bo'lib, ularning quyidagi turiari mavjud:

- mexanik dinamometrlar (richagli va prujinali);
- elektrik dinamometrlar (sig'imli, induksion, pyozokvarsli, simli qarshilik datchiklaridan tuzilgan tenzometrik);
- gidravlik (membranali vaporshenli).

Shuningdek dinamometrlarning bir (P_z ni o'lchash uchun), ikki va uch (P , P_y , P_z ni o'lchash uchun) komponentli turiari bo'ladi.

O'tkazilgan tekshirishlar asosida turli omillarning kesish kuchlariga ta'siri o'rganilib, yo'nish usuli uchun quyidagi ko'rinishdagi hisoblash formulalari taklif etilgan:

$$P = C_p \cdot t^x \cdot s^y \cdot (HB/200)^z \cdot v^w$$

$$P = C_p \cdot t^{x_{pz}} \cdot s^{y_{pz}} \cdot v^{z_{pz}}$$

$$\cdot K_{pz}$$

Bu yerda:

C_p (yoki C_{pJ} , x (yoki x_{pJ}), y (yoki y_{pJ} , z (yoki z_{pJ}), w lar tajriba koeffitsiyentlari bo'lib, ishlov berish sharoiti va materiallarning xos-salarini hisobga oladi;

K_{pz} - tajribadan farqli sharoitni hisobga oluvchi to'g'rilovchi koeffitsiyent;

t - kesish chuqurligi;

s - surish qiymati;

HB - ishlov o'tayotgan zagotovka materialining Brinell bo'yicha qattiqligi.

Barcha keltirilgan koeffitsiyentlar aniq mos tajriba natijalaridan yoki kesish rejimi bo'yicha ma'lumotnomalardan olinadi. Kesish kuchining miqdori va uning o'zgarish xarakteriga quyidagilar katta ta'sir ko'rsatadi:

-zagotovka va asbob materiallarining xossalari va struktura holatlari;

-kesuvchi asbobning konstruksiyasi va geometrik parametrlari; -

kesish rejimi ;

-foydalaniladigan sovitish-moylash suyuqliklari (SMS) va ularni kesish zonasiga yetkazish usullari;

-kuchni qo'yish usuli va deformatsiya jarayonining xarakteristikasi; - texnologik sistemaning bikirligi va boshqalar.

4.4. Kesish jarayonida quwat va energiya sarfining miqdori

Kesilayotgan qatlam materialini deformatsiyalash va buzish hamda uni qirindiga aylantirish uchun ma'lum miqdordagi energiyani sarflash va qandaydir ishni bajarish zarur bo'ladi.

Kesish jarayonini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish uchun sarf bo'ladigan quwatni effektiv quwat deb ataladi va N_e harfi bilan belgilanadi. Agar ta'sir etuvchi kuch P va kesish tezligi v ning yo'nalishlari bir xil bo'lsa

$$N_e = 60 P v, \text{ kW.}$$

Bu yerda P -kesish kuchi, kN; v - kesish tezligi, m/min. yoki

$$N_e = \frac{P v}{60 \cdot 102}, \text{ kW,}$$

bu yerda P_z — kesish kuchi, kgk

Umumiy holda,

$$N = N_{ex} + N_{\text{f}} + N_{\text{p}} = P_{\text{X-n-s}} + P_v v \cdot \cos 90^\circ + \sqrt{5} \cdot V \cdot P_{\text{v}} \sim P_v,$$

chunki N_{ex} barcha sarf bo'lgan quwatning 1...2% ni, $N_{\text{f}} = 0$ va N_{p} barcha sarf bo'lgan quwatning 98...99% ni tashkil etadi. Stanok elektr dvigatelining quwati quyidagicha aniqlanadi:

n

Bu yerda n —stanokning foydali ish koeffitsiyenti (ko'pincha $n=0,8$ deb qabul qilinadi).

Kesish uchun sarf bo'ladigan energiya miqdori ko'pgina omillarga bog'liq. Ularning asosiylariga quyidagilar kiradi: ishlanayotgan materialning turi, kesuvchi asbobning turi va qo'llanish sohasi, kesish rejimi.

Materiallarni kesish uchun sarf bo'lgan energiya miqdorini aniqlash uchun 1 soat davomida qirindi kesish uchun sarf bo'lgan energiya- ning qirindi massasiga nisbati kabi hisoblanadigan solishtirma miqdor qabul qilinadi:

$$1,67 \cdot 10^{-2} \cdot PV$$

bu yerda $m^{\wedge} 1$ soat davomida to'xtovsiz qirindi olishda kesilgan me- tallning massasi, kg,
yoki

$$F = Q (HB / 200)^z$$

bu yerda

$$C = 0,278 C_p$$

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Tokarlik ishlov berishda kesish kuchlarini hosil qiluvchi manbalar- ni izohlang.
2. Tokarlik ishlov berishda kesish kuchi va uni tashkil etuvchilar hamda ular orasidagi munosabatlarni ta'riflang.
3. K.A. Zvorikinning kesish kuchining nazariy tenglamasi mohiyatini hamda hisoblash sxemalari va shartlarini izohlang.
4. Tokarlik ishlari misolida kesish jarayonining quvati va energiyaning sarf bo'lish miqdori (formulalari)ni izohlang.
5. Tokarlik ishlari misolida P (P_z) ni aniqlash formulasini keltiring va izohlang.

5-bob. KESISH JARAYONIDAGI ISSIQLIK HODISALARI

Bobning qisqacha mazmuni:


1. Kesish jarayonining issiqlik balansi.
2. Kesish zonasida temperaturani o'lchash.
3. Kesish zonasida temperaturaning taqsimlanishi.
4. Kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirish yo'llari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kesishda issiqlik manbalari. 2. Issiqlik balansi. 3. Termojuft. 4. Keskich temperaturasini o'lchash. 5. Temperatura maydonlari. 6. Sovitish - moylash suyuqliklari.

5.1. Kesish jarayonining issiqlik balansi

Issiqlik hosil bo'lish manbalari - issiqlik ajralib chiqadigan to'rt zonani ajratib ko'rsatish mumkin:

1) Qirindi hosil qilish jarayonida metallning plastik deformatsiya- lanishi va buzilishi uchun sarf qilingan mexanik ishning deyarli barcha qismi issiqlik ajratib chiqaruvchi birinchi manbani tashkil etadi. Bu eng katta plastik deformatsiyalar zonasi 1-2-3-4 da, ya'ni yorilish tekisligida sodir bo'ladi (5.1-rasm).



5.1-rasm.

2) Keskich tig'ining old yuzasida ishqalanish kuchlarining bajar- gan ishi Q_2 - issiqlik ajratib chiqaruvchi ikkinchi manbadir (5,1 -rasm). Bu o'zaro kontaktda bo'layotgan qirindining keskichga yondoshgan yuzasi va asbob tig'ining oldingi yuzasi 1-2-5-6 da sodir bo'ladi. Qirindining keskich tig'i old yuzasi bo'yicha sirpanish tezligi:

$$V_{s.i} = \xi V$$

ga teng (bu yerda ξ -qirindining kirishishi, V - kesish tezligi) bo'lsa, 1-2-5-6 kontakt maydonchasida taqsimlangan ishqalanish kuchlari $P_{i.o}$ ning kesish jarayoni davom etgan /vaqt davomida bajargan mexanik ishi quyidagicha aniqlanishi mumkin:


$$A_{i.o} = P_{i.o} V \xi t$$

3) Kesuvchi asbobning orqa yuzasi bo'ylab ishqalanish kuchlarining bajargan ishi - Q_3 issiqlik ajratib chiqaruvchi uchinchi manbadir (5.1-


rasm). Bu kesish yuzasi bilan kontaktda bo'lgan orqa yuzaning 1-2-7-8 kontur bilan chegaralangan maydonchasida sodir bo'ladi. Bunda ishqalanish kuchlarining bajargan ishi quyidagiga teng bo'ladi:

$$A, = P, V - J -$$

4) Yorilish tekisligining oldida joylashgan metallning plastik deformatsiyalanishi uchun sarf bo'lgan ish - Q_4 issiqlik ajratib chiqaruvchi to'rtinchi manbadir (5.2-rasm). Yorilish tekisligi yaqinidagi metallning mikroqattiqligi ortadi, bu esa ichki qoldiq kuchlanishlarning o'sishiga olib keluvchi plastik deformatsiyadan xabar beradi. Kesish jarayoni odatda yetarli darajada uzoq davom etadigan va keskin o'zgarishlarsiz bo'lgani sababli, kesish vaqti davomida ajralib



5.2-rasm.



5.3-rasm. Kesish zonasidan materialining yupqa qatlamida issiqlikning chiqib ketish sxemasi. yig'ilib qolishi sabab bo'ladi.

chiqayotgan issiqlik miqdori to'xtovsiz ravishda kesish zonasidan chiqib ketadi (5.3-rasm). Kesish zonasidan chiqib ketayotgan issiqlik miqdori quyidagicha taqsimlangan: q_t - qirindini qizdiradigan va qirindi bilan birga chiqib ketuvchi issiqlik miqdori;

q_2 - keskichning kesuvchi qismi metalni qizdiradi va keskich tanasining barcha massasi bo'yicha asta-sekin tarqaluvchi issiqlik miqdori;

q_3 - ishlanayotgan zagotovka metaliga o'tib, uni qizdiruvchi issiqlik miqdori; ...

q_4 - kesish zonasidan atrofdagi muhitga o'tuvchi issiqlik miqdori.

q_5 - asbob kesuvchi tig'i materialining chegaradosh qatlami temperaturasining ko'tarilishiga olib keluvchi issiqlik miqdori. Bunga 1-2-5-

va 1-2-7-8 maydonchalarda ajralib chiqqan issiqlikning asbob

Issiqlik balansi — ma'lum vaqt oralig'ida kesish zonasida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorining shu vaqt oralig'ida kesish zonasidan chiqib ketayotgan issiqlik miqdoriga tengligidir. Issiqlik balansining tengla- masi quyidagi ko'rinishga ega:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = G_1 \cdot t_2 + G_3 \cdot t_4 + G_5 \quad (5-1)$$

Issiqlik balansi tenglamasining miqdoriy ifodalanishi zagotovka va asbob materiallarining fizik-kimyoviy xossalariga, kesuvchi asbobning geometrik parametrlariga, kesish rejimi elementlariga va ishlov berish sharoitiga bog'liqdir. Issiqlik balansi tenglamasining chap va o'ng qism- lari tashkil etuvchilarining kesish tezligiga qarab o'zgarishini tahlil qil- ish quyidagi natijalami beradi (% hisobida; 5.1-jadvalga qarang).

5.1-jadval

	V, m/min		
	<100	100-200	>200
G,	75 dan 80 gacha		
Q?	19	21	22,5
Q,	3,5	2,5	2
%	0,5	0,5	0,5
Ж	68	77	75
q,	5	3	2
	2	6	8
«♦	24	12,5	9
4i	1 dan 6 gacha		

Bunday tahlil natijasi kesish rejimi bo'lyicha umum mashinasozlik me'yortivlari 45 markali uglerodli konstruksion po'latlami T15K6 markali qattiq qotishma plastinkali keskich bilan yo'nishda amalda foydalanish uchun kesish tezligini V= 100...200 m/min oralig'ida qabul qilishni tavsiya etadi.

5.2. Kesish zonasidagi temperaturani o'Ichash

Qirindi hosil bo'lish zonasida sodir bo'layotgan issiqlik hodisala- rini miqdoriy baholash bir necha usullar yordamida amalga oshiriladi:


- 1) kalorimetrik usul-kesish jarayonida ajralib chiqayotgan va qi-

rindi, detal hamda asbobga berilayotgan issiqlikning umumiy miqdorlarini aniqlash imkonini beradi. Kalorimetrlash usuli ishonchli ko'rsatkichlar beradi va turli kesish tezliklarida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini aniqlash uchun qulay hisoblanadi, shuningdek, har xil materiallarning ishlanuvchanligini o'zaro solishtirib baholashda foydalidir. Bunda ishlov o'tayotgan zagotovka, kesuvchi asbob va qirindi kalorimetrga joylashtirilgan bo'ladi.

2) termobo'yoqlar usuli - kesuvchi asbobning qizigan qismlari sirt temperaturasi aniqlashda qo'llaniladi; bu usul juda oddiy, ammo aniqlik darajasi past.

3) ishlangan yuza va qirindining qizishdan rang o'zgarishini solishtirib analiz qilish usuli - juda oddiy, subyektivlikka bogliq va katta xatolarga yo'l qo'yiladi, chunki bunda metall oksidlangan yuzasining o'rtacha temperaturasi rang o'zgarishiga qarab chamlanadi.


4) radiatsion-optik va fotoelektrik usullar - kesish zonasida temperaturaning taqsimlanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni issiqlikning nurlanishini qayd qilish orqali olish imkoniyatini beradi. Bu usul murakkab optik qurilmalar yoki fotoelektrik element(datchik)larning qo'llanishi bilan bog'liq. Mazkur usul materiallarni kesish jarayonida issiqlikning fizik xususiyatlarini eksperimental tadqiq qilishda qo'llaniladi. Masalan, 45 markali po'latni kesib ishlashda kesish zonasidagi temperaturaning taqsimlanish maydoni radiatsion-optik usulda aniqlanib chizilgan holi 5.4-rasmda keltiriladi ($v=23$ m/ min; $a=0,6$ mm; $\gamma = 30^\circ$).



5 4 rasm

5) mikrostrukturani analiz qilish va mikroqattqlikni o'lchash yo'li bilan temperatura maydonini o'rganish usuli - kesuvchi asbobning old va orqa yuzalarida izotermlarni tuzish imkonini beradi.

6) qirindi hosil bo'lish zonasidagi temperaturani o'lchash uchun turli termoelektrik emissiya usullari keng qo'llaniladi. Keskichning temperaturasi o'lchash maqsadida sun'iy termojuft usulini birinchi bo'lib Y. G. Usachev qo'llagan. Bunda keskichning кофи-



5.5- rasm. Keskichning temperaturasi sun'iy (a), yarim sun'iy (b), va tabiiy (d) termojuftlar yordamida o'lchash.

sida ochilgan kichik teshikka termojuft joylashtiriladi. Termojuftning ishchi qismidagi simlarning birlashgan joyi tezkesar po'lat plastinkaning pastki tomonidagi nuqta 1 ga tegib turadi. Kesish jaryonida kesuvchi tig'ning kontaktlanuvchi yuzalaridan ajrab chiqadigan issiqlik oqimi tezkesar po'lat plastinkani va termojuftning ishchi qismini qizdiradi (5.5-rasm).


a) termojuft izolatsiya qilingan simlardan iborat. O'tkazgich simlarning diametri 0,3...0,5mm; materiali xromel (90%Ni+10%Cr), manganin (84%Cu+13%Mn+3%Ni), alumel (1%Si+2%Al+0,17%Fe+2%Mn+94,83%Ni), konstantan (58%Su+2%Mn+40%Ni), kopel (56,5%Cu+43,5%Ni).

Agar 1-nuqtadagi temperatura 2-nuqtadagidan kata bo'lsa ($\theta_1 > \theta_2$), zanjirda elektr yurituvchi kuch paydo bo'ladi:

$$E_{\text{te}} = \kappa (Q_1 - Q_2), \text{ agar } Q_2 = \text{const bo'lsa, bu holda } E = kQ,$$

b) elektrodlardan biri (A) keskichda ochilgan teshikka kiritilgan kopel yoki konstantan simi bo'lsa, ikkinchi elektrod sifatida tezkesar po'latdan tayyorlangan plastinka (B) xizmat qiladi.

Ikkala elektrod birlashtirilib (payvandlanib), termojuftning ishchi qismi hosil qilinadi (nuqta 1). AvaB elektrodning sovuq uchlari xona temperaturasi ega holda o'lchov asbobining 3 va 4 klemmalariga ulanadi. O'lchov asbobi ko'rsatadigan termoelektrik yurituvchi kuch (TEYK) A va B termoelektrodlar ishchi qismi 1 ning temperaturasi proporsional bo'ladi.




5.6-rasm. Temperaturani termojuft bilan o'lchash sxemasi.


d) zagotovka va keskich qistirmalar bilan izolatsiya qilingan. Tabiiy termojuft keskich tig'ining ko'proq qizigan qismi yuzasi temperaturasini to'g'ridan-to'g'ri o'lchash imkonini beradi.

5.3. Kesish zonasining temperaturasi va uning taqsimlanishi

Kesish zonasida ajralib chiqqan issiqlik balansi tenglamasi (5.1) ga binoan qirindi ishlanayotgan zagotovka va kesuvchi asbob (keskich)ni qizdiradi.



5.7-rasm. Qirindidagi temperatura maydoni.



5.8-

Reznikovning analitik hisoblari **temperatura maydoni.** bo'yicha IIX15 markalino'latni

1) Qirindidagi temperatura maydoni. Yarim sun'iy termojuft (ishlanayotgan zagotovka—konstantan) usuli bo'yicha turli nuqtalarda temperaturani o'lchab, tajriba natijalari bo'yicha qirindida temperaturaning taqsimlanishini ko'rsatadigan maydon sxemasi tuzilgan (5.7-rasm). Qirindining eng yuqori temperaturasi keskichning kontaktlangan yuzasi bo'yicha sirpanib o'tayotgan qismiga tegishli bo'lgan qatlamda bo'ladi. Maksimal temperaturaga ega bo'lgan izoterma (575°C) keskichning uchidan 0,5... 1,5 mm uzoqlikda va tayanch yuzasidan 0,08 mm masofada joylashgan.

Metallami kesish jarayonida issiqlikning fizikaviy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan hodisalarni o'rganib, prof. A.N. Reznikov o'zi taklif etgan nazariy tenglamalari bo'yicha kesish zonasidagi temperaturalarning analitik hisoblarini bajargan.


rasm. Qirindining hisoblangan

T14K8 markali qattiq qotishma plastinkali keskich bilan $v=80$ m/min, $s=0,5$ mm/ayl, $t=4,1$ mm, sovitmay ishlov berishdagi temperatura maydoni 5.8-rasmda keltirilgan. Kesilayotgan qirindining temperaturasi 900°C dan ortiq bolmasligi kerak, aks holda qo'shimcha xavflar kelib chiqadi.


2) Ishlanayotgan zagotovkaning temperatura maydoni. Prof. A.N.Reznikovning hisoblari bo'yicha tuzilgan temperatura maydoni 5.9-rasmda keltirilgan (yuqorida ko'rilgan sharoit va rejim uchun). Izo-termalarning joylashishi shuni ko'rsatadiki, zagotovkada temperatura 250°C dan 30°C gacha o'zgaradi. Temperaturaning ko'tarilishi zagotovkaning kengayishiga olib keladi.

Qizigan holda ishlangan zagotovkaning o'lchamlari xona temperaturasigacha sovitilgan zagotovkaning joiz o'lchamlaridan kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'lchamlari juda aniq bo'lishi kerak bo'lgan (prezision) detallar uchun texnologik jarayonlarni ishlab chiqishda ularning ishlov o'tish paytida qizishi hisobga olinishi zarur.

3) Kesuvchi asbobning temperatura maydoni. Keskichga o'tayotgan issiqlik uning kesuvchi qirrasining temperaturasining o'sishiga olib keladi (5.10-rasm). Kesuvchi tig'ming ishchi yuzalarida temperaturaning taqsimlanishi kesuvchi asbob ish sharoitining eng muhim ko'rsatkichlaridan bo'lib, ko'rsatilgan yuzalarning ishqalanib yedirilish qonuniyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Issiqlik balansi tenglamasining o'ng qismidagi q_2 issiqlik miqdori kesish jarayonida to'xtovsiz ravishda keskichga uning tig'i orqali o'tadi va asbobning korpusi bo'ylab tarqalib uni qizdiradi.



5.9-rasm. Ishlanayotgan zagotovkaning temperatura maydoni.



5.10-rasm. Keskich normal kesimining hisoblangan temperatura maydoni.

Eng katta qizish tig'ning old yuzasida va unga yondoshgan qatlamda kuzatiladi. Kesish jarayonida keskich orqa yuzasining temperaturasi asta-sekin ko'tarilib boradi va turg'unlik davrining oxiriga borib kritik temperatura qiymatlaridan ortib ketishi mumkin. Bunda keskich uchi- ning yedirilishi jadallashib, halokat darajasiga yaqinlashadi va keskich ishdan chiqadi.

5.4. Kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirish yo'llari

Tajribada kesuvchi asbob tig'i temperaturasini pasaytirishning quyidagi asosiy usullari ko'p qo'llaniladi:

1) **Moylash va sovitish texnologik muhitlari (MSTM) ni qo'llash.** Kesish zonasiga bunday suyuqliklarni ko'p miqdorda yo'naltirish natijasida keskichning kesuvchi qismiga o'tayotgan issiqlik miqdori q_2 va q_5 kamayadi, q_4 esa orta boshlaydi, ya'ni issiqlik balansi tenglamasining o'ng qismi hadlari orasida qayta taqsimlanish sodir bo'ladi.

2) **Keskich o'lchamlari va massasini kattalashtirish.** Bunda keskich tig'idan o'tayotgan issiqlik miqdori biroz kamayadi, kesish zonasidan issiqlikning chiqib ketish sharoitlari biroz yaxshilanadi.

3) **Asbobsozlik materialining issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyati yaxshilanishiga erishish.** Bunda issiqlik miqdori asbob tig'ida yig'ilib qolmay, uning tanasiga tezroq yoyiladi, ya'ni tig' temperaturasining pasayishiga erishiladi. Legirlovchi elementlardan volfram va vanadiy asbobsozlik materialining issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytirsang, Mo, Ti va Co, aksincha, ortishiga sabab bo'ladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Kesish zonasidan ajralib chiqayotgan issiqlikning tashkil etuvchilari (manbalar)ning mos sxemalarini keltirib izohlang.
2. Kesish zonasidan chiqib ketayotgan issiqlikning tashkil etuvchilarini sxemada keltirib izohlang.
3. Issiqlik balansi tenglamasini yozing va uning tahlili natijalarini ta'riflang.
4. Kesish zonasida temperaturani aniqlash usullarini izohlang.
5. Keskich temperaturasini sun'iy termojuft (Y.G.Usachev) usuli bo'yicha o'lchash sxemasini keltiring va izohlang.
6. Keskich temperaturasini yarim sun'iy va tabiiy termojuft usullari bo'yicha o'lchash sxemalarini keltiring va ularni izohlang.
7. Kesish zonasidagi temperaturaning taqsimlanish maydonining mohiyatini bayon eting.

6- bob. KESUVCHI ASBOBNING YEDIRILISHI VA TURG'UNLIGI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Asbobning kontaktlanuvchi tig'laridagi ishqalanish va yedirilish.
2. Yedirilish grafiklari va ularning amalda qo'llanilishi. 3. Asbobsozlik materiallarining ishqalanishga chidamliligi. Asbob tig'i yedirilish mexanizmining gipotezalari. 4. Kesuvchi asbobning turg'unligi va resursi.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Ishqalanish va yedirilish. 2. Yedirilish. 3. Turg'unlik, 4. Ishqalanishga chidamlilik. 5. Kesuvchi asbob resursi.


6.1. Asbobning kontaktlanuvchi tig'laridagi ishqalanish va yedirilish

Kesish jarayonida kesuvchi tig'ning old va orqa yuzalari p va p' bosim ta'sirida va ishlanayotgan material bilan harakatlanuvchan kontaktda bo'ladi (6.1-rasmga qarang). Bunda old yuza kesilayotgan qirindining keskichga qaragan tomoni, orqa yuza esa shakllanayotgan kesish yuzasi ta'sirida boiadi.

Ishlatilayotgan materialning mustahkamligi qancha yuqori bo'lsa, surish qiymati katta va old burchak/ kichik bo'lsa, kontakt maydonchalaridagi bosim shunga mos ravishda ko'proq bo'ladi. Har xil asboblarda uchun kontakt maydonchalaridagi maksimal bosim $p_{max}=2...70$ GPa (tokarlik keskichlari uchun 10...60 GPa) oralig'ida bo'ladi.


Orqa yuza va kesish yuzasi tashkil etgan kontakt maydonchasida nisbiy sirpanish tezligi v_r kesish tezligi v ga teng deb qabul qilinadi. Oldingi yuza kontakt maydonchasi bo'ylab kesilayotgan qirindining sirpanish tezligi $v_{sr}=\Delta v$ ga teng (bu yerda Δ - qirindining kirishishi).

Harakatlanuvchi kontakt sharoitida ishqalanish va normal bosim ta'sirida kontaktlanuvchi yuzalar juda yuqori temperaturalargacha jadal qiziy boshlaydi. Bu temperaturalar asbob materiali chidamlilik temperaturasi (kritik temperatura e_k) dan ham ortib ketishi mumkin.



6.1-rasm. Keskich tig'i old va orqa yuzalarida bosimning

Ko'rsatilgan ishqalanish sharoiti ishqalanish koeffitsiyenti μ orqali ifodalanishi mumkin. Tajribada aniqlanishicha, sirpanish tezligining ortishi bilan ishqalanish koeffitsiyenti biroz kamayadi. Masalan, cho'yan-qattiq qotishma (BK3 va BK8) jufti uchun $\mu_{\text{max}} \gg 0,7$ dan $\mu_{\text{max}} - 0,3$ gacha pasaygan (6.2-rasm).




6.2-rasm. Quruq tashqi ishqalanish koeffitsiyenti.

Umuman, ishqalanish koeffitsiyenti μ ishlanayotgan juft materiallari va o'zaro sirpanish tezligiga bog'liqdir.

Ishqalanish asbob tig'lari yedirilishining asosiy sababchisidir. Kuzatishlar kesish jarayoni boshlanishi bilanoq, kesuvchi qirralarning yedirila boshlanishini ko'rsatadi. Bu qattiq qotishma plas-

tinkali keskichlarda asosiy va yordamchi qirralarning tutashgan joyida, shuningdek qirralarining o'zida mikrosinish (uvalanish)lar misolida namoyon bo'ladi. Kesish jarayoni davomida yedirilish to'xtovsiz davom etadi. Keskich misolida quyidagi 3 turdagi yedirilish kuzatiladi (6.3-rasm):

a) faqat orqa yuza bo'yicha: tozalab yo'nishda $a=0,005...0,1$ mm; $S < 0,1$ mm/ayl;



6.3-rasm. Tig'larning yedirilishi.

b)..... old
va orqa yuzalar bo'yicha: xomaki yo'nishda $a=0,1$ 1,0
mm; $5=0,1 \dots 1,0$ mm/ayl;


d) faqat old yuza bo'yicha: og'ir stanoklarda ishlov berishda $s>1$ mm/ayl.

Orqa yuza bo'yicha yedixilishda chiziqli o'lcham darajasi sifatida yedirilgan yuzaning maksimal kengligi (balandlik bo'yicha) $h_{0\text{max}}$, oldin- gi yuza bo'yicha yedirilishda esa yedirilish chuqurchasining chuqurligi

$h_{\text{ch max}} = \frac{V_{\text{ch}}}{h_{\text{max}}} \cdot \frac{1}{\sin \alpha}$

Yedirilishning miqdoriy parametrlari. Kesuvchi asbobning butun ish vaqti T davomida tig'larning yedirilishi ilgarilab boraveradi. Tig'larning yedirilishi miqdoran chiziqli o'lcham h_0 va hajmiy K yoki massa ($m = \rho V$) kattaliklari orqali ifodalanadi. Odatda h_0 ni o'lchash shkalali Brinell lupasi yoki dastaki mikroskop МПБ-2 yordamida bajariladi. Keskichning yedirilgan qismi massasi o'lchashlar va hisob- lashlar orqali amalga oshiriladi. Quyida turli hollar uchun yedirilish massasini hisoblash formulalari keltiriladi:


1) Orqa yuza bo'yicha yedirilish bir tekisda borganda (6.4-rasm);



6.4-rasm.

$$m_3 = \rho V = \frac{\rho b \int_0^L \sin \alpha \cos \gamma \, dz}{2 \cos(\alpha + \gamma) \sin \alpha}$$


2) Orqa yuza bo'yicha yedirilish notekis bo'lganda (6.5-rasm).



6.5-rasm,

$$m \sim \frac{\rho b \sin \alpha \cos \gamma}{2 \cos(\alpha + \gamma)} \int_0^L \frac{1}{h_0^n} \left(\frac{ch_0 b^n}{n+1} + \frac{c^2 b^{2n}}{2n+1} \right) dz$$

3) Ariqchanning yedirilish massasi (6.6-rasm).



6.6-rasm.

$$4p'b'h/nax \sin o \gg \cos y$$

$$m \sim 15 \cos(o+y)$$


4) Chuqurchaning yedirilish massasi

$$m = \frac{f^* W^h d, * a}{3}$$

Bu hisoblar to'la holda [1] va ma'lumotnomalarda keltirilgan.

6.2. Yedirilish grafiklari va ularning amalda qo'llanishi

Yedirilish egri chiziqlari tig'ning orqa va old yuzalari bo'yicha yedirilishning kesishning davom etish vaqti m yoki kesish harakati yo'nalishida bosib o'tilgan masofa uzunligi L orasidagi munosabatni ifodalaydi (6.7-rasm).



Boshlang'ich davrda yedirilish egri chizig'i (0-1) bo'rtib chiqqan ko'rinishga ega; asbob biroz yedirilib ishga kirishadi, kesuvchi qirra sal dumaloqlashadi ($i_0=0,05\ldots 0,1$ mm). I zona boshlang'ich yedirilish zonasidir. Yedirilish davom etib ishlov berishning tozaligi va aniqligini yomonlashtirmaydigan qiymatgacha yetadi; 1-2 oraliq deyarli to'g'ri chiziqli shakliga ega ($r_0=0,3\ldots 0,5$ mm). II zona normal yedirilish zonasidir.

Bundan keyingi kesish ishi orqa va old yuzalar bo'yicha yedirilishning keskin o'sishiga va kesuvchi tig'ning yedirilishiga olib keladi. III zona halokatli yedirilish zonasidir. Keskich III zona davrida ishlatilmasa, uning xizmat muddati ortadi.

m_0 - x egri chizig'ida o'tish nuqtalari kuzatilmay kesish davomida yedirilish massasi monoton ravishda o'sib boradi. Kesuvchi asbob (keskich)ning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yedirilish miqdorigacha ishlash vaqti kesuvchi asbobning turg'unlik davri yoki turg'unligi deb ataladi. Turg'unlik T minutlarda yoki kesuvchi qirra nuqtasining bosib o'tgan masofasi uzunligida (L) yoki kesilayotgan qatlam yuzasi (F_k) orqali ifodalanadi. Qayta charxlanib ko'p marta foydalaniladigan asboblarning uchun turg'unlik davri ikki marta qayta charxlash orasidagi vaqt kabi aniqlanadi. Odatda turg'unlik davri davomida bir asbob yordamida bir emas, bir necha zagotovkalarga ishlov beriladi. Bu holda

turg'unlik $T = \frac{t}{i} \cdot J_0$ kabi aniqlanadi, bunda t --zagotovkalardan har biri 1 ° uchun sarf bo'lgan asosiy texnologik vaqt, i -bir charxlashdan keyingi charxlashgacha bo'lgan vaqt ichida ishlov o'tgan zagotovkalar soni.

Turg'unlik Tasbobning ishlay olish qobiliyatini ifodalaydigan asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yedirilish miqdori $h_{0\max}$ yedirilish mezoni deb ataladi. Uning miqdori texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha chegaralangan bo'ladi. Yedirilish mezoni optimal yedirilishni aniqlashda qo'llaniladi.

1. Vizual mezonlar - orqa yuza bo'yicha yedirilish haddan ortiq bo'lganda ishqalanish kuchlari o'sib ketadi va kesish yuzasida yorqin iz yoki qora dog'lar paydo bo'ladi, o'ziga xos ovoz chiqadi (keskich III zonada ishlayotgan bo'ladi). Bundan to'g'ri xulosa chiqarish tokarining mahoratiga bog'liq bo'ladi.


2. Ishni to'xtatish paytini yedirilish maydonchalari va chuqurchalari o'lchamlarini o'lchab borish orqali aniqlanadi. Issiqbardosh, titan va qiyin eruvchan qotishmalarni yo'nishda yo'l qo'yilishi mumkin

bo'lgan yedirilish $h_u = 0,3—0,5$ mm, po'latlami yo'nishda esa $A_n = 0,8...1$ mm gacha yetadi.


3. Texnologik mezonlar ishlangan yuzadagi mikronotekisliklar- ning kattalashishi, ishlanayotgan detal diametrining biroz katta bo'lishi kabi ishlov berish xatolari bilan bog'liq bo'ladi.

Asboblarning yedirilishi jarayonini tahlil qilish uchun "teng yedirilish mezonlari" va "optimal yedirilish mezonlari" tushunchalari kiritiladi. Optimal yedirilish mezonidan avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish sharoiti (avtomatik liniyalar yoki PDB stanoklar)da foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Optimal yedirilish mezonlari egri chiziqli bo'lib, yedirilish grafiklarining o'tish nuqtalari 1-4-5 orqali o'tadi (6.8-rasm).

Teng yedirilish mezonlari yedirilish grafiklarini 1, 23 nuqtalarida kesib o'tuvchi gorizontaj chiziq bo'lib sex sharoitida yedirilish



6.8 -rasm. Yedirilish mezonlari. gan qatlam qalinligi H ko'rsatiladi (6.9-rasm).



6.9-rasm. Yedirilish me'yorini aniqlash sxemasi.

ko'rsatilgan qiymatga yetgandan so'ng ishni to'xtatib, asbobni yangi yoki qayta charxlangani bilan almashtirish zarur bo'ladi.

Asbobning yedirilish me'yorlari.

Agar asbobning konstruksiyasi qayta charxlanishlar orqali uning kesish xususiyatlarini tiklash imkoniyatiga ega bolsa, yedirilish me'yorlari sifatida charxlab olinadi-

tiladi (6.9-rasm).

Asbobning yedirilish me'yorlari hisoblash uchun har bir qayta charxlashda maksimal yedirilish miqdori $h_{0 \max}$ va qo'shimcha zararlangan, qalinligi $\Delta h = 0,1...0,2$ mm atrofida bo'lgan qatlamning yig'indisi qabul qilinadi. Demak, charxlab olib tashlanadigan qatlam qalinligi— yedirilish me'yorlari quyidagiga teng:

$$H_{ym} = (h_{0 \max} + \Delta h).$$

6.3. Asbobsozlik materiallarining ishqalanishga chidamliligi

Barcha asbobsozlik materiallari ishqalanishga qarshilik ko'rsatish xossasiga ega. Ishqalanish ishlanayotgan zagotovka va asbob materiallari juftining faqat o'zaro bir-biriga ta'siri davomida yuz beradi.

Ishqalanishga chidamlilik—bu ishqalanish kuchlari F_t ning ishqalanayotgan jismni ishqalab yedirilish mahsulotlari hosil qilish uchun sarf bo'lgan ish miqdori $\mathcal{K}$ ning ma'lum o'zaro ta'sir sharoitida yedirilish mahsulotlari massasi m_i ga nisbatidir.

Ishqalanishga chidamlilik bir necha omillarga bog'liq, jumladan ishqalanayotgan yuzalarning kinematikasi va o'zaro sirpanish tezligi V_s , o'zaro kontakt maydonchasi yuzasi A , ishqalanish juftining ishqalanish koeffitsiyenti p , ishqalanish yuzalaridagi bosim p , kontakt yuzalarining temperaturasi θ va boshqalar.

Ishqalanish kuchlarining bajargan ishi:

$$W_j = F_t \cdot L = p \cdot pL = \mu p A \cdot L$$

bo'lsa, ishqalanishga chidamlilik:

$$B = \frac{W_j \cdot p \cdot A \cdot L}{m_i} = \frac{\mu p A \cdot L \cdot p \cdot A \cdot L}{m_i},$$

bu yerda L - ishqalanish juftining o'zaro sirpanish yo'li; m_i —yedirilish mahsulotlari massasi.


F_t va m_i larni to'g'ridan-to'g'ri o'lchash qiyin bo'lganligi sababli tig'laming ishqalanish jarayoni modellashtirib ko'riladi (6.10-rasm).

Bunda indenter asbobsozlik materialidan tayyorlanib juftning ishqalanayotgan jismi bo'ladi.


Silindrik namuna konstruksion po'latdan tayyorlanib ishqalovchi jism bo'ladi. Qurilmaning konstruksiyasi ishqalanish kuchini o'lchash imkonini beradi.

O'lchash natijalari asosida

ishqalanish koeffitsenti ($M - \%$), shuningdek, indenter yedirilgan qismining hajmi V_i va massasi m_i aniqlanadi. Tajriba ma'lumotlari



bo'yicha 2γ -IF/m.tenglamasi asosida ishqalanishga chidamlilik hisoblanadi, ishqalanishga chidamlilik grafiklari tuziladi. Misol tariqasida $L=2000\text{ m}$; $p=0,1\text{ GPa}$ da qattiq qotishma-po'lat jufti uchun $B-V_s$ munosabati grafiklari keltirilgan (6.11-rasm).



6.11-rasm.

Shu tajribalar asosida yedirilish jadalligi /. yedirilish mahsulotlari massasining o'sish tezligi ko'rinishda aniqlanadi:

$$I = \frac{dm}{dL} = C \cdot JJ \cdot L^{\wedge}$$

Bunday tajribalarning natijalari kesuvchi asbob turg'unligini belgilashda foydalaniladi.

Asbobsozlik materiallarining kesish sharoitida yedirilish mexanizmini o'rganishda va miqdoran baholashda quyidagi usullardan foydalaniladi.

1. Optikusul.
2. Radioaktiv izotoplar usuli.
3. Mikrorentgen spektral tahlil qilish.
4. Yedirilish mahsulotlarini "M5- 46-Cameca" mikrozonid qurilmalarida sifat va miqdor jihatidan o'rganish.

Bu usullar yordamida yedirilish mahsulotlari tarkibidagi zarrachalarning o'lchamlari, kimyoviy tarkibi va boshqalar o'rganiladi.

Asbob tig'ining yedirilishini tushuntiruvchi gipotezalar. Kesuvchi asbob tig'i yedirilishi murakkab jarayon bo'lishi tufayli uni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish mumkin emasligi bir qator gipotezalarning paydo bo'lishiga olib keldi:

1) **Yedirilishni mexanik nuqtayi nazaridan tushuntiruvchi gipoteza** bo'yicha ishlanayotgan zagotovkadagi mikronotekisliklar asbob tig'idagi notekisliklarni yemiradi.

2) **Abtativ yedirilish gipotezasiga** ko'ra ishlanayotgan material tarkibidagi qattiq qo'shimchalar asbob tig'ini qirib o'tishi natijasida yedirilish sodir bo'ladi.

3) **Yedirilishni oksidlanish nuqtayi nazaridan tushuntiruvchi gipoteza** bo'yicha hosil bo'ladigan oksidlarning mustahkam emashligi ularning

ishqalanish kuchlari ta'sirida yemirilishiga va ishqalanish mahsulot- lariga aylanishiga sabab bo'ladi.

4) *Adgezion yedirilish gipotezasi* bo'yicha materiallar yuza qatlam- larining o'zaro molekular ta'siridan yopishib qolish, sovuqlayin pay- vandlanish hodisalari sodir bo'lib asbobning yedirilishi yuzaga kela- di.


5) *Diffuzion yemirilish giprotezasi* uglerod, volfram va boshqa ele- mentlarning diffuzion erishi va asbob yupqa qatlamining buzilishiga sabab bo'ladi.

6) Termotoklar, shuningdek termomagnit va galvanomagnit ef- fektlari ham yedirilishning jadallashishiga sababchi bo'ladi.

6.4. Kesuvchi asbobning turg'unligi va resursi

Kesish tezligining kesuvchi asbob turg'unligiga bog'liqligi o'tkazilgan ko'p tajribalar asosida aniqlanishicha (6.12-rasm), bu munosabat murakkab xarakterga ega hamda maksimal turg'unlik bu munosabatni ikki zonaga ajratadi. I zona kichik tezliklar zonasi bo'lib, past ish unumdorligini beradi. II zona yuqori tezliklar zonasi bo'lib ish unumdorligi ham mos ravishda kattadir.

Kesuvchi asbobdan maqsadga muvofiq foydalanish kesish tez- liklarini v_n-v_3 oraligida olishni taqozo qiladi ($\mathcal{R}$ -egri chiziqning o'tish nuqtasi; v_3 - maksimal turg'unlikka T_{max} mos keladigan tezlik). Shu oraliq-



C_r -koeffitsient, uning qiymati kesish tezligidan tashqari barcha parametrlar ($t, s, HB, \dots$) ga bog'liq.

Bunday bog'lanishning umumlashtirilgan ko'rinishi quyidagicha (xususiyl bog'lanishning umumlashtirilgan tenglamasi):

$$= \frac{f \cdot y}{V \cdot T \cdot t^x \cdot s^y \cdot (HB/200)^{Zl(6/2)}}$$

Kesuvchi asbobning resursi. Kesuvchi asbobning resursi deb, as- bobdan foydalanish muddati davomida uning yordamida tayyorlan- gan yaroqli mahsulotlar yig'indisiga teng yoki mos miqdorga aytiladi.

Asbobning umumiy resursi quyidagicha aniqlanadi:

$$m^+)$$

Bu yerda: R - asbobning turg'unlik davridagi resursi;

i - qayta charxlashlar soni;

f - qayta charxlashlar natijasida asbob resursining pasayishi mumkinligini hisobga oluvchi koeffitsiyent.

Asbob resursining miqdoriy ko'rsatkichi sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

a) $f = \text{const}$ va $s = \text{const}$ rejimida kesishda kesish yo'nalishida bosib o'tilgan masofa $L = vT$, m;

b) $f = \text{const}$, s - o'zgaruvchan rejimda kesishda ishlov o'tgan yuzaning maydoni $A = 10^{-1} vTs$, m²;

d) t va s o'zgaruvchan rejimda kesishda zagotovkadan kesilgan metall qatlamining hajmi $V = 10^6 \cdot vTst$, m³ yoki massasi

$$m = 10^{-6} \rho vTst, \text{ kg.}$$

e) turg'unlik davri T davomida kesuvchi asbob bilan ishlov o4gan bir turdagi zagotovkalar soni K_A .

Kesuvchi asbobning resursi umumiy holda kesish tezligi v , surish qiymati s , kesish chuqurligi t , tuig'unligi T , ishlanayotgan material- ning qattiqligi HB va boshqa omillarga bogliqdir.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Keskichning kontaktlovchi tig'larida ishqalanish va yedirilishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'riflang.

2. Tokarlik keskiehi qirralarining yedirilish turlari, ularning sxema- larini keltirib izohlang.

3. Yedirilish parametrlari ($h^{\wedge} / w$)ning miqdoriy baholanishini izohlang. Keskich tig'larini yedirilish mexanizmi gipotezalarini ta'riflang.
4. Metall kesuvchi asbob (keskich misolida)ning ishqalanish grafiklari ($h_{0 \max-r}$ yoki $h_{0 \max-L}$) va ulardan tajribada foydalanish bo'yicha izoh bering.
5. Yedirilish mezoni, yedirilish me'yorlari va metall kesuvchi asbobning turg'unligi tushunchalarini ta'riflang.
6. Kesish tezligi va asbob turg'unligi orasidagi munosabatni yozing va uni izohlang.

7- bob. METALLARNI KESISHNING OPTIMAL REJIMLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Kesish rejimini tayinlash uslubi. Kesishning optimal rejimi haqida tushuncha.
2. Kesish jarayonida qo'llaniladigan moylash-sovitish moddalarining turi.
3. Metallarni kesib ishlashning turli usullari va ularga xos kesish parametrlari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kesish rejimi elementlari. 2. Kesish tezligi. 3. Kesish chuqurligi. 4. Surish qiymati. 5. Asosiy texnologik vaqt. 6. Optimal rejim. 7. Tokarlik yo'nish va keskichlar. 8. Parmalash va parmalar. 9. Zenkerlash va zenkerlar. 10. Razvyortkalash va razvyortkalar. 11. Freza- lash va frezalar. 12. Rezba kesish. 13. Randalash va o'yish. 14. Sidirish va protyajkalar. 15. Jilvirlash. 16. Tish kesish. 17. Nafis ishlov berish.

7.1. Kesishning optimal rejimi haqida tushuncha

Materiallarga stanoklarda mexanik ishlov berishda eng muhim texnologik shart sifatida kesish rejimi ko'rsatiladi.

' **Kesish rejimi**—kesish jarayonini ifodalovchi bir qator ko'rsatkichlarning miqdoriy qiymatlari majmuasi bo'lib, ularga shu jarayonning texnik-iqtisodiy parametrlari chambarchas bog'liqdir; bunday ko'rsatkichlarga kesish chuqurligi (t), surish (s), kesish tezligi (v), kesuvchi asbob kesuvchi qismining geometrik parametrlari

(a , P , γ , δ , ϕ , ϕ_{pe} , α , γ_p , α) va turg'unligi (7), shuningdek, kesish kuchlari (P , P_x , P_y), quvati (TV , N_{eldvs}) va boshqalar kiradi.

Kesish rejimining xarakteristikasi berilgan konstruksion material- ning kesib ishlanuvchanligi orqali ifodalanadi. Materialning kesib ishlanuvchanligi o'z navbatida ishlanayotgan zagotovka va kesuvchi asbob materialining fizik-kimyoviy xossalari, asbob kesuvchi qismining geometrik parametrlari va kesish rejimi elementlarining optimal qiymatlari, kesuvchi asbobning yedirilish kattaliklari va turg'unligiga bog'liq bo'lib, materialga ishlov berishda ish unumdorligi va ishlangan yuza sifatini chegaralovchi xarakteristikalar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Odatda kesib ishlanuvchanlikni baholashda ishlov berishni amalga oshi- rishdagi sarf-xarajatlarning minimal qiymatlariga mos keladigan kesuvchi asbobning turg'unligi T va uni ifodalovchi optimal kesish tezligi v hisobga olinadi.

Biror detalni kesib ishlash orqali tayyorlashda ish unumdorligi va iqtisodiy jihatdan baholashda bir detal uchun sarf qilingan vaqt t_{dom} tushunchasidan foydalaniladi.

Bunday vaqt quyidagicha aniqlanadi:

Bu yerda:

$t_0 = \frac{L}{n \cdot s} \cdot i$ — asosiy texnologik vaqt (yoki mashina vaqti) bo'lib, bu

vaqt to'g'ridan to'g'ri kesish jarayoni uchun sarf bo'ladi (kesuvchi asbobning bosib o'tgan yo'li:

$L = l_{\text{kir}} + l_{\text{chiq}} + l_{\text{detal}}$ — kesib ishlangan qismi uzunligi;

l_{kir} va l_{chiq} — kesuvchi asbobning kirish va chiqish uzunliklari;

s — surish qiymati, mm/ayl;

n — zagotovkaning aylanish chastotasi, min⁻¹; i — o'tishlar soni;

t_{yor} — yordamchi vaqt (stanokni boshqarish, zagotovkani o'rnatish, tayyor bo'lgan detalni bo'shatish kabilarga sarf etiladi);

— ish joyiga texnik va tashkiliy xizmat ko'rsatish (zagotovkani ish joyiga keltirish, detal va asboblarni transportirovka qilish va boshqalar) vaqti;

t_{tan} — ish davomida zaruriy tanaffuslar uchun ajratilgan vaqt. t_{dgn} ni

kamaytirishning asosiy rezervi — stanoklarda bajariladigan ishlarni avtomatlashtirish (programmali dastur bo'yicha boshqarila- digan -PDBB- stanoklarni, avtomatlashtirilgan tezda qayta sozlanuv-

chi modullar, sistemalar va ishlab chiqarishlarni yaratish) va v, s, t laming optimal qiymatlarini tanlash orqali t_0 ni pasaytirishdir.

Ishlov berishning optimal rejimini aniqlashning bir necha usullari mavjud bo'lib, ularni quyidagi guruhlariga birlashtirish mumkin:

1) v, s, t, T larni *analitik va grafik usullar* bo'yicha hisoblash. Bunday *ishlov berish xarakteri* (xomaki, yarim toza, tozalab, nafis) va *ishlov berish sharoiti* (sovitish-moylash suyuqliklarini qo'llash, kesuvchi asbob kesuvchi qismining geometrik parametrlari, stanokning birligi, aboblarni o'ratish va boshqalar) hamda ishlanayotgan zagotovka va kesuvchi asbob materiallarining xossalari σ_B, E, i_E va boshqalarni hisobga oluvchi empirik formulalardan foydalaniladi.

Bu holda kesib ishlov berishning kam sarf va eng qulay bo'lgan masalasi yechiladi.

2) Kesish rejimi ko'rsatkichlarini ma'lumotnomalardan tanlash.

3) Kam sarfli va eng qulay kesish rejimi masalasini maxsus das- turlardan foydalanib EHMda yechish. Kesish rejimi xarakteristikasini optimallashtirish o'z navbatida loyihalash ishlarini avtomatlashtirish sistemasi (LIAS) va ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlash bo'yicha umumiy avtomatlashtirish sistema (ITJAS) larining ajralmas qismi bo'ladi.

Kesib ishlov berishning eng qulay rejimi eng yuqori ish unum- dorligiga erishishni ko'zda tutib, bunda u iqtisodiy jihatdan eng yuqori ko'rsatkichlarga mos keladi.

Kesish rejimini maxsus ma'lumotnomalar bo'yicha tayinlash quyidagi tartibda olib boriladi:

1) Ishlov berish uchun qoldirilgan qo'yim (припуск) qiymati va operatsiyaning maqsadi hisobga olinib kesish chuqurligi t la surish- ning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal miqdori s tanlab olinadi. Odatda qo'yim (припуск) oxirgi operatsiyalar uchun 0,5 mm dan ortiq bo'lmaydi, oraliq operatsiyalar uchun esa 0,5...5 mm, tay- yorlov operatsiyalari uchun 5 mm dan ko'p emas. Agar qo'yim 7 mm gacha bo'lsa, uni keskich bilan bir o'tishda, agar 7 mm dan ortiq bo'lsa, ikki yoki undan ortiq o'tishlar mobaynida kesib ajratiladi. Oxirgi operatsiyalar surishning $5 < 0,1$ mm/ayl, oraliq operatsiyalar esa $5 = 0,1...0,4$ mm/ayl, boshlang'ich (tayyorlov) operatsiyalar $5 = 0,4...0,7$ mm/ayl qiymatlarida bajariladi. Og'ir stanoklarda kesib ishlashda kesish chuqurligi va surishning qiymatlari mos ravishda 30 mm gacha va 1,5 mm/ayl gacha yetishi mumkin.

Tanlangan surish qiymati stanok surish qutisi beradigan surishlar qatoridagi qiymat bilan solishtiriladi.

2) Kesish tezligi quyidagi empirik formula bo'yicha hisoblanadi:

$$v = \frac{C_v}{T^{0.3} t^{0.35} (HB/200)^{0.2}} \text{ m/mm}$$

yoki ma'lumotnoma jadvallaridan olinadi va uning qiymati bo'yicha aylanish chastotasi yo'nishda

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi D}$$

bo'yicha aniqlanadi. Aylanish chastotasining ishchi qiymati n_i stanok tezliklar qutisi beradigan qator qiymatlari bilan solishtiriladi. So'ngra tezlikning ishchi qiymati aniqlanadi:

$$v = \frac{n \cdot D \cdot \pi}{1000} \text{ m/min}$$

4) Keskichning turg'unligi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:

$$V \approx 4HB/200 \cdot y$$

va topilgan qiymat tanlangan oraliq $T=30 \dots 45$ min dan chiqmasligi lozim.

5) Kesish kuchi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblanadi:

$$P \sim C_p f s^y (HB/200)^x v^w$$

6) Aylanish momenti

$$M = 5 \cdot 10^{-4} P D, \text{ kN} \cdot \text{m}$$

7) Effektiv quwat $7V=60 P_v$, kW (bunda P , kN; v , m/min). Stanok bosh harakat yuritmasining elektr dvigateli quwati

b. u

formulasi bo'yicha hisoblanadi (bunda $\eta \sim 0,8$ —bosh harakat yuritmasi mexanizmining f.i.k.).

8) Tayinlangan kesish rejimining rentabelligi mehnatni me'yorlash va iqtisodiy jihatdan baholashda qo'llaniladigan texnik-iqtisodiy

ko'rsatkichlar orqali ifodalaniladi. Bunday ko'rsatkichlarga asosiy texnologik vaqt:

$$\frac{L}{n \cdot s}$$

asbobning resursi:

$$m$$

bir zagotovka ustida bir operatsiyani bajarish uchun sarf bo'lgan vaqt t_{dma} , shuningdek smena davomida tayyorlangan detallar soni:

$$H O = \frac{492}{\text{dana}}$$

bir smena davomida kerak bo'ladigan asboblarning soni:

$$\frac{1}{\text{sm} X}$$

hamda sarf etiladigan energiya miqdori:

$$E = 0,278 \cdot 10^3 \cdot P$$

kiradi ($P, N; t, \text{mm}; s, \text{mm/ayl}; D, \text{mm}; p, \text{kg/m}^3$).

Kesuvchi asbobning turg'unligi va ishlay olish qobiliyatini oshirish uchun quyidagi yo'llardan foydalaniladi:

1) Kesishning optimal rejimlarini qo'llash. Optimal rejim kesish rejimining shunday variantiki, bunda hisoblangan yoki tayinlangan kesish parametrlari:

a) mavjud metall kesuvchi dastgohda amalga oshirilishi mumkin;
b) barcha cheklovchi omillar (σ_{tax} va n_{min} , ishlov berishning aniqlik chegaralari, ishlangan yuzaning sifati, kesuvchi asboblarning bilan smena mobaynida ta'minlanganlik me'yori)ning talablarini qoniqtira oladi.

2) Optimal geometrik parametrlarga ega bo'lgan asboblardan foydalanish.

3) Sovitish-moylash moddalaridan samarali foydalanish;

4) Yuqori sifatli asbobsozlik materiallarini qo'llash;

5) Asbob kesuvchi qismi yuzalarini maxsus termik ishlash va qoplamalar bilan qoplash;

6) Asbob kesuvchi qismining qattiqligi va ishqalanishga chidamliligini oshirish maqsadida elektr uchqun yohud lazer vositasida ishlash, yoki elementar zarrachalar oqimi bilan nurlantirish;

7) Kesuvchi asbob konstruksiyasini takomillashtirish;

8) Asbob ishchi yuzalarini sifatli va aniq charxlash va dovodka qilish;

9) Zavod sharoitlarida kesuvchi asboblardan ratsional va samarali foydalanish.

7.2. Kesish jarayonida qo'llaniladigan moylash-sovitish texnologik muhitlarining turlari

Kesib ishlashda qo'llaniladigan moylash-sovitish texnologik muhitlari MSTM quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Sovitish-moylash suyuqliklari (SMS):

a) sovun, moy va mineral elektrolitlarning suvdagi eritmaları, emulsiyalar (ikki fazali dispers sistema bo'lib, bir-birida erimaydigan suyuqliklardan tuziladi);

b) mineral va o'simlik moylari (surep, zig'ir, kastor va boshqalar, fosfor, oltingugurt va xlor qo'shilgan mineral moylar, sulfofrezol (oltingugurtlangan moylar), olein kislotasi, uglerod IV xloridi) va boshqalar;

d) kerosin va sirt aktiv moddalar (SAM)ning kerosindagi eritmaları, o'simlik moylari qo'shilgan kerosin;

e) qattiq holdagi moylovchi moddalar—kolloid holdagi grafit, xlorlangan parafln, mum, molibden II-sulfid va boshqalar qo'shilgan moylar va emulsiyalar.

Qiyin ishlanadigan metall va qotishmalarni kesishda murakkab tarkibli SMS, masalan 5...10% Ukrinol-1, 5...10% Akvol-3, 5...8% P3 COЖ8, MP-4 va boshqa suvli eritmalar qo'llaniladi.

2. Gazsimon moddalar:

a) CO₂, azot, havo va boshqa gazlar;

b) sirt aktiv moddalar (SAM) bug'lari;

d) purkaladigan suyuqliklar va ko'piklar.

3. Qattiq moddalar: sovun va parafinning kukuni, petrolatum, bitum, mum, grafit, molibden disulfidi, soda, kalsiy xloridi va boshqalar.

Moylash-sovitish texnologik muhitlaridan to'g'ri foydalanish kesib ishlov berishda ish unumdorligini 2-3 marta, kesuvchi asbob turg'unligini 8-10 marta oshirishga imkon beradi.

Metallarni kesib ishlashning turli usullari va ularga xos kesish parametrlari. Kesib ishlash usullariga mos kesuvchi asboblarda— keskichlar, parmalar, zenkerlar, razvyortkalar, metchiklar, protyaj-kalar, frezalar, abraziv doiralar va boshqalar va ularning turiari konstruktiv tuzilishi hamda o'ziga xos xususiyatlari laboratoriya mashg'ulotlarida batafsil o'rganilishi tufayli bu masala ushbu yerda yoritilmagan.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Kesish rejimini tanlash uslubini ta'riflang.
2. Kesishning asosiy ishchi parametrlarini tanlashni ifodalang.
3. Kesish rejimining optimal varianti to'g'risidagi tushunchani izohlang.
4. Zagotovkada turlicha ishlov berish sxemasini (masalan, teshikni parmalar, zenkerlar, razvyortkalar, teshikni yo'nib kengaytirish, sidi-rish, frezalash, jilvirlash va shunga o'xshash) keltirib, sxemada kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlarini ko'rsating hamda kesish rejimining elementlarini izohlang.

II BO‘LIM

8- bob. METALL KESUVCHI STANOKLAR YA ULARNING TASNIFI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikda tutgan o‘rni.
2. Metall kesuvchi stanoklarning tasnifi.
3. Stanoklarning belgilanish sistemasi.
4. Stanoklarning asosiy tarkibiy qismlari.
5. Stanoklardagi harakat turlari.

Tayanch so‘z va iboralar: 1. Metall kesuvchi stanoklar. 2. Stanoklarning belgilanish sistemasi. 3. Stanoklarning tarkibiy qismlari. 4. Stanoklardagi harakat turlari.

8.1. Metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikda tutgan o‘rni

Metall kesuvchi stanoklar deb metall va boshqa konstruksion materiallardan tayyorlangan zagotovkalardan metall kesuvchi asboblarning yordamida qirindi olib kesib ishlash natijasida detal (mahsulot)larga aylantirish uchun mo‘ljallangan mashinalarga aytiladi.

Hozirgi zamon metall kesuvchi stanoklari juda murakkab texnologik jarayonlarni bajara oladigan turli va keng tarqalgan mashinalardir. Yuqori sifatli va aniq detallarni ishlab chiqarish texnologiyasidagi katta yutuqlarning mavjudligi, kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologiyaning qo‘llanishiga qaramay kesib ishlash va unga mos ravishda metall kesuvchi stanoklarning mashinasozlikdagi ahamiyati pasaymayapti. Zamonaviy stanoklarda soatlar va priborlarning eng kichik elementlari- dan tortib, turbina, teploxod, prokat stanlari va boshqalarning o‘lchamlari bir necha metr larga yetadigan detallariga ishlov beriladi. Shu tufayli stanoklarning gabaritlari ham har xildir. Ularning tarkibi juda ko‘p mexanizmlar kirib, ular turli harakatlarni amalga oshirish va ish siklini boshqarish maqsadida mexanik, elektrik va gidravlik usullardan foydalaniladi.

Stanoksozlik miqdor va sifat jihatidan to‘xtovsiz rivojlanib bormoqda. Stanoklarning aniqligi, quvati, ish unumdorligi, ishonchlilik va uzoq muddat ishlay olish ko‘rsatkichlari yaxshilanib bormoqda. Ularning ekspluatatsion xarakteristikalariga zamon talablariga mos-

slashmoqda, texnologik imkoniyatlari kengaymoqda, kompanovka va shakllari mukammallashtirishmoqda. Stanoksozlikning taraqqiyoti barcha sanoat sohalarini ish unumdorligi yuqori va eng sifatli stanoklar bilan qurollantirib turish imkoniyatini yaratadi.

8.2. Metall kesuvchi stanoklarning tasnifi

Metall kesuvchi dastgohlar bir necha belgilar bo'yicha tasniflanadi:

1. Texnologik belgi (vazifasi)- ishlanayotgan yuzalarning xarakter, ishlov berish sxemasi va shu kabi xususiyatlari bo'yicha stanoklar ЭНМС (Moskva) institutining taklifiga binoan o'nluk sistemasiga asosan 10 ta guruhga va har guruh 10 ta tipga bo'lingan. Stanoklar guruhlariga ishlov berish texnologik usulining umumiylik bo'yicha birlashtirilgan: tokarlik, parmalash, abraziv yordamida ishlov berish, elektr fizikaviy va elektr kimyoviy ishlov berish, tish va rezba- larga ishlov berish, frezalash, randalash, o'yish va sidirish, kesib ajratish va har xil stanoklar guruhlari.

Stanoklarning barcha guruhlari va tiplari stanoklarning klassifikatsiya deb ataluvchi jadvalda keltiriladi.

2. Universallik va ixtisoslashtirilganlik darajasi bo'yicha stanoklar quyidagicha bo'linadi:

2.1. **Universal stanoklar** - ko'p nomdagi zagotovkalar ustida har xil ishlar bajariladi. Tokarlik-vintqirqar, tashqi doiraviy jilvirlashlash stanoklari universal stanoklar hisoblanadi.

O'lchamlari va shakllari juda keng oraliq (diapazon)da bo'lgan detallarni tayyorlash uchun mo'ljallangan stanoklar keng universal stanoklar deb ataladi. 16K20 modeli tokarlik va 6T80III modeli frezalash stanoklari ana shunday stanoklar jumlasidandir.

2.2. **Ixtisoslashtirilgan stanoklar** - bir xil nomdagi yoki o'xshash shaklli, ammo har xil o'lchamli detallar (masalan, zinasimon val- lar, tirsakli vallar, podshipniklarning halqalari, muftalar)ga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bunday stanoklardan odatda seriyali ishlab chiqarishda foydalaniladi.

2.3. **Maxsus stanoklar** bir nomdagi (yoki bir xil o'lchamli har xil nomdagi) zagotovkalar ustida qandaydir ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan. Masalan, gaz turbinalarining parraklariga ishlov beruvchi maxsus stanoklar yaratilgan. Bunday stanoklar asosan keng ko'lamli, ba'zan yirik seriyali ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

3. Avtomatlashtirish darajasi bo'yicha stanoklar quyidagi turlarga bo'linadi:

3.1. **Ishchi (tokar, frezalovchi,...) tomonidan qo'lida boshqariladigan stanoklar.**

3.2. **Yarim avtomat stanoklar.** Masalan, 5B63 modeli rezba freza- lash yarim avtomati yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda foydalaniladi.

3.3. **Avtomat stanoklar.** Masalan, 1A240-6 modeli olti shpindelli tokarlik avtomati kalibrlangan diametri 40 mm gacha bo'lgan po'lat va jez chiviqdan yo'nish, parmalash, razvyortkalash, rezba ochish, kesib tushirish va boshqa operatsiyalarni bajarib turli detallarni keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida tayyorlab beradi.

Avtomat-stanoklarda zagotovka ishlov berish texnologik jarayonini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy va yordamchi harakatlar mexanizatsiyalashgan bo'ladi.

Yarim avtomat-stanoklarda detalni ishlab chiqarish texnologik sikli to'la mexanizatsiyalashtirilmagan, ya'ni tayyor detalni bo'shatish va zagotovkani o'matish hamda stanokni ishga tushirish operator yor- damida bajariladi. Zagotovkaning ishlov o'tadigan yuzalarini ishlash davriy takrorlanuvchi sikl bo'yicha avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

Avtomat va yarim avtomatlarda siklni boshqarish taqsimlovchi vallar yordamida bajariladiki, valga o'matilgan disksimon yoki barabanli kula- choklar mexanizmlarning ishini boshqaradi.

3.4. **Dastur bo 'yicha boshqariladigan stanoklar.** Bunday stanoklar- da avtomatlashtirish darajasi yanada yuqori bo'lib, kesuvchi asbob va zagotovkalarni almashtirish, kesish rejimini o'zgartirish, detal yuza- larining o'lchamlarini olchash kabi operatsiyalar ham avtomatlash- tirilgan bo'ladi.

3.5. **Ishlov berish markazlari.** IP-300, IP-320, IP-500 ПМФИ tipidagi markazlar zagotovkaga to'la sikl bo'yicha ishlov bera oladi, kesuvchi asboblarni zagotovkaga moslab tanlash, o'matish, bo'shatish va joyiga olib borib qo'yish, kesish rejimini tayinlash va amalga oshirish va boshqa operatsiyalar tola avtomatlashtirilgan.

4. **Ishlov berishning aniqligi** bo'yicha quyidagilarga bolinadi (8.1- jadval):

8.1-jadval

t/n	Modellari	Aniqlik darajalari	Farqlanishi
1	16K20	Normal aniqlik beruvchi...H	1
2	1H61II	Oshirilgan aniqlik beruvchi... II	0,6
3	3K227B	B (Yuqori aniqlik beruvchi)	0,4
4		A (04a yuqori aniqlik beruvchi)	0,25
5		C (0'ta aniqlik beruvchi)	0,16

Normal aniqlikka ega bo'lgan stanoklarda ishlov berishning aniq- liligi 7...8-kvalitetlar (ГОСТ 8-82E)ni tashkil etishi mumkin.

Eng aniq stanoklar (C) yakka buyurtma bo'yicha tayyorlanib, ularda normal aniqlikka ega bo'lgan stanoklar (H) ga nisbatan o'lchamlarning farqlanishi 0,16 ni tashkil etadi. Bu stanoklar eng yuqori aniqlik zarur bo'lgandagina (bo'lish g'ildiraklari va diskleri, etalon g'ildiraklar, o'lchash vintlari va shunga o'xshash detallarni ishlab chiqarishda) qo'llaniladi.

5. **Bosh ishchi organlarining soni bo'yicha:** bir shpindelli va ko'p shpindelli, bir supportli va ko'p supportli stanoklar bo'ladi.

6. **Konstruktiv belgilari bo'yicha** vertikal, gorizontal va qiya stanoklar uchraydi.

7. **Massasi va gabaritlari bo'yicha:** yengil (11 gacha), o'rta (1-10 t), yirik (10-30 t), og'ir (30-100 t), juda og'ir, (>100 t).

8.3. Stanoklarning belgilanish tizimi

Stanoksozlik sanoati tomonidan chiqarilgan metall kesuvchi stanoklar yuqorida keltirilgan ЭННМС instituti taklif etgan belgilash sistemasi asosida belgilanadi. Bunga asosan stanoklarga raqamlar va harflardan tuzilgan shifr (yoki model) beriladi. Bu shifrdagi birinchi raqam stanokning guruhini, ikkinchi raqam stanokning guruhdagi tipini, uchinchi (yoki uchinchi va to'rtinchi) raqamlar stanokning eng muhim ekspluatatsion parametrlaridan birini ifodalaydi. Birinchi yoki ikkinchi raqamdan keyingi harf odatda stanokning navbatdagi modernizatsiyasi (takomillashtirilganligi)ni, barcha raqamlardan keyingi harf esa stanok asosiy modelining modifikatsiyasini ko'rsatadi. Masalan, 16K20—tokarlik stanogi, universal, modernizatsiya qilingan (K), markazlarining balandligi 200 mm; 16K20Φ3—asosiy modeli 16K20 bo'lgan, raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan kontur sistemasi bilan ta'minlangan, normal aniqlik sinfidagi tokarlik stanogidir. So'nggi o'rinda keltirilgan harf ba'zan stanokning aniqlik sinfini (16Д20П—yuqori aniqlikka egabo'lgan (П) tokarlik-vintqirgar stanogi) yoki boshqa alohida xususiyatlarini ifodalaydi. 8.2-jadvalda stanoklarning belgilanishiga doir misollar keltirilgan:

Metall kesuvchi stanoklarning belgilanishi

8.2-jadval

Guruh-lar	Guruhlarning nomi	Jami stanok larga nisbati %	Oddiy	Dastur bo'yicha boshqariladigan
0	Rezerv			
1	Tokarlik	30	1K62	1K620Φ3, 1Г340ПЦ

8.2-jadvalning davomi

2	Parmalash va teshik kengaytirish	20	2A135	2H125Φ2/IE450Φ30
3	Abraziv ishlov berish	20	3151	3M152Φ2, 3E721BΦ1-1
4	Elektr-fizikaviy va elektr-kimvoviy ishlov berish		4/Д772Э	4A423ΦC
5	Tish va rezbalarga ishlov beruvchi		5/Д32	5B702BΦ2
6	FrezalasH	6	6H82Г	6A76PMΦ2
7	Randalash, o'yish va sidirish	15	7M36	
8	Kesib ajratuvchi	4	862	
9	Har xil			

Dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar uchun quyidagi indek- satsiya qabul qilingan:

II - siklli boshqaruv;

Φ1 - raqamli indeksatsiya, shuningdek koordinatalar oldindan teriladi;

Φ2 - pozitsion sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv;

Φ3 ~ konturli sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv;

Φ4 - kombinatsiyalashgan sistema bo'yicha raqamli dastur bo'yicha boshqaruv.

Misollar: IT340niI,-tokarlik-revolver stanogi, gorizontal golovka- li, yuqori aniqlikka ega (II), siklli dastur bo'yicha boshqariladi; 2202BMΦ4— ko'p maqsadli (parmalash-frezalash-teshik kengaytirish) stanogi, gorizontal tipli, yuqori aniqlikka ega (B), asboblarga magazina ega (M), kombinatsiyalashgan raqamli dastur bo'yicha (Φ4) boshqariladi.

Ixtisoslashtirilgan va maxsus stanoklar umumiy tasnif bo'yicha emas, balki shu stanokni ishlab chiqargan zavod yoki sanoat sohasi bergan shartli belgi bilan belgilanadi.

Misollar:

HC-12...stol ustiga o'rnatiladigan (насто́льно-сверли́льный) par- malash stanogi, parmalanadigan teshikning diametri 12 mm gacha; K-96... tokarlik-gardanlash stanogi, chervyak, shakldor va modulli frezalarining orqa yuzalarini gardanlash uchun mo'ljallangan; JIT-

10.. .tokarlik stanogi, harakatdagi ta'mirlash ustaxonalari uchun Lubensk stanoksozlik zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan; E3-9... tishli reykalarning tishlarini qirqib ishlash uchun mo'ljallangan maxsus stanok, Yegoryev shahridagi tish kesish stanoklari zavodida tayyor- langan; BII-3...vertikal-sidirish (вертика́льно-протя́жной) stano-

gi, vkladishlarning choklarini sidirib ishlash uchun mo'ljallangan; OC-901... chuqur teshiklarga ishlov beruvchi gorizontal-parmalash stanogi, Odessa shahridagi stanoksozlik zavodida ishlab chiqarilgan.

So'nggi yillarda Navoiy shahridagi mashinasozlik zavodida yaratilgan interpolator va raqamli indikatsiya bilan jihozlangan tokarlik stanogining modeli HT—250И va universal frezalash stanogining modeli HФ-630 tarzda belgilangan.

8.4. Stanoklarning asosiy tarkibiy qismlari

Umumiy holda xar qanday metall kesuvchi stanok quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi:

1. **Energiya manbayi** (elektr, gidravlik va ba'zan pnevmatik dvigatellar, ulardan eng ko'p o'zgaruvchan tokda ishlaydigan bir va ko'p tezlikli asinxron hamda o'zgarmas tokda ishlaydigan elektr dvigatellar tarqalgan).

1. Uzatish **qurilmalari** energiyani dvigateldan bajaruvchi ishchi organlariga uzatish uchun xizmat qilib, ular mexanik, gidravlik va elektr asoslarida yaratilgan bo'lishi mumkin. Uzatish qurilmalariga stanok ishchi organlarining tezligi va harakat yo'nalishini o'zgartirib beruvchi, shuningdek stanokni ishga tushirish, ishdan to'xtatish va tormozlash ishlarini bajaruvchi mexanizmlar kiradi.

3. **Ish bajaruvchi organlar** kesuvchi asbob va ishlanadigan zagotovkani o'ratish va mahkamlash uchun xizmat qiladi. Ko'pincha bunday organlar shpindel, support, stol, asboblarning kaUagi vaboshqako'rinishlarda bo'ladi.

4. **Boshqarish qurilmalari** - ishchi yoki stanokni boshqarish sistemasida ishlov berishning berilgan texnologik siklini amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

5. **Stanokning tayanch sistemasi** stanokning korpus elementlaridan tashkil topib, ularda ishlov berish mobaynida kesuvchi asbob va zagotovka orasida paydo bo'ladigan kuchlar uchrashadi. Stanokning korpus elementlariga stanina, stoykalar, traversalar, oraliq plitalari hamda kuch kallaklari, tezliklar va surishlar qutilari, orqa babka, supportlar, stollar, planshaybalar va shunga o'xshash qismlarning ko'pinchasi kiradi. Ularga qo'yiladigan asosiy talab — stanokning ish jarayonida o'zlarining geometrik shakllarini o'zgartmay saqlashdir. Bu talab konstruksiyalarning yuqori darajadagi bikirligi va vibratsiyalarga

chidamliligi, yo'naltiruvchi qismlarining ishqalanishga chidamliligi bilan amalga oshiriladi.

8.5. Stanoklardagi harakat turlari

Zagotovkalarga ishlov berish jarayonida stanokning ish bajaruvchi organlari va mexanizmlari o'zaro bog'langan harakatlarga ega bo'ladi. Bu harakatlar ikki turga bo'linadi.

1. Asosiy (yoki ishchi) harakatlar, bu harakatlar zagotovkada shakl o'zgartirishni ta'minlab, ular **bosh harakat** va **surish harakati** (ba'zi stanoklarda shuningdek bo'lish harakati, obkatka harakati, zagotovkaning qo'shimcha aylanish harakati)dan iborat bo'ladi. Bosh harakat kesish tezligini aniqlovchi harakat bo'lgani uchun, uni ba'zan **kesish harakati** deb ham ataladi. Stanoklarda bosh harakat ikki xil ko'rinishda

- aylanma va to'g'ri chiziqli bo'lib, zagotovkaga yoki kesuvchi asbobga uzatiladi. Bu harakat ko'p hollarda aylanma harakatdir; tokarlik guruhi stanoklarida—zagotovkaning aylanishi bo'lsa, frezalash, parmalash va jilvirlash stanoklarida esa - kesuvchi asbob (freza, parma, razvyortka, jilvirlash doirasi)ning aylanishidir. Randalash, sidirish va ba'zi tish kesish stanoklarida bosh harakat to'g'ri chiziqli ilgari ma-qaytar harakat ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Surish harakati kesilayotgan qatlam (qirindi) ko'ndalang kesimi o'lchamlaridan birini aniqlovchi harakat sifatida bo'ladi. Bu harakat to'xtovsiz (tokarlik, frezalash, parmalash stanoklaridagidek), uzluksiz davriy (randalash stanoklarida) bo'lishi mumkin. Ba'zi stanoklarda surish harakati bir necha xil bo'ladi. Masalan, doiraviy jilvirlash stanoklarida doiraviy surish (zagotovkaning aylanishi) va bo'ylama surish (zagotovkaning o'q bo'ylab harakati yoki abraziv doiraning surilishi); bundan tashqari doiraga yana ko'ndalang surish harakati ham uzatiladi.

2. Yordamchi harakat kesish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashmay, zagotovka va asbobni o'rnatish hamda mahkamlash, tayyor detalni bo'shatib olish, stanokni boshqarish (aylanish chastotalari va surish qiymatlarini sozlab o'rnatish) kabi ishlarni bajarishdan iborat.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Metall kesuvchi stanoklarda materiallarga kesib ishlov berishning maqsadi va vazifalarini izohlang.

2. Metall kesuvchi stanoklarning: a) texnologik belgi va ishlov berish aniqligi; b) universallik va avtomatlashtirilganlik darajalari; d) konstruktiv, massasi va bosh ishchi organlarining soni bo'yicha tasnifini izohlang.

2. Stanoklarni belgilash tizimi. Misollar keltirib izohlang.

3. Stanoklarning asosiy tarkibiy qismlarini keltiring va izohlang.

4. Metall kesuvchi stanoklardagi harakat turlarini ifodalang.

5. Stanoklarning keltirilgan modellarini izohlang:

16K20П, 2H135Φ2, 4Д772Е, 3M151, 5Д32, 862, 6Т80III, 2202BMΦ4, HC-12.

9- bob. STANOKLAR KINEMATIKASI VA YURITMALARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Stanokning kinematik sxemasi. Kinematik sxemalarda qo'llaniladigan shartli belgilar.

2. Stanoklar yuritmalarining tasnifi.

3. Yuritmalarning asosiy (namunaviy) mexanizmlari.

4. Pog'onali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va aylanish chastotalarining grafklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Kinematik sxema. 2. Uzatmalar. 3. Yuritmalar. 4. Mexanizmlar. 5. Boshqaruv diapozoni. 6. Struktura setkasi. 7. Aylanish chastotalari grafigi.

9.1. Stanokning kinematik sxemasi. Kinematik sxemalarda qo'llaniladigan shartli belgilar

Stanokning turli organlariga harakatlarni uzatishda qatnashayotgan alohida elementlar va mexanizmlarning o'zaro bog'lanishini ifodalovchi shartli tasvir **stanokning kinematik sxemasi** deb ataladi. Kinematik sxemalarni chizishda ГОСТ 2. 770-68 bo'yicha qabul qilingan shartli belgilardan foydalaniladi. Kinematik sxema ayrim kinematik zanjirlardan tashkil topadi. Stanokning **kinematik zanjiri** deb harakatni boshlang'ich zvenodan oxirgi zveno (masalan, elektr dvigateldan shpindel)ga uzatishni ta'minlovchi qator (tasmali, tishli, reykali, vintli, zanjirli, chervyakli) uzatmalar to'plamiga aytiladi. Harakatni bir elementdan ikkinchi element (masalan, valdan val)ga yoki harakatni bir turdan ikkinchi tur (masalan, aylanma harakatni to'g'ri chiziqli harakat)ga aylantirib beruvchi mexanizm **uzatma** deyiladi. Harakatni uzatuvchi element **yetaklovchi**, harakatni qabul qiluvchi element esa **yetaklanuvchi** deb ataladi. Yetaklanuvchi val aylanish chastotasi n_{vd}

ning yetaklovchi val aylanish chastotasi ω_{vsh} ga nisbatiga **uzatish nis- bati** deyiladi:

$$i = \omega_{vd} / \omega_{vsh}$$

Kinematik zanjirlar **doimiy** o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan yoki **almashinuvchi** elementlarga ega bo'lishi mumkin. Almashinuvchi elementlar ko'pincha tishli g'ildiraklar, disk yoki baraban shaklidagi kulachoklar, shkiylardan iborat bo'ladi. Almashinuvchi o'zaro bog'langan elementlar guruhi **sozlash uzeli** deb ataladi. Kinematik zanjirning tishli g'ildiraklardan tuzilgan sozlash uzeli **gitara** deb ataladi. Gitaralar bir, ikki va uch juftli bo'lib, ko'proq ikki juftligi uchraydi.

Kinematik zanjir oxirgi zvenolarining hisoblangan surilishlarini bog'lovchi tenglamalar **kinematik zanjir balans**i deb ataladi.

Bu tenglama asosida sozlash uzelinin uzatish nisbati aniqlanadi.

Mexanik uzatmalardan tashqari gidravlik, pnevmatik va elektrik uzatish qurilmalariga ega bo'lgan stanoklar uchun shuningdek gidravlik, pnevmatik, elektrik va boshqa sxemalar ham tuziladi.

9.2. Stanoklar yuritmalarining tasnifi

Harakatni harakat manbayi (elektr dvigatel)dan stanokning ishchi organlari (shpindel, support, stol va boshqalar)ga uzatuvchi mexa- nizmlar majmuasi **stanokning yuritmasi** deyiladi. Yuritma tarkibiga harakat manbayi ham kiradi.

Yuritmalar quyidagi belgilar bo'yicha tasniflanadi:

1. Ishchi organlar harakati tezligini boshqarish xarakteri bo'yicha:
 - a) pog'onali yuritmalar (shesternyali tezliklar qutilari, zinasi- mon shkiylar, bulardan ko'proq tezliklar qutilari uchraydi;
 - b) pog'onasiz yuritmalar (mexanik variatorlar, elektrik, gidravlik va kombinatsiyalashgan yuritmalar).
 2. Bajaruvchi organining harakati turi bo'yicha: aylanma harakat, to'g'ri chiziqli ilgari qaytar, uzlukli (davriy) va uzluksiz (to'xtovsiz) harakatlanuvchi yuritmalar boiadi.
 3. Konstruktiv tuzilishi bo'yicha mexanik, gidravlik va elektrik yuritmalarga bo'linadi.
 4. Bajaradigan vazifasi bo'yicha bosh harakat yuritmalari, surish harakati yuritmalari va boshqarish sistemasi yuritmalari boiadi.
- Pog'onali yuritmalar belgilangan oraliqda aylanish chastotalari, ikkilangan yurishlar yoki surish qiymatlarining ma'lum qatorini beradi.
- Pog'onasiz sistemalar stanokda eng qulay kesish rejimi parametrlarini stanokni to'xtatmay turib o'rnatish imkoniyatiga ega.

Pog'onasiz harakat manbayi sifatida «generator-dvigatel» sxemasi va o'zgarmas tokda ishlaydigan tiristorli elektr dvigatel qo'llanilib, tiristor o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib beradi. Bunday elektrik yuritma shpindelning aylanish chastotasini 4000 min^{-1} va un- dan ortiq qiymatlarigacha pog'onasiz boshqarish imkoniyatini beradi.

Gidravlik yuritmalar sidirish, randalash, o'yish, jilvirlash, ko- pirlash, agregat stanoklarida keng qo'llaniladi. Hidroyuritma tarkibida **nasoslar** (shesternyali, plastinkasimon, radial porshenli va aksial por- shenli), **gidrodvigatellar** (stanok ishchi organini to'g'ri chiziqli hara- katlantiruvchi kuch silindrlari va aylanma harakat beruvchi gidromo- torlar) va taqsimlash hamda boshqarish apparatlari (zolotniklar, dros- sellar, vaqt relezi, klapanlar) bo'ladi. Hidravlik sistemalami chizib tasvirlash uchun GOST 2781-68, GOST 2782-68 belgilagan shartli belgilardan foydalaniladi.


Pnevmatik yuritmalar siqilgan havo (0,5...0,6 MPa)da ishlab, zago- tovkalami yuklash, zagotovka va kesuvchi asboblarni mahkamlash, stanok ishchi organlarini tezkor usulda surilishini ta'minlashda qo'llaniladi.

Mexanik variatorlar friksion uzatmalar bo'lib stanoklarning yurit- malarida nisbatan kam uchraydi, chunki ularning boshqarish diapo- zoni kichik (6 dan ortmaydi), FIK past va ishonchli ishlash muddati cheklangan.

9.3. Yuritmalaming asosiy (namunaviy) mexanizmlari

Metall kesuvchi stanoklarda turli maqsadlarda turli uzatmalar va mexanizmlardan foydalaniladi. Ularning asosiylari quyidagilardir.

1. Reykali uzatmalar stanoklarda to'g'ri chiziqli harakatni amalga oshirishda keng qo'llaniladi. Uning turiari: tishli g'ildirak-reyka (9.1- rasm, *a*) va chervyak-reyka (9.1-rasm, *b*).



9.1-rasm.

Reykali uzatmalar bosh harakat yuritmasida (tish o'yish, bo'ylama - randalash stanoklari) va surish harakati yuritmasida (tokarlik, par- malash stanoklarida) ham qo'llaniladi.

Reyka g'ildiragi bir marta aylanganida reyka quyidagi masofani bosib o'tadi:


$$s = z_k \cdot \pi \cdot m = \pi \cdot m \cdot z_k, \text{ mm.}$$

Bu yerda /-reykaning qadami, mm;

z_k -g'ildirak tishlari soni;

m -ilashish moduli, mm.


2. Vintli uzatmalar sekinlashtirilgan harakatlarni hosil qilish imkoniyatiga ega. Uning turlari: ajralmas gayka-vint, ajraluvchan gayka- vint, sharikli gayka-vint (9.2-rasm).



9.2-rasm. Vintli uzatmalar.

Vintli uzatmalar surish yuritmalarida, shuningdek ishchi organ- larini tezkor usulda haraktlantirishda (revolver stanoklarida) hamda raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklarda (sharikli gayka- vint) qo'llaniladi.


3. Krivoshipli va kulisali mexanizmlar aylanma harakatni to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatga aylantirib beradi. Bunday harakat randalash, o'yish, sidirish, tish randalash stanoklarida bosh ishchi harakatdir.



9
.
3
-

9.3-rasmda ko'ndalang-randalash stanogida qo'llaniladigan kulisali mexanizmining sxemasi keltirilgan. Kulisa g'ildiragi **1** ning aylanma harakati tebranuvchi kulisa **4** vositasida polzun **6** ning to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatiga aylanadi. Polzun randalash keskichini o'rnatilgan support bilan bog'langan. Polzunning tezligi $v=0$ dan $v=v_0$ $1/a+R$ gacha o'zgaruvchan bo'ladi, bunda v_0 -barmoq **2** ning aylanma harakat tezligi, m/s.

4. Kulachokli mexanizmlar aylanma harakatni to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytar harakatga aylantirib berib, asosan avtomatik stanoklarda qo'llaniladi. Bunday mexanizmlarning yassi silindrik va tores (yon qismi ishlaydigan) kulachokli turi uchraydi (9.4-rasm). Kulachoklar, roliklar va itargichlar 15X, 20X yoki IX15 po'latlaridan yasaladi (HRC 58 - 62).




anizmlari ko'rinishida bajariladi. Xrapovikli mexanizm randalash va jilvirlash stanoklarida davriy surishni amalga oshirish uchun qo'llaniladi. Malta mexanizmi stanok ishchi organlari revolver kallagi, shpindel bloki, stol va boshqalarni davriy tarzda ma'lum burchakka burish vazifasini bajaradi (9.5-rasm).

6. Reversiv mexanizmlar stanok mexanizmlari harakat yo'nalishini o'zgartirib berish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha reverslash silindrik yoki konussimon tishli g'ildiraklar yordamida amalga oshiriladi (9.6-rasm).

a) harakat silindrik tishli g'ildiraklar bilan uzatilganda z/z_2 nisbatda **I** va **II** vellar qarama-qarshi yo'nalishda, $z/z_0/z_4$ nisbatda **I** va

Xrapovikli mexanizm


9.5-rasm.



II vallar bir xil yo'nalishda bo'ladi -oraliq shesterna); reverslash friksion mufta M, orqali bajariladi.

b) konussimon tishli g'ildiraklar bilan reverslashda ikki tomonla- ma kulachokli mufta M₂ dan foydalaniladi.


d) ba'zi tish kesish stanoklarida qo'llangan revers mexanizmda $Zr=16$ tishli g'ildirakning o'zgarma harakatlanishida yig'ma katta- g'ildirak z ilgarilama-qaytar aylanma harakatga ega bo'ladi.



9.6-rasm. Reversiv mexanizmlar.

7.

bir zvenoda har xil kinematik zanjirlarning harakatlarini yig'ish (jamlash) uchun xizmat qiladi.



Jamlovchi mexanizmlar stanoklarda

Bu maqsadda planetar va differensial mexanizmlaridan foydalaniladi. Stanoklarda ko'proq konussimon tishli g'ildiraklardan tuzilgan differensial qo'llaniladi (9.7-rasm).

9.7-rasm. Differensial mexanizmi: Z₁ va Z₄ ~ markaziy g'ildiraklar; z₂ va z₃ — satellitlar; 1 — satellevchi (gadila); 2 — konussimon tishli

Planetar uzatmalarda ba'zi g'ildiraklarning o'qlari o'z navbatida harakatlanuvchi bo'ladi. Qo'zg'aluvchan o'qlarga ega bo'lgan tishli g'ildiraklar o'rnatilgan zveno yetaklovchi (vodilo) deb nomlanadi. O'qlari qo'zg'aluvchan bo'lgan tishli g'ildiraklar satellitlar deb ataladi.

Planetar uzatmalar uzatishlar nisbatining katta oraliqda bo'lishiga imkoniyat beradi. Planetar uzatmalarning kichik o'lchamlari va massasi ularning asosiy afzalliklaridan hisoblanadi.

8. Muftalar vallarni birlashtirish va harakatni vald'an valga uzatish uchun xizmat qiladi. Muftalarning turlari: doimiy, ilashuv, hi- moya, bir yo'nalishda harakatni uzatuvchi.

9. Norton mexanizmi standart rezbalarni kesishda zarur bo'ladigan surish qiymatlarining arifmetik qatorini hosil qilib, tokarlik stanoklari- ning surish qutisida qo'llaniladi.

10. Meandr mexanizmi tokarlik-vintqirgar stanoklarida surish qutisi tarkibidagi birinchi aylanib o'tish guruhini hosil qilish maqsadida qo'llanib, bir richagli oson boshqarish imkoniyatini beradi.

9.4. Pog'onali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va aylanish chastotalarining grafiklari

Pog'onali boshqariladigan yuritmalar metall kesuvchi stanoklarda keng tarqalgandir. Pog'onali boshqarishni ta'minlovchi mexanizmlar konstruksiyasi bo'yicha sodda va ularni ekspluatatsiya qilish ishonchlidir.

Har bir metall kesuvchi stanok ma'lum o'lchamli zagotovkalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan bo'lib, zagotovkalarining ko'rsatilgan o'lchamlari, stanokning gabariti va kesish tezligining cheklangan qiymatlariga bog'liqdir.

Stanok shpindeli aylanish chastotalarining cheklangan qiymatlari kesish tezligining yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal va minimal qiymatlari hamda zagotovkaning cheklangan diametrlari orqali aniqlanadi:

$$n_{\max} = 1000 \frac{v}{\pi D_{\max}} ; n_{\min} = 1000 \frac{v}{\pi D_{\min}}$$

"max"/"min" nisbat shpindel aylanish chastotalarining rostdan diametrlar pazoni deb ataladi va quyidagicha belgilanadi:

Rostlash diapazoni stanoklarda keng oraliqda o'zgaradi. Uning eng katta qiymatlari universal stanoklarga, eng kichik qiymatlari esa maxsus stanoklarga tegishli. Masalan, 16K20 modeli universal tokarlik- vintqirqar stanogi uchun $\Pi_n=128$, 1Д118 modeli cheklangan operatsiyalarni bajaradigan tokarlik-revolver avtomati uchun $\Pi_n=40$.

n_{max} va n_{min} oralig'ida aylanish chastotalarini turli qatorlar bo'yicha joylashtirish mumkin. Stanoksozlikda maqsadga muvofiqrog'i geometrik qator bo'lib, unda aylanish chastotasining har bir navbatdagi chastotasi oldingisidan p marta farqlanadi (p -geometrik progressiyaning maxraji).

Stanoklarda shpindel aylanish chastotalarining geometrik progressiya qatori bo'yicha joylashishining qulayligi birinchi marta 1876-yilda akademik A.V. Godolin tomonidan isbotlangan. Geometrik qatoming asosiy afzalligi shundaki, kesish tezligining eng katta nisbiy yo'qotilishi aylanish chastotalari qatorining barcha oraliqlari uchun bir xil bo'lib qoladi. Bu esa stanokda zagotovkani shakllantirish bo'yicha ish unumdorligida maksimal nisbiy yo'qotishning o'zgarmasligiga erishish imkonini beradi.

$$\Delta A = \frac{V - V_{\text{min}}}{V} = \frac{\pi D n - \pi D n_{\text{min}}}{T \pi D n} = \frac{1 - \frac{n_{\text{min}}}{n}}{T}$$

ya'ni boshqa qatorlarga nisbatan iqtisodiy afzalliklarga egaligini ko'rsatadi.

Maxraji (p bo'lgan aylanish chastotalari geometrik qatori quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{aligned} & 1 \text{ min}^{-1} \\ & n_2 = n_x (p; n = n_2) \\ & (p = n_1 \phi^2; n = n_3) \\ & (p = n_x \phi^k) \\ & "I^{n_2} < I^{n_1} \phi^k \\ & \ll "I_{\text{max}} \text{ deb qabul qilsak,} \end{aligned}$$

Bundan quyidagi kelib chiqadi .

$$\phi = \sqrt[k]{\frac{n_{\text{max}}}{n_{\text{min}}}} = \sqrt[k]{R_n}$$

Bu yerda z -qator hadlarining soni.

p ning qiymatlari me'yorlashtirilgan bo'lib, bu aylanish chastotalari va surish qiymatlari qatorini ham me'yorlashga olib kelgan, bu esa stanoklarning kinematik hisobini ancha osonlashtiradi.

Keltirilgan normal bo'yicha cp ning quyidagi qiymatlari qabul qilingan.

(p)	1,06	1,12	1,26 (1,25)	1,41 (1,4)	1,58 (1,6)	1,78	2
-------	------	------	----------------	---------------	---------------	------	---

Keltirilgan shpindel aylanish chastotalari qatorini tuzishga tegishli bo'lgan qonuniyat surishlar qatori ($s_{m.a.} s_{min}=R_s$) uchun ham, shuningdek bosh harakat ilgari qaytar bo'lgan stanoklarda ikki marta yurish rt_{dv} sonlari uchun ham qo'llaniladi.

Tezliklar qutilarining kinematik hisobi. Stanoksozlikda tezliklar qutilarini kinematik hisoblash uchun ikki usul—*analitik* va *grafoana-litik* usullar qo'llaniladi.

Ikkala usul tezliklar qutisi tarkibidagi uzatmalarning uzatish nisbatlarining qanday aniqlanishini ko'rsatadi. Ammo, odatda grafoanalitik usuldan foydalaniladi, chunki u yechimning turli variantlarini tez topishga imkoniyat beradi, ko'proq yaqqollikka egaligi bois variantlarni o'zaro solishtirish osonlashadi.

Grafoanalitik usul bo'yicha ketma-ket struktura setkasi va aylanish chastotalari grafigi tuziladi.


Struktura setkasi stanok yuritmasining strukturasini (tuzilishi) haqida aniq ma'lumot beradi. Bu setka asosida guruhli uzatmalar uzatish nisbatlari orasidagi bog'lanishni ko'rish mumkin, ammo setka bu miqdorlarning aniq qiymatlarini ko'rsatmaydi. **Aylanish chastotalari grafigi** yuritma tarkibidagi barcha uzatmalar uzatish nisbatlarining va barcha vallarning aylanish chastotalarining aniq qiymatlarini aniqlash imkoniyatini beradi. Grafik yuritma stanok kinematik sxemasiga mos ravishda chiziladi.

Bosh harakati aylanma harakat bo'lgan stanoklar tezliklar qutisi kinematik sxemasini ishlab chiqish uchun quyidagilar ma'lum bo'lishi kerak: shpindel aylanish chastotalari pog'onalari soni z , geometrik qator maxraji cp , shpindelning dan n_z gacha aylanish chastotalari, elketrodvigatelning aylanish chastotasi $n_{e\&}$. Shpindelning aylanish chastotalari pog'onalari soni r ketma-ket ulanadigan uzatishlar guruhlarini sozlashda har guruhdagi uzatishlar sonlarining ko'paytmasiga teng bo'ladi, ya'ni $z=P_a P_v P_c-P_k$.

Misol tariqasida olti pog'onali tezliklar qutisi uchun struktura setkasi va aylanishlar chastotasi grafigi variantlaridan biri keltirilgan (9.8- rasm). Struktura setkasi quyidagicha yasiladi: bir xil masofada vertikal chiziqlar o'tkaziladi, ularning soni guruhlar uzatmalari sonidan bitta ortiq olinadi. Shuningdek oraligi $lg < p$ ga teng bo'lgan masofada o'zaro

parallel gorizontol chiziqlar o'tkaziladi, ularning soni z ga teng qilib olinadi. Chapdan birinchi vertikal chiziqning o'rtasi (O) dan guruh- lardagi uzatishlar soniga mos ravishda nurlar o'tkaziladi; nurlarning keyingi vertikal chiziq bilan kesishish nuqtalari belgilanadi. Kesishish nuqtalaridan xuddi shuningdek nurlar o'tkaziladi. Qo'shni nurlar orasidagi masofa $x \cdot lq >$ ga teng bo'lishi kerak, bunda x . mos guruh- ning xarakteristikasini ifodalaydi.

Aylanish chastotalari grafigi quyidagi tartibda chiziladi: o'zaro teng masofada vertikal chiziqlar o'tkazilib, ularning soni qutidagi vallar soniga teng qilib olinadi. So'ngra lq (p ga teng bo'lgan oraliqda gorizontol to'g'ri chiziqlar o'tkazilib, ularga pastdan yuqoriga qarab n , dan boshlab aylanish chastotalari tartibi belgilanadi. Vertikal chiziqlar orasida o'tkazilgan nurlar ikki val orasidagi uzatishlar soni $i = qf$ ni ifodalaydi (bunda $m - lq >$ ga teng qilib olingan nurlar bilan chegara- langan oraliqlar soni). Nurning gorizontol holatida $=1$, nur yuqoriga yo'nalgan bo'lsa >1 va, nihoyat, nur pastga yo'nalgan bo'lsa, <1 .



9.8-rasm. Olti pog'onali tezliklar qutisining kinematikasi, struktura setkasi va aylanishlar chastotasining grafigi.

Aylanish chastotalarining grafigi bo'yicha qutining barcha uzat- malari uzatish nisbatlarini aniqlash mumkin.

Aniqlangan uzatmalar nisbati bo'yicha tishli g'ildiraklar tishlari soni topiladi. Shuni e'tiborga olish lozimki, stanoksozlikda o'qlar orasidagi masofalar, o'zaro ilashuvchi (qo'shni) tishli g'ildiraklar tishlari sonlarining yig'indisi, chervyak g'ildiraklari tishlari soni va modullar qiymatlari me'yorlangan, ya'ni tegishli normallar tuzilgan. Yetaklovchi va yetaklanuvchi vallar o'qlari orasidagi o'zgarmas ma- sofa va guruh uzatmalaridagi g'ildiraklar moduli berilgan bo'lsa, tishli g'ildiraklarning har jufti uchun tishlar sonlari yig'indisi o'zgarmas miqdorga teng bo'ladi:

$$2 z=z_1+z_2=z_3+z_4=z_5+z_6=consx. \quad -$$

■ Ilashuvdagi tishli g'ildiraklar juftlari uchun uzatishlar nisbatlari

$$\bullet \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{Z_3}{Z_4} \cdot \frac{Z_5}{Z_6} \dots \quad \text{va boshqalar.} \quad 4$$

' =

$$Z_x + Z_2 = X Z \quad \text{va} \quad r_1 \quad \text{tenglamalardan quyidagilar}$$

kelib chiqadi:

$$\wedge_1 \sim \sim T \wedge Z \quad \text{va} \quad \wedge_2 \sim \sim 7 \wedge Z. \quad \text{I j} + 1 \quad \text{I j} + 1$$

Bu formulalar bo'yicha guruhlardagi belgilangan Zz bo'yicha tishli g'ildiraklar tishlarining sonlari hisoblab topiladi. $i_p, i_2, \dots$ uzatishlar soni aylanishlar chastotalari grafigidan aniqlanadi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. "Kinematik sxema", "Kinematik zanjir" va "uzatma" tushuncha- larini ta'riflang

2. Stanoklar yuritmalarining ta'rifini bering. Yuritmalarning tasnifini izohlang.

3. Metall kesuvchi stanoklar yuritmalarining asosiy mexanizmlari sxemalarini keltirib ularni izohlang.

4. R_n va (p) larning ifodalarini yozib, ularni izohlang.

5. Stanoklar tezliklar qutisini kinematik hisoblash usullari qanday. Struktura setkasi va aylanish chastotalari grafigining mohiyatini bayon eting.

10- bob. TOKARLIK STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Umumiy tushunchalar. Tokarlik guruhi stanoklarining asosiy tiplari.

2. Tokarlik-vintqir qar stanoklari va ularni sozlash.

3. Tokarlik-gardanlash stanoklari.

4. Tokarlik-lobovoy va karusel stanoklari.

5. Tokarlik-revolver stanoklari.

6. Ko'p keskichli stanoklar. Tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Tokarlik guruhi stanoklari. 2. Tokarlik-vintqir qar stanogi. 5. Tokarlik-gardanlash stanogi. 4. Tokarlik-lobovoy stanogi. 5. Tokarlik-karusel stanogi. 6. Tokarlik -revolver stanogi. 7. Tokarlik avtomatlari. 8. Tokarlik yarim avtomatlari.

10.1. Tokarlik stanoklari haqida umumiy ma'lumotlar

Tokarlik guruhi stanoklarida aylanish sirtlariga ishlov berish bo'yicha turli operatsiyalar amalga oshiriladi: tashqi va ichki silindrik va konussimon yuzalami shakllantirish, detal yon yuzalari (tores)ni yo'nish, ariqchalar ochish, teshiklarni parmalash, zenkerlash, razvyortkalash va yo'nib kengaytirish, ichki va tashqi turli profilli rezbalarni kesish, shakldor yuzalarni yo'nib hosil qilish, yuzalarni nakatka qilish, detalni zagotovkadan kesib ajratish va boshqalar.

Tokarlik guruhiga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (10.1-jadvalga qarang).

10.1-jadval

Tiplari	Stanoklaming nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	---
1	Bir shpindelli avtomatlar va yarim avtomatlar	1E140, 1E136
2	Ko'p shpindelli avtomatlar va yarim avtomatlar	1E265-6K, 1K282
3	Revolver	1336M, 1H365
4	Parmalash-kesib airatish	
5	Karusel	153, 1A531
6	Tokarlik, tokarlik-vintqirqar va lobovoy	16B05A, 1A693, 1693MΦЭ
7	Ko'p keskichli	1712H, 1H713
8	Ixtisoslashtirilgan	1E811
9	Har xil tokarlik	

Eslatma: 1) 16B05A- «shp pogʻonasiz oʻzgaradi.
2) 1E811- tokarlik-gardanlash stanogi.

Sanoatda ishlab chiqarilgan stanoklaming asosiy qismini tokarlik guruhi stanoklari egallaydi. Ularda ishlov oʻtadigan zagotovkalarining diametri 5000 mm va undan ortiq, uzunligi esa 24000 mm gacha yetadi.

10.2. Tokarlik-vintqirqar stanoklari va ularni sozlash

Zamonaviy tokarlik-vintqirqar stanoklaridan biri 16K20 modeli stanokdir. U normal aniqlikka ega (H). Bu asosiy model asosida 16K20H, 16K20Г, 16K25, 16K20Φ3 modeli stanoklar chiqarilgan.

16K20 modeli tokarlik-vintqirqar stanogi yakka buyurtmali va mayda seriyali ishlab chiqarishda, shuningdek asbobsozlik va remont sexlarida har xil tokarlik, parmalash, teshik kengaytirish va rezba ochish ishlarini bajarish uchun mo'ljallangandir. Uning asosiy uzal va qismlari quyi- dagilardir:

1. Stanina (qutisimon shakldajilvirlangan yoʻnaltiruvchilarga ega).
2. Oldingi babka (unga tezliklar qutisi oʻrnatilgan).
3. Surishlar qutisi.
4. Orqa babka (aerostatik tayanchga ega—havo yostiqchasida joylashtirilgan).
5. Support (unda keskich ushlagich va markaziy asboblarning ushlagichi joylashgan).
6. Fartuk (uning ichida supportning surish mexanizmi joylashgan).

7. Ayrim xarakterli detallari: shpindel, yurgizish vinti, yurgizish vali va reyka.

Stanokdagi harakatlar:

Bosh harakat— shpindelning zagotovka bilan birga aylanma harakati. Shpindelning aylanish chastotasi sonlari 22 ta ($n=12,5+1600$ ayl/min, $P_{ED}=10$ kW). Shpindelning to'g'ri va teskari yo'nalishdagi aylanishlari quyidagi tenglama orqali ifodalanadi (stanokning kinematik sxemasiga qarang [3, 265-bet]):

$$n_{shp} = n_{ed} \cdot V^2 \cdot 1460 \cdot 140 / 268, jy$$

Surish harakati—shpindelning bir marta aylanishiga mos keladigan supportning bo'ylama (s_b) va salazkalarining ko'ndalang yo'nalishdagi (s_k) siljishidir ($s_b = 0,05-2,8$ mm/ayl; $s_k = 0,025-1,4$ mm/ ayl): Bo'ylama surish kinematik balansi tenglamasi quyidagicha:

$$s = l_{sh} \cdot \frac{60}{60} \cdot \frac{30}{45} \cdot \frac{40}{86} \cdot \frac{86}{64} \cdot \frac{28}{28} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{18}{45} \cdot \frac{15}{48} \cdot \frac{23}{40} \cdot \frac{4}{39} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{30}{30} \cdot \frac{4}{21} \cdot \frac{36}{41} \cdot \frac{17}{66} \cdot r \cdot 10^3, \text{ mm/ ayl.}$$

Ko'ndalang surish

$$s_k = A \cdot \frac{36}{36} \cdot \frac{34}{29} \cdot \frac{29}{26} \cdot 5, \text{ mm/ayl,}$$

Bu yerda: $A = l_{sh} \cdot \frac{60}{60} \cdot \frac{30}{45} \cdot \frac{40}{86} \cdot \frac{86}{64} \cdot \frac{28}{28} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{18}{45} \cdot \frac{15}{48} \cdot \frac{23}{40} \cdot \frac{4}{39} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{30}{30} \cdot \frac{4}{21}$ ga teng.

Rezba kesish. Stanokda metrik, dyumli, modulli va pitch rezba- larini kesish mumkin. Keskich yordamida rezba kesishda support surish harakatini yuigizish vintidan oladi (bunda mufta M_5 ulanadi). Rezba kesishda kinematik balans tenglamasi kesilayotgan rezba qadami t_r uchun quyidagicha yoziladi:

$$t_r = \frac{1}{i} \cdot \frac{f}{n_{aim} \cdot v}, \text{ ayl shp}$$

bundan almashinuvchi g'ildiraklar uzatish nisbati

$$i = \frac{f}{t_r \cdot n_{aim} \cdot v}$$

Bu yerda: i_d -shpindel va yurgizish vinti orasidagi o'zgarmas elementlar uzatish nisbati; f_{yv} -yurgizish vintining qadami.

Metrik va dyumli rezbaiarni kesishda $a=40$, $v=86$ va $d= 64$ tishli almashinuvchi g'ildiraklar o'rnatiladi va bu metrik rezbaning qadami

stanokning pasportida ko'rsatilganidek 0,5-112 mm bo'lishini ta'minlaydi.

Stanoklarni sozlash—texnologik uskuna (stanok) va jihozlar (moslamalar)ni ma'lum texnologik operatsiyani bajarish uchun tayyorlashdir. Buning uchun kinematik zanjirlar sozlanadi—stanokning tezliklar qutisi, surish qutisi va boshqa organlarini boshqarish dastaklari zarur holatlarga keltirib o'rnatiladi, almashinuvchi tishli g'ildiraklar, shuningdek kopirlar, cheklagichlar va shunga o'xshashlar tanlab olinadi va o'rnatiladi.

O'rganilayotgan stanok yuqorida keltirilganlardan tashqari konussimon yuzalarga ishlov berish va ko'p kirimli rezbalarni kesish uchun sozlanadi.

Konussimon yuzalarga ishlov berishning quyidagi usullari mav-

jud:

a) orqa babka korpusini ko'ndalang yo'nalishda h masofaga surish orqali; bu usul katta uzunlikdagi va konus uchidagi yarim burchak $\alpha < 8^\circ$ bo'lgan konussimon detallarga ishlov berishda qo'llaniladi;

b) keskich salazkalarini burish orqali; bu usul katta burchakli kalta konussimon detallarga ishlov berishda qo'llaniladi;

d) konus lineykasi yordamida ishlov berish universal va eng qulay usul hisoblanadi.


Tokarlik stanoklarini har xil operatsiyalarga sozlashda normallashtirgan moslamalar (3 va 4 kulachokli, pnevmoyuritmal, povodokli patronlar, planshaybalar, lyunetlar, markazlar, opravkalar)dan foydalaniladi.

10.3. Tokarlik-gardanlash stanoklari

Bunday stanoklar shakldor kesuvchi asboblarning tishlarining orqa yuzalariga egri chiziq (Arximed spirali) bo'yicha shakl berishda qo'llaniladi. Kesuvchi tishlar orqa yuzasining bunday profilga ega bo'lishi, orqa burchakning va kesuvchi qirra shaklining old yuza bo'yicha qayta charxlashlarda o'zgarishga bo'lishini ta'minlaydi. Bunday ishlov berish shakldor (fason), modulli chervyak, modulli disk, taroqsimon, shlitsli frezalar, shuningdek to'g'ri va vintsimon tishli matchiklar uchun zarur bo'ladi.

Arximed spirali ishlov o'tadigan (10.1-rasm) freza (7) ning tekis aylanma harakati va keskich (2) ning freza o'qiga perpendikular

yo'nalishda tekis surilishi (ko'ndalang surish s_k) natijasida hosil bo'ladi. Surish harakati maxsus kulachok (3) yordamida amalga oshiriladi, uning ishchi qismi BA Arximed spirali shaklida yasalgan. Kertilayotgan freza bir tishga burilish vaqtida kulachok to'la bir marta aylanadi. Rolik (4) kulachokning BA qismi bo'yicha dumalab harakatlanganida support (5) ning keskich (2) bilan birga ishchi harakati sodir bo'ladi - qirindi kesiladi. Rolik kulachokning to'g'ri chiziqli AB qismiga to'g'ri kelganida prujina (6) ta'sirida support tezda frezadan qochadi (salt yurish). Kertuvchi asbob sifatida shakldor keskich yoki jilvirlash doirasi olinib, ularning shakldor profili kertilayotgan tishlar profiliga mos qilib charxlangan bo'ladi. Zagotovka har bir to'la aylanishdan so'ng keskichga ko'ndalang surish (qiymati) uzatiladi.



10.1- rasm. Freza orqa yuzasini gardanlash sxemasi.


Tokarlik - gardanlash (токарно-затыловочный) stanoklarining tashqi ko'rinishi tokarlik-vintqirqar stanoklarga o'xshash bo'lsa-da, ularda o'ziga xos maxsus konstruksiyaga ega bo'lgan support mavjud. Bu support gardanlash operatsiyasi uchun zarur bo'lgan harakatlar- ni amalga oshiradi.

1Б811 modeli universal tokarlik-gardanlash stanogida bir va ko'p kirimli modulli chervyak frezalari, shuningdek taroqsimon, modulli disk va fason frezalar hamda tishlari to'g'ri, qiya yoki yon qismida joylashgan asboblari kertiladi. Bu stanokda bundan tashqari barcha tokarlik ishlarini bajarish mumkin.

10.4. Tokarlik-lobovoy va karusel stanoklari

Tokarlik-lobovoy stanoklaridan katta diametrli (5 m gacha) kalta zagotovkalarga yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov berishda foydalaniladi. Zagotovka planshaybaga kulachoklar, qisqichlar va boltlar yordamida mahkamlanadi (10.2-rasm.).

1A693 modeli tokarlik-lobovoy stanogining xarakteristikasi quyidagicha:



10.2-rasm. Tokarlik-lobovoy stanogi.


Ishlov berish aniqligi va ish unumdorligining pastligi, zagotovkani o'rnatishning qiyinligi sababli bu stanoklar kam uchraydi.

Tokarlik-karusel stanoklari katta diametrli, ammo nisbatan kichik uzunlikka ega bo'lgan og'ir maxovik, g'ildirak, korpus tipidagi zagotovkalarga o'rta va yirik mashinasozlik korxonalarida ishlov berish uchun mo'ljallangan. Zagotovka vertikal o'q atrofida aylanuvchi doiraviy stol (planshayba)ga mahkamlanadiki, u zagotovkani o'rnatish va tayyor detalni bo'shatib olish ishlarini ancha osonlashtiradi.

Karusel stanoklari (10.2-jadval) ikki turda chiqariladi:

-bir stoykali (planshaybaning diametri 1,6 m gacha, ikki-vertikal 5 pozitsiyali revolver kallakli va yon supportlariga ega); modellari 1541, 1512, 1A512MΦ3, 1516, 1A516MΦ4.

-ikki stoykali ($D \dots 24$ m gacha, uch supportli—ikkitasi vertikal, uchinchi yon); modellari 1A531, 1553, 1525... (10.3-rasm).



10.3-rasm. Ikki stoykali tokarlik karusel stanogi:
1-plita; 2-stanina; 3-yon support; 4-traversa; 5-yuqori balka; 6-stoyka; 7-planshayba; 8-boshqaruv pulti.

Karusel stanoklarining texnik xarakteristikasi ($p = 1,26$).

10.2-jadval

№	Stanokning modeli	1541	1525	1596
1	Stanokning turi- stoykalari soni	1	2	2
2	Ishlanayotgan detaining diametri,	1600	2500	20000
3	Ishlanayotgan detaining balandligi,	1000	1600	6300
4	Planshaybaning diametri. D , mm	1400		
5	Planshayba aylanish chastotalari chegarasi, n , ayl/min	4-200	1,6-80	
6	Bosh yuritma elektr dvigateli quvati, N_{cd} , kW	28		


10.5. Tokarlik-revolver stanoklari

Tokarlik-revolver stanoklari seriyali ishlab chiqarishda chiqiq tipi- dagi yoki ayrim zagotovkalardan diametri va uzunligi uncha katta

bo'lmagan detallarni tayyorlash uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar universal tokarlik stanogidagi orqa babka o'miga revolver kallagiga ega bo'lib, kesuvchi asboblari (keskich, parma, zenker, razvyortka va boshqalar) kallakning o'qiyachalariga mahkamlanadi.

Revolver kallagi burilish o'qining joylashishi bo'yicha ikki turdagi stanoklar bo'ladi:


1) Revolver kallagi vertikal o'q atrofida buriladigan stanoklar (10.4-rasm); bu stanoklarda revolver supportidan tashqari tokarlik stanogidagidek oddiy support ham bo'lib, bo'y lama va ko'ndalang su- rishlarga ega.



6 pozitsiyali
revolver
kallagi

10.4-rasm.

Bir vaqtning o'zida bo'y lama va revolver supportlarga o'rnatilgan asboblari ishlov berishda qatnasha olishi mashina vaqti (f_0) ning qisqa- rishiga olib kelib, ish unumdorligi ortadi. Chiviq zagotovkalar sanga tipidagi qisqichlar yordamida, donali zagotovkalar esa patron yoki maxsus qisuvchi moslamalar yordamida mahkamlanadi. Bu tipdagi stanoklarning modellari: 1M36, 1M365.



10.5-rasm.

2) Revolver kallagi gorizontal o'q atrofida buriladigan stanoklar (10.5-rasm); bu stanoklarda revolver supporti revolver kallagi bilan

birga bo'ylama surish harakatini ham oladi; shuning uchun bu stanoklarda oddiy supportga zarurat qolmaydi. Bu tipdagi stanoklar universal tokarlik-revolver stanoklari hisoblanadi. Surish qutisidan harakat support mexanizmiga yurgizish vali orqali uzatiladi.

Bu tipdagi stanoklarning modellari: 1336M, 1A341.


1A341 modeli universal tokarlik-revolver stanogida ko'p asboblilikni bajarish mumkin. Stanok komandoapparat deb ataluvchi boshqarish uzelliga ega bo'lib, shpindelning aylanish chastotalarini avtomatik tarzda tanlash, revolver kallagini zarur bo'lgan pozitsiyaga burish va uni surish harakatlarini cheklash kabi operatsiyalarni amalga oshiradi. Bundan tashqari stanokda chiviqni surish va qisish uchun gidravlik mexanizm, konussimon yuzalarga ishlov berish uchun ko-pir lineykasi, rezba kesish moslamasi bor.

Bu stanokning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

1. Chiviqning maksimal diametri, mm	40
2. Patronga o'rnatiladigan zagotovkaning maksimal diametri, mm	400
3. Shpindelning aylanish chastotalari chegarasi, ayl/min	60-2000
4. Revolver kallagi bo'ylama surishlari chegarasi, mm/ayl	0,05-1,6
5. Revolver kallagi doiraviy surishlar chegarasi, mm/ayl	0,03-0,48
6. Revolver kallagidagi o'yoqchalar (pozitsiyalar) soni	16
7. Bosh harakat elektr dvigateli quvati, kW	4,5

10.6. Ko'p keskichli stanoklar. Tokarlik yarim avtomatlari va avtomatlari

Ko'p keskichli tokarlik stanoklari seriyali va keng kolamli ishlab chiqarish sharoitida pog'onali valiklar, tishli g'ildiraklar bloklari va shunga o'xshash detallarni tayyorlash uchun moljallangan. Bu stanoklar ikki va undan ortiq supportga ega bo'lib, supportlarning har birida bir necha bir vaqtda ishga tushuvchi keskichlar o'rnatilgan. Oldingi support bo'ylama s_n va ko'ndalang s_k , orqa support esa faqat ko'ndalang s_k surishlarga ega. Mashina vaqtining qisqarishi tufayli ish unumdorligi ortadi. Bir vaqtda bir necha keskichlar yordamida qirindi katta kesimli qilib olinishi sababli stanokning yuqori bikirligi ta'minlangan bo'ladi. Ko'p keskichli stanoklar yarim avtomatik sikl bo'yicha ishlaydi (10.6- rasm).



1H713 modelli ko'p keskichli tokarlik yarim avtomati diametri 400 mm gacha bo'lgan shesterna, val, halqa, flanes tipidagi detallarga zagatovkani patron yoki opravkada ko'p keskichli sozlash yoki kopir vositasida ishlov beradi. Bu stanok avtomatik liniyalar tarkibiga kiritilishi mumkin. ■

Tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari (avtomat va yarim avtomat stanoklarning umumiy ta'rif 8- bobda berilgan).

Avtomat-stanokda texnologik siklni bajarish, shuningdek tayyor bo'lgan detalni bo'shatib olish va yangi zagatovkani o'rnatib mahkamlash uchun zarur bo'lgan barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgan.

Yarim avtomat-stanokda bir zagatovkani ishlash siklini tashkil etuvchi barcha asosiy va yordamchi harakatlar avtomatlashtirilgan. Detaining ishlovi tugagandan so'ng yarim avtomat to'xtatilib, ishchi detalni bo'shatib oladi, yangi zagatovkani o'rnatadi va stanokni qaytadan ishga tushiradi.

Tokarlik avtomatik stanoklari bir va ko'p shpindelli bo'ladi. Zamonaviy bir shpindelli avtomatlarda 3-60 mm, ko'p shpindelli avtomatlarda esa 15-125 mm li chivichlardan detallar tayyorlanadi. Avtomat tipini tanlash ishlab chiqarishning hajmi (seriyaliligi)ga, ishlov berish aniqligiga, shuningdek iqtisodiy jihatlarga bog'liqdir.


Tokarlik avtomatlarida stanokning aniqligi, ishlov turi va qo'llaniladigan kesuvchi asbobga qarab detallarga 8...13 kвалitetlar va yuza tozaligi $i_z=160$ mkm dan $R_a=2$ mkm oraliqda ishlov berish mumkin.

Zagotovka sifatida avtomatik tokarlik stanoklarida chiviq (прыжок)lar, donali zagotovkalar va diametri 12 mm gacha bo'lgan simlar olinadi.

Shpindellarning joylashishi bo'yicha gorizontaal va vertikal, bajara- digan operatsiyalari bo'yicha bir shpindelli avtomatlar shakldor-kesib tushiruvchi, shakldor-bo'ylama yo'nish va tokarlik-revolver turlariga bo'linadi.

Shakldor-kesib tushirish avtomatlari 0,3-25 mm li kalta shakldor detallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Zagotovka shpindelda sangali qisqich yordamida mahkamlanadi. Stanokda 2 dan 4 tagacha support bo'lib, ularning shakldor va kesib tushiruvchi keskichlari faqat ko'ndalang yo'nalishda harakatlanadi (10.7-rasm).

Shakldor-bo'ylama yo'nish avtomatlari kichik diametrli uzun de- tallar uchun mo'ljallangan. Avtomatda 4-5 ta ko'ndalang support bo'lib, ular alohida kulachoklardan ko'ndalang surish harakati olib zagotovka atrofida joylashtirilgan boladi.



10.7-rasm. Shakldor kesib tushiruvchi avtomat stanok sxemasi.

Tokarlik-revolver avtomatlari keng tarqalgan bo'lib, murakkab shaklli detallarga bir necha xil kesuvchi asboblarni yordamida ishlov berishga mo'ljallangan. Zagotovka sifatida asosan kalibrlangan chiviq olinadi. Ba'zan maxsus yuklash qurilmasi vositasida donali zagotovkalar- ga ham ishlov beriladi. Ko'pchilik operatsiyalar bu avtomatlarda shpindelning chap aylanishida yuqori tezliklarda, rezba ochish, teshiklarni razvyortkalash kabi operatsiyalar esa, shpindelning o'ng aylanishida past tezliklarda bajariladi.

1E140Π modeli bir shpindelli tokarlik-revolver avtomatining texnik xarakteristikasi:

ishlov o'tadigan chiviqning maksimal diametri	40 mm;
shpindelning chap aylanishlari chastotasi	80..... 2500 min ⁻¹ ;
shpindelning o'ng aylanishlari chastotasi	40 ... 315 min ⁻¹ ;
qir qiladigan (ochiladigan) rezbaning maksimal diametri M24 revolver kallagining eng katta surilish masofasi	100 mm

Avtomat ikkita ko'ndalang va bo'ylama joylashgan taqsimlovchi val- ga ega va ular har sikl (detaining tayyor bo'lish vaqti) mobaynida 1 marta to'la aylanadi.

Ko'p shpindelli avtomatlardan 1B265 modeli asosida yaratilgan gorizontall tipdagi ketma-ket harakatga tushiriladigan 4-(1B265-4K), 6-(1B265-6K) va 8-(1B265-8K) shpindelli avtomatlar ko'p uchraydi.

Ulardan 1B265-6K modeli olti shpindelli avtomat kalibrlangan chiviq yoki trubadan ko'p seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida keng qo'llaniladi. Bu avtomatning texnik xarakteristikasi quyidagicha:

Chiviqning eng katta diametri 65 mm; shpindel 73... 1065 min⁻¹ oralig'ida 29 aylanish chastotasiga ega; ko'ndalang supportlar soni 6 ta; bitta bo'ylama supporti bor. Detal olti pozitsiyada ketma-ket ishlov o'tadi. Shpindel bloki taqsimlash vali va besh ariqchali malta kresti mexanizmi vositasida buriladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol ya topshiriqlar

1. Tokarlik guruhi stanoklarida bajariladigan ish turlarini izohlang.
2. Tokarlik guruhi stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
3. 1B811 modeli tokarlik-gardanlash stanogi ish prinsipi va vazifalarini ifodalang.
4. Tokarlik-lobovoy va karusel stanoklari va ularda bajariladigan ishlar- ni ta'riflang.
5. Tokarlik-revolver stanoklarining turlari va vazifalarini izohlang.
6. Ko'p keskichli tokarlik stanoklari, tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari to'g'risida tushunchalar, ularda bajariladigan ishlarning mos sxemalarini keltirib izohlang.

11- bob. PARMALASH VA TESHİK KENGAYTIRISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhining umumiy xarakteristikasi. Stanoklarning asosiy tiplari.
2. Vertikal-va radial-parmalash stanoklari.
3. Ko‘p shpindelli, gorizontal-parmalash stanoklari. Agregat stanoklari haqida tushunchalar.
4. Teshik kengaytirish stanoklari va ularning turiari.

Tayanch so‘z va iboralar

1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhi.
2. Vertikal-parmalash stanogi.
3. Radial-parmalash stanogi.
4. Teshik kengaytirish stanoklari.

11.1. Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari guruhining umumiy xarakteristikasi

Umumiy tasnif bo'yicha metall kesuvchi stanoklarning 2-guruhiga parmalash va teshik kengaytirish stanoklari kiritilgan bo'lib, ular zago-tovkalaridagi turli o'lcham va shakldagi teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu guruh stanoklari barcha metall kesuvchi stanoklarning 20% ga yaqinini tashkil etadi.

Bu guruhga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (11.1-jadval):

11.1-jadval

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	
1	Vertikal-parmalash	2H118, 2P135Φ2
2	Bir shpindelli varim avtomatlar	
3	KO'D shpindelli varim avtomatlar	
4	Koordinat-teshik kengaytirish	2A450, 2E450Φ30
5	Radial-parmalash	2554, 2H55Φ2
6	Gorizontal-teshik kengaytirish	2620B, 2A620Φ4-1
7	Olmosli teshik kengaytirish	2706B, 2712B
8	Gorizontal-parmalash va markazlovchi	OC-955.OC-901
9	Har xil parmalash va teshik kengaytirish	

Parmalash stanoklarida yaxlit materialda bir tomoni berk va ikkala tomoni ochiq teshiklarni ochish, mavjud teshiklarning diametrini par-malab kattalashtirish (рассверливание), teshiklarni yo'nib kattalashtirish

tirish va pritirka qilish, list ko'rinishidagi zagotovkalardan disklar qir- qib olish, teshiklarga zenkerlash, zenkovkalash, razvyortkalash, sek- ovkalash yordamida qo'shimcha ishlov berish, metchik bilan ichki rezba- lar ochish va shunga o'xshash ishlar bajariladi.

Universal parmalash stanoklarining quyidagi turlari mavjud:

1) Stol (yoki versta) ustiga o'rnatilgan stanoklar — kichik diametrli (3, 6, 12 mm gacha) teshiklarga ishlov berish uchun. Modellari 2Д103П, 2Г106П, 2Д112П, 2М112 va boshqalar. Bu stanoklarning shpindeli yuqori aylanish chastotalariga ega (16000 ayl/min gacha) bo'lib, ular priborsozlikda qo'llaniladi.

2) Vertikal va radial-parmalash stanoklari—diametri 18, 25, 35, 50 va 75 mm gacha bo'lgan teshiklarga parmalab ishlov beradi.

3) Ko'p shpindelli parmalash stanoklari, ularning ish unumdorligi bir shpindelli stanoklamikiga qaraganda birmuncha ortiq bo'ladi.

4) Gorizontal-parmalash stanoklari—katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi (Z/DMO-12).

5) Zagotovkalarining yon qismida markaz teshiklarini hosil qilish uchun mo'ljallangan stanoklar.

Parmalash stanoklarining asosiy o'lchami sifatida parmalashning eng katta diametri, shpindel konusining o'lchami va uning eng katta yurish yo'li ko'rsatiladi.

Ixtisoslashtirilgan parmalash stanoklariga agregat stanoklarini kiritish mumkin, ular maxsus jihozlar (moslamalar, maxsus kesuvchi asboblari va boshqalar)ga ega bo'lib, odatda ko'p seriyali va keng ko'lamli- oqimli ishlab chiqarishda qo'llaniladi.


Maxsus parmalash stanoklari bir mahsulot turida bir yoki bir necha operatsialarni bajaradi. Ular odatda boshqa mahsulot turiga qayta moslanmaydi.

11.2. Vertikal va radial-parmalash stanoklari

Vertikal va radial-parmalash stanoklari sanoatda eng ko'p uchraydigan parmalash stanoklari hisoblanadi.

Vertikal-parmalash stanoklari o'lchamlari nisbatan katta bo'lmagan zagotovkalarda teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangandir. Ishlov o'tadigan zagotovka moslama bilan birga stolning ustiga o'rnatiladi. Zamnaviy 2H135-1 modeli vertikal-parmalash stanogi (11.1-rasm) 2H135 modeli, bundan ilgari chiqarilgan stanokka nisbatan keskin

takomillashgan. Bunda «suzuvchi» buriluvchi-suriluvchi stol mavjud boʻlib, u zagotovkadagi bir necha teshiklarga zagotovkani qayta boʻshatib mahkamlamasdan turib ishlov berish imkonini beradi.



Jl.1-rasm. Vertikal-parmalash stanogi:

1-fundament plitasi; 2-«suzuvchi» stol; 3-buriluvchi stol; 4- kolonna; 5- shpindel; 6-parmalash

Stolning boʻylama surilishi va salazkalaming koʻndalang siljirilishi tebranuvchan yoʻnaltiruvchilar boʻyicha bajariladi. Boʻylama stolning ustiga buriluvchan stol oʻrnatilgan. Bunday «suzuvchi» stoli yoʻqboʻlgan avvalgi stanoklarda asbobning markazi bilan zagotovka teshigi marka- zini bir-biriga moslash qoʻlda bajarilar edi va soʻngra zagotovka mahkam- lanar edi.

2H135-1 modeli stanokda «suzuvchi» stolning mavjudligi zagotovkaga konduktor, oldindan rejalangan yoki oldindan sozlangan kulachoklar boʻyicha koʻp koordinatli ishlov berishni zagotovkani qayta mahkamlamasdan turib amalga oshirish imkonini yaratdi.


2H135-1 modeli vertikal-parmalash stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

- 1) parmalashning maksimal diametri $d_{\text{mai}}=35$ mm;
- 2) shpindel oʻqidan kolonnagacha boʻlgan masofa $A=300$ mm;
- 3) stolning burilish burchagi 360° ;
- 4) shpindel aylanish chastotalari soni 12 ($31,5 \dots 1400 \text{ min}^{-1}$);
- 5) surish qutisi 9 xil ($S=0,1 \dots 1,6 \text{ mm/ayl}$) surish qiymatiga ega ;
- 6) bosh harakat elektr dvigateli $P=4 \text{ kW}$; $n_{\text{ed}}= 1440 \text{ min}^{-1}$.

Radial-parmalash stanoklari yakka buyurtmali va seriyali ishlab chiqarishda yirik va ogʻir korpus tipidagi zagotovkalarda teshiklaiga ishlov berish uchun xizmat qiladi (11.2-rasm). Zagotovka stol yoki fundament plitasi ustiga oʻrnatiladi yoki polda joylashadi va qoʻzgʻalmas

holda qoladi. Qo'zg'almas kolonnaga o'rnatilgan buriluvchan gilza- ning vertikal yo'naltiruvchilari bo'yicha traversa harakatlanadi.

11.2- rasm. Radial-
parmalash
stanogi:
1-fundamentplitasi; 2-qo'zg'almas
kolonna; 3-gidravlik qisqich;
4-buriluvchi gilza; 5-traversa;
6- rarmalash kallagi; 7-



Traversaga esa parmalash kallagi o'rnatilgan bo'lib, u traversa bo'yicha surila oladi va traversa hamda buriluvchan gilza bilan birga 360° ga burila oladi.

Kesuvchi asbob va zagotovka o'qlarini moslashtirish traversani burish va parmalash kallagini traversa bo'ylab surish orqali amalga oshiriladi. Zarur bo'lgan koordinatalar o'rnatilgandan keyin parmalash kallagi va kolonna traversa bilan mahkamlanadi.

2554 modeli radial-parmalash stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

- 1) parmalashning eng katta diametri $Z_{\max}=50$ mm;
- 2) shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa $A=350... 1600$ mm;
- 3) traversaning eng katta vertikal surilishi 1000 mm;
- 4) tezliklar qutisi 25 xil aylanish chastotasi ($t. =18...2000 \text{ min}^{-1}$) ga ega;
- 5) elektr dvigatellar soni 3 ($N=7,5 \text{ kW}$; $\Delta=0,5 \text{ kW}$; $N_3=4 \text{ kW}$).

Bosh harakat (shpindelning aylanishi) kinematik zanjiri tenglamasi aylanishning maksimal chastotasi uchun quyidagicha yoziladi:

$$i_{\text{max}} = 1460 \frac{36}{50} \cdot 2000 \text{ mm}^*$$

Surishning minimal qiymati uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi.

$$- \frac{3618 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 16 \cdot 1}{\dots} \dots \dots , ,$$

2554 modeli radial-parmalash stanogi asosida quyidagi takomil- lashgan stanoklar ishlab chiqarilgan: 2A554E — salazkalar bo'yicha

suriladigan; 2554P — relslar bo'yicha suriladigan; 2A557, 2A557E, 2A557P-shpindel o'qidan kolonnagacha bo'lgan masofa (вылет шпинделя) 3150 mm gacha uzaytirilgan; 2A554Φ1 — avtomatik sikl va shpindelning raqamli indikatsiyasiga ega bo'lgan; 2554Φ2 — raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan koordinat-parmalash stanogi.

Radial-parmalash stanoklaridan 2III55 modeli stanok alohida o'rin tutadi. Bu stanok ko'chma, buriluvchan parmalash kallagiga ega bo'lib, yirik gabaritli zagotovkalaming har xil tekisliklarda joylashgan teshiklariga ishlov beradi.


11.3. Ko'p shpindelli gorizontal-parmalash stanoklari. Agregat stanoklar haqida tushuncha

Ko'p shpindelli parmalash stanoklarining uch asosiy turi mavjud.

1) Shpindellari bir qatorda joylashib ketma-ket bir detaldagi har xil diametrli yoki bir teshikka turli asboblardan biri bilan ishlov berishga mo'ljallangan stanoklar. Masalan, 2, 3 yoki 4 shpindelli bir qatorli stol-plitali stanok 2H135II; to'rt shpindelli stanoklardan biri 2H118-4 modeli bilan belgilanadi (11.3-rasm).

2) Bir necha teshiklarni bir vaqtning o'zida ishlash uchun mo'ljallangan shpindellari almashinadigan, kolokol tipidagi parmalash kallagiga ega bo'lgan stanoklar, masalan, 2170M modeli stanok.

3) Keng ko'lamli ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ko'p shpindelli agregat stanoklari.



11.3-rasm. To'rt shpindelli vertikal-parmalash stanogi: 1- parmalash kallagi; 2-shpindel; 3-umumiy stol; 4-stanina.

Katta chuqurlikka ega bo'lgan teshildarga ishlov beruvchi stanoklar

uzunligi diametrdan bir necha marta katta bo'lgan teshiklarni parmalash va parmalab kengaytirish uchun xizmat qiladi. Stanoklar bir va ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Zagotovka aylanma harakat oluvchi, og'ir zagotovkalar esa qo'zg'almas bo'ladi.

Gorizontal-parmalash stanoklari ham katta chuqurlikka ega bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Bularndan ko'p uchraydiganlari quyidagi-lardir:


1) Gorizontal-parmalash ko'chma stanogi qiyalanuvchi parmalash kallagiga ega (OC-955 modeli stanok): vertikal bilan $\pm 20^\circ$ bur- chak ostida joylashgan teshiklarga ishlov berish mumkin.

2) OC-901 modeli bir shpindelli gorizontal-parmalash stanogi 010-18 mm Π chuqur teshiklarga qo'zg'almas zagotovkalarda pog'onasimon surish usuli bo'yicha ishlov beradi. Asbob aylanma harakat ($400-2100 \text{ min}^{-1}$) va sakkiz pog'onali surish harakati ($40-780 \text{ mm/ayl}$) ga ega bo'ladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi.

3) OC-401A modeli bir shpindelli vertikal-parmalash stanogi 0 6-12 mm li uzunligi 300 mm gacha bolgan teshiklarga ishlov beradi.

4) OC-402A modeli ikki shpindelli vertikal-parmalash stanogi ham 0 6-12 mm li, uzunligi 300 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov beradi. Har bir shpindel mustaqil boshqariladi. Stanok avtomatik ish siklida ishlaydi. Stanok yirik seriyali va keng kolamli ishlab chiqarishda foydalaniladi. Yuqorida keltirilgan stanoklar ixtisoslashgan parmalash stanoklariga mansubdir.

Parmalash uchun agregat stanoklari. Agregat stanoklari normal- lashgan detallar va uzellardan yig'iladigan stanoklar bo'lib, ular yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, ichki va tashqi yuzalarni yo'nish, rezba ochish kabi ope- ratsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha ularda korpus tipi- dagi detallarga ishlov berilib, kesib ishlash jarayonida zagotovkalar qo'zg'almas bo'ladi. Agregat stanoklarida kallaklar gorizontal, vertikal, qiya yoki kombinatsiyalashgan holda joylashishlari mumkin. Harakat elektr dvigateldan (11.4-rasm) kuch kallagi va shpindel qutisi orqali ishchi shpindellarga uzatiladi; ishchi shpindellarga esa kesuvchi asboblarni o'rnatilgan. Bu uzellar kolonna yoki stolga o'rnatilib, ular o'z navbatida asosiy stolga mahkamlab qo'yiladi. Asosiy stollar ishlov beriladigan zagotovkalarni mahkamlash uchun qisib qo'yuvchi mos- lamalarga ega.



11.4-rasm. XA-1607 modeli agregat stanogining umumiy ko‘rinishi.

Masalan, avtomobil dvigatellari silindrlar bloklarida parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, sekovkalash va rezba ochish operatsiyalarini bajarish uchun mo‘ljallangan 6 pozitsiyali kolonna tipidagi agregat stanogi yaratilgan. Stanok 150 ta shpindelga ega, uning ish unumdorligi :1 soat davomida 60 ta blokka ishlov beriladi. Silindr bloki zago- tovkasidagi teshiklar ishchi kallaklar bilan birga harakatlanuvchi kon- duktor plitalari bo‘yicha parmalanadi va boshqa ishlar bajariladi.

11, 4-rasmda kallaklari qiya joylashtirilgan agregat stanogining sxemasi keltirilgan.

11.4. Teshik kengaytirish stanoklari va ularning turlari

Teshik kengaytirish stanoklarida zagotovka teshiklarini parmalash, parmalab kengaytirish, zenkerlash, yo‘nib kengaytirish, razvyortkalash, tashqi silindrik yuzalarini yo‘nish, yon qismlarini yo‘nib tekislash (подрезка торцов), ariqchalar ochish, metchik va rezba keskichlari bilan rezba ochish, yuzalar va pazlami frezalash kabi ishlar bajariladi. Teshik kengaytirish stanoklari quyidagi turlarga bo‘linadi:

- 1) gorizont-al-teshik kengaytirish stanoklari;
- 2) koordinat-teshik kengaytirish stanoklari;
- 3) olmosli-teshik kengaytirish stanoklari.

Gorizont-al-teshik kengaytirish stanoklari yirik korpus tipidagi detallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu stanoklarning xarak- terli o'lchami sifatida shpindelning diametri ($d=60...160$ mm) ko'rsatiladi. Stanok bir (oldingi) yoki ikki (oldingi va orqa) stoykali bo'lishi mumkin.

Teshik kengaytirish stanoklarida o'qlari o'zaro parallel teshiklarga o'qlar orasidagi masofani katta aniqlikda saqlangan holda ishlov berish maqsadga muvofiqdir.

Kesuvchi asboblari shpindelgava radial supportga o'matiladi. Shpindel va planshayba tezliklar qutisi orqali aylanma harakat oladi. Zagotovka buriluvchan stolga o' matilib mahkamlanadi.

2A620 modeli universal teshik kengaytirish stanogining texnik xarakteristikasi quyidagicha:

- 1) shpindelning diametri $d_{sp}=90$ mm.
- 2) stolning kengligi va uzunligi $\{L*B\}$ 1120*1250 mm.
- 3) shpindelning aylanish chastotalari chegarasi $n_{shp}=12,5-1600$ min⁻¹.
- 4) planshaybaning aylanish chastotalari chegarasi $n_{pl}=8-200$ min⁻¹
- 5) shpindelning bo'ylama surilishi $s_h=2,2-1720$ mm/min.
- 6) shpindelning chiqish masofasi $Z_{max}=710$ mm.
- 7) zagotovkaning maksimal massasi 2 t.


Stanokdagi harakatlar:

- bosh harakat—shpindel va planshaybaning aylanma harakati;
- surish harakatlari: shpindelning bo'ylama surilishi $s_{b\ shp}$;
- supportning radial surilishi s_{rad} ;
- shpindel babkasining vertikal surilishi s_v ;
- stolning bo'ylama surilishi $s_{b\ st}$;
- stolning ko'ndalang surilishi $s_{st}^{\wedge}$;
- stolning doiraviy surilishi s_{dst} .

Shpindel babkasida tezliklar qutisi va surishlar qutisi, teshik kengaytirish va frezalash shpindellari (bu ikki shpindel shlitsli birikma bilan birlashtirilgan) hamda plansupport (ko'ndalang yoki radial supportli planshayba) joylashtirilgan. Stanokning umumiy ko'rinishi 11.5- rasmda keltirilgan.

Bu stanok asosida 2A620Φ1-2, 2A620Φ4-1 modeli raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklar yaratilgan.

Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari teshiklarning o'lchamlari, ularning o'zaro joylashuvi va shakli yuqori aniqlik darajasida bo'lishi



11.5-rasm. Teshik kengaytirish stanogi:
 1-stanina; 2-salazkalar; 3-buriluvchi stol; 4-shpindel babkasi; 5-oldingi stoyka;
 6-planshayba; 7-radial support; 8-shpindel; 9-orqa stoyka; 10-lyunet.

talab etilganda qo'llaniladi. Bu stanoklar maxsus qurilmalaiga ega bo'lib, uJar stanok ishchi organJarining harakatlanishini bir necha mikrometr- lar aniqligida bo'lishini ta'minlaydi. Bu stanoklarda ishlov berish jarayoni temperaturasi $20 \pm 1^\circ\text{C}$ U termokonstant sharoitida maxsus xonalar- da olib boriladi.


Koordinat-teshik kengaytirish stanoklari bir stoykali (modellari 2411, 2B440A, 2A450, 2I450) va ikki stoykali (modellari 2455, 2457, 2458, 2459, 2B460, 2A470) bo'ladi. Ulardan detallarni aniq rejalash uchun va o'lchov mashinalari sifatida foydalanish ham mumkin. Za- monaviy koordinat-teshik kengaytirish stanoklari yuqori (B), juda yuqori (A) va eng yuqori (C) aniqlik darajalarida chiqariladi. Ularning ba'zilar dastur bilan boshqarish sistemasi asosida ishlaydi. Masalan, 2E450Φ1-1 modeli raqamli indikatsiya va koordinatlarni oldindan terish; 2E450AΦ30, 2E450AMΦ4 modeli, asboblarni magaziniga ega bo'lgan stanoklar mavjud.

2A450 modeli teshik kengaytirish stanogi (11.6-rasm) optik quril- maga ega bo'lib, o'lchamlarning butun va kasr ulushlarini aniq o'qish imkonini beradi. Stanok to'g'ri burchakli o'qlar sistemasida o'qlar orasidagi masofalarning aniqligi 0,001 mm atrofida bo'lishini

ta'minlaydi. Koordinatalar aniq masshtabli ko'zgu valiklari va optik priborlar yordamida o'lchanadi. Koordinatalar qiy-mati aniq shkalalar bo'yicha maxsus mikroskoplarni yordami-da aniqlanadi.

Ba'zi stanoklarda koordinat-larni hisoblashning induktiv usulidan foydalaniladi.

Olmosli teshik kengaytirish stanoklari zagotovka teshildariga diametr va shakli bo'yicha katta aniqlik va yuqori tozalik dara-



11.6-rasm. Koordinat- teshik kengaytirish stanogi.

jasida ($i_a = 0,5-0,16$ mkm dan $i_a = 0,063... 0,04$ mkm gacha) ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bu stanoklar pardoqlab ishlov berishni ta'minlab, kesish jarayoni yuqori tezliklarda ($v > 1000$ m/min), juda kichik surishlar ($s = 0,01... 0,15$ mm/ayl) va kesish chuqurliklari ($f = 0,05... 0,03$ mm) da olib boriladi. Texnologik sistema vibratsiyaga chidamlilikning yuqori darajalariga ega. Pardoqlab teshik kengaytirish operatsiyalarida diametr bo'yicha 100 mm ga 5-15 mkm oralig'ida farq (dopusk) bo'lishiga erishiladi. O'lchamlarning aniqligi 8-9 (ba'zan esa 5-7) kavitetlarga to'g'ri keladi. Dumaloqlik va konussimonlik bo'yicha farqlanish 3..10 mkm oralig'ida bo'ladi. Olmosli-teshik kengaytirish stanoklari vertikal, gorizontaal, bir va ko'p shpindelli turlarga bo'linadi.

Kesuvchi asbob sifatida olmosli va qattiq qotishmali keskichlardan foydalaniladi.

Bu stanoklarda bosh harakat shpindelning kesuvchi asbob bilan birga aylanma harakatidir. Surish harakati vertikal bir shpindelli stanoklarda shpindelga, gorizontaal bir va ikki tomonlama stanoklarda zagotovka va moslama o'rnatilgan stolga uzatiladi (11.7-rasm).

Surish harakati ko'pincha pog'onasiz boshqariladigan gidroyurit- ma yordamida amalga oshiriladi.

Vertikal olmosli-teshik kengaytirish stanoklari avtomobil va trak- tor dvigatellari silindrlar blokidagi teshiklarni nafis yo'nib kengay- tirishda qo'llaniladi. Bunda ishlangan yuzada jilvirlash va xoninglash- dan so'ng qoladigan abraziv modda qoldiqlari bo'lmaydi, ishlov aniqligi 0100-200 mm li teshiklar uchun ovallik va konuslik bo'yicha ikkinchi va hatto birinchi sinflargacha yetadi (0.01-0,005 mm).

11.7-

III- ----uy

■»

1

11.7- rasm. Gorizontal olmosli-teshik kengaytirish stanogi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Parmalash-teshik kengaytirish guruhi stanoklarining asosiy tiplari- ni keltiring.
2. Teshik kengaytirish stanoklarining turlari va vazifalarini izohlang.
3. 2III35-1 modeli vertikal-parmalash va 2554 modeli radial parmalash stanoklarining vazifasi. Ko‘p shpindelli parmalash stanoklari to‘g‘risida tushuncha.
4. 2620B modeli universal gorizontal-teshik kengaytirish stanogida qanday harakatlar mavjud? Stanokning vazifasini ta’riflang.
5. 2A450 modeli koordinat -teshik kengaytirish va 2706B modeli olmosli-teshik kengaytirish stanoklari haqida tushuncha. Ushbu stanoklar qanday vazifalarni bajaradi?
6. Agregat stanoklari haqida tushuncha. Parmalash-agregat stanoklarida qanday ishlar bajariladi?

12- bob. FREZALASH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Frezalash stanoklari haqida umumiy tushunchalar, stanoklarning asosiy tiplari.
2. Konsolli-frezalash stanoklari.
3. Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va to'xtovsiz harakatdagi frezalash stanoklari.
3. Shponka frezalash stanoklari. Kopirli frezalash stanoklari haqida tushunchalar.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Frezalash stanoklari guruhi. 2. Konsolli-frezalash stanoklari. 3. Konsolsiz-frezalash stanoklari. 4. Bo'ylama-frezalash stanoklari. 5. Karusel-frezalash stanoklari. 6. Barabanli frezalash stanoklari. 7. Shponka frezalash stanogi. 8. Kopirli frezalash stanoklari.

12.1. Frezalash stanoklari haqida umumiy tushunchalar

Frezalash guruhi stanoklari mashinasozlik zavodlarida keng qo'llaniladi. Frezalash stanoklarida gorizontaal, vertikal va qiya yassi, shakldor yuzalarni shakllantirish, to'g'ri va vintsimon ariqchalar va pazlar ochish, kopirlash usuli bo'yicha g'ildiraklarda tishlar kesish, tashqi va ichki rezbalar ochish kabi ishlar bajariladi. Zagotovkalar yuzalarini frezalash texnologik usuli ko'p tig'li kesuvchi asbob - fre- zaning aylanma harakati va zagotovkaning ilgariylama surish harakati bilan xarakterlanadi. Frezalash guruhi stanoklari quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (12.1-jadval):

12.1-jadval

Tiplar	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	-
1	Konsolli vertikal-frezalash	6M11K,6P11Φ3
2	To'xtovsiz harakatdagi frezalash	621
3	Bir stoykali bo'ylama frezalash	-
4	Kopirlash va gravirlash	641,6B443, JP397Φ3
5	Konsolsiz vertikal-frezalash	6A59,6520PΦ3
6	Ikki stoykali bo'ylama frezalash	6682,6M6IOΦ11
7	Keng universal frezalash	675B,6B76ΠΦ2
8	Konsolli vertikal-frezalash	6T80III,6T82
9	Har xil frezalash	6D92,695

Hozirgi zamon frezalash stanoklarida bir qator ilg'or konstruk- tiv yechimlar o'z aksini topgan: bosh harakat va surish harakati alohida yuritralarga ega (ajratilgan), ishchi stolining barcha yo'nalishlar bo'yicha tezkor harakatlantiruvchi mexanizmlarning mavjudligi, surish harakatini boshqarish bir dastak orqali amalga oshiriladi. Stanoklarda uzellar va detallar keng unifikatsiya qilingan.

Frezalash stanoklarini ikki asosiy guruhga ajratish mumkin: universal va ixtisoslashtirilgan stanoklar.

Universal stanoklarning asosiy parametri sifatida zagotovka o'rnatiladigan stol ish yuzasining o'lchamlari ($B * L$) ko'rsatiladi.

Frezalash stanoklarida bajarilishi mumkin bo'lgan ishlarning keng doirasi ulardan avtomobillar va yo'l qurilishi mashinalarini ta'mirlash korxonalarida keng foydalanish imkonini beradi.

12.2. Konsolli-frezalash stanoklari

Bu stanoklarning konsolli deb atalishga sabab, ularda stanokning stoli stanina bo'ylab yuqori va pastga harakatlanuvchi qism—konsolga o'rnatilgan. Konsolli-frezalash stanoklari gorizontal, vertikal, universal va keng universal turlarga bo'linadi.

Umumiy foydalaniladigan frezalash stanoklarining asosiy parametri stol ish yuzasining o'lchamlaridir. Ular quyida keltirilgan (12.2-jad- val):

12.2-jadval


Stol nomeri	0	1	2	3	4
$B * L$, mm	200*800	250*1000	320*1250	400*1600	500*2000

Konsolli-frezalash stanoklari shpindel o'qining joylashishi bo'yicha gorizontal va vertikal stanoklarga bo'linadi. Shpindelga freza o'rnatilib, u aylanma harakat oladi. Stol karetkaga, karetk esa konsolga o'rnatilgan bo'lib, zagotovka stol bilan birga bo'ylama, ko'ndalang va vertikal yo'nalishlarda harakatlanadi. Universal konsolli gorizontal-frezalash stanoklari oddiy gorizontal-frezalash stanoklaridan buriluvchi stoli bilan farqlanadiki, u uch o'zaro perependikular yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishidan tashqari o'zining vertikal o'qi atrofida $\pm 45^\circ$ ga burila oladi. Bu stanokda vintsimon ariqchalarni va g'ildiraklarda qiya joylash- gan tishlarni shakllantirishga imkon beradi.

Keng universal stanoklar (modeli oxirida III harfi yoziladi) universal stanoklardan qo'shimcha, vertikal va gorizontal o'qlar atrofida

buriluvchan shpindelning mavjudligi bilan farqlanadi. Shuningdek ikki shpindel (gorizontal va vertikal) va gorizontal o'q atrofida buriluvchan stolga ega bo'lgan stonoklar ham uchraydi. Keng universal stanoklarda shpindel ishlov o'tayotgan zagotovkaga nisbatan istalgan burchak os- tida o'matilishi mumkin.

6T80III modeli keng universal frezalash stanogi (12.1-rasm) mayda va o'rta zagotovkalarda har xil ishlami, shu jumladan vintsi- mon ariqchalarni frezalashni yakka buyurtmali va o'rta seriyali ishlab chiqarish sharoitida bajarish uchun mo'ljallangan.



12.1-rasm. 6T80III modeli keng universal frezalash stanogi.

Gorizontal (asosiy) shpindel quvati 3 kW li elektr dvigateldan harakat olib 12 xil chastotali ($n = 50 \dots 2240 \text{ min}^{-1}$) aylanishga ega. Vertikal shpindel buriluvchan shpindel kallagida joylashib quvati 1,1 kW li elektr dvigateldan harakat olib, u ham 12 xil chastotali ($n_{shp} = 56 \dots 2500 \text{ min}^{-1}$) aylanishga ega. Shpindel kallagi bo'ylama yo'nalishda $\pm 45^\circ$ ga, ko'ndalang yo'nalishda staninaga qarab 30° , staninadan esa 45° ga qo'lda buriladi va mahkamlab qo'yiladi.

Surish yuritmasi konsolga joylashtirilgan; harakat 0,75 kW li elektr dvigateldan boshlanib surish qutisi orqali qadami $t = 6 \text{ mm}$ li yurgizish vintlariga uzatiladi. Stol 18 ta surish qiymatlariga ega (bo'ylama va

ko'ndalangiga $s_b=s_k=20\ldots 1000$ mm/min, vertikal yo'nalishda esa 10.. .500 mm/min), bu harakatlar qo'lda va mexanik usulda bajarilishi mumkin.

Frezalash stanoklarining texnologik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida zagotovkani o'rnatish uchun quyidagi turli moslamalar qo'llanilib, ularga qo'shimcha ishchi va yordamchi harakatlar uzatiladi:

1. Buriluvchan stollar, ularning diametri 320, 400, 500 va 630 mm. Zagotovkani pnevmatik yoki gidravlik yuritma yordamida mahkamlash; stolning o'zi mexanik tarzda burilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

2. Bo'lish kallaklari zagotovkani belgilangan burchak ostida o'ratib ishlash, davriy tarzda zagotovkani uning o'qi atrofida burish (bo'lish) va vintsimon yuzalarga ishlov berishda zagotovkani to'xtovsiz aylan-tirib turish uchun xizmat qiladi. Bo'lish kallaklari yordamida tishli g'ildiraklarning tishlarini, bolt va gayka kalJagining yoqlarini, parma, zenker, razvyortkalarining spiral ariqchalarini frezalash mumkin. Bo'lish kallaklarning asosiy o'lchami—o'rnatiladigan zagotovkaning maksimal diametri bo'lib, u 160, 200, 250, 320, 400 va 500 mm ga teng bo'ladi. Kallaklar to'g'ridan-to'g'ri bo'lish, universal va optik turlariga bo'linadi. Ko'proq universal bo'lish kallaklari (UBK) qo'llanilib, ularda bo'lish uch usulda bajariladi: to'g'ridan-to'g'ri bo'lish, oddiy bo'lish va differensial bo'lish.

Optik bo'lish kallaklari juda aniq bo'lish ishlarida va bajarilgan bo'lishni nazorat qilishda foydalaniladi.

Konsolli-vertikal frezalash stanoklari gorizontol stanok asosida qurilib, ularda xobot qismi bo'lmaydi, staninaning yuqori qismi biroz o'zgartirilib, unga shpindel kallagi o'rnatilgan bo'ladi. Shpindel vertikal o'q. Ba'zi stanoklarda shpindel kallagi gorizontol o'q atrofida burilishi mumkin.

Shunday qilib, konsolli-frezalash stanoklari quyidagi variantlarda chiqariladi:

Gorizontol (modellari 6P80Г, 6P81Г, 6P82Г, 6P83Г,... 6T82,...);

Vertikal (modellari 6P10, 6P11, 6P12, 6P13, 6P12B, 6M11K,...);

Universal (modellari 6P80, 6P81, 6P82, 6P83,...);


Keng universal (modellari 6P80III, 6P81III, 6P82III, 6P83III, 6T80III,...).

12.3. Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va uzluksiz harakatdagi frezalash stanoklari

Konsolsiz vertikal-frezalash (yoki krest stolli vertikal-frezalash) stanoklari yirik zagotovkalarni katta kesimli qirindi olib ishlov berishda foydalaniladi. Konsolsiz stanoklar katta quwatga, shpindelning yuqori chastotalarda aylanishi va stolning katta miqdordagi surishlariga ega. Shpindel babkasi staninaning yo'naltiruvchilari bo'yicha vertikal yo'nalishda harakatlantiriladi. Ba'zi stanoklarda shpindelning o'qi burchak ostida o'rnatilishi mumkin. Stol gorizontaal tekislikda ikki o'zaro perependikular yo'nalishda harakatlanadi. Stolning kengligi 630, 800 va 1000 mm. 6A59 modeli vertikal-frezalash stanogida (12.2-rasm) har xil frezalash ishlaridan tashqari frezalash kallagining vertikal surilishi yordamida oddiy parmalash va teshik kengaytirish ishlarini ham bajarish mumkin.

Stanokning asosiy ko'rsatkichlari:


Stolning ishchi yuzasi	1000*2500 mm;
Stolning bo'ylama surilishi	2000 mm;
Stolning ko'ndalang surilishi	950 mm;
Shpindeldan stolgacha bo'lgan masofa	100-1000 mm; $n_{shp}=25-$
Shpindelning aylanish chastotasi	1250 mm/min; 20-1500
Surish (pog'onasiz boshqariladi)	mm/min;
Bosh harakat elektr dvigateli quwati	22 kW.



12.2- rasm. Krest stolli konsolsiz vertikal frezalash stanogi:
1-shpindel babkasi; 2-shpindel;
3- stanina; 4-stol; 5-karetko.

Bo'ylama-frezalash stanoklari yirik gabaritli zagotovkalarga ishlov berish uchun moljallangan, ular bir va ikki stoykali bolib, frezalash kallaklari soni bir stoykali stanoklarda 1 yoki 2, ikki stoykali stanoklarda 2, 3, 4 tadan bo'lishi mumkin.

Bo'ylama-frezalash stanoklarida (12.3-rasm) zagotovka o'rnatilgan ishchi stoli faqat bo'ylama surishga ega. Shpindellarning aylanma harakati bosh harakat bo'lib, ular ayrim elektr yuritmaga ega; shpindellar gilzalarining o'q bo'ylab surilish imkoniyati bor, bu frezalarning ishlanadigan yuzaga nisbatan aniq o'rnatilishini ta'minlaydi. Traversa alohida elektr dvigatelga ega.




12.3-rasm. Ikki stoykali bo'ylama frezalash stanogi: 1-stanina; 2-stoyka (2 ta); 3-stol; 4-yon shpindel kallagi; 5-traversa; 6-frezalash kallagi (2 ta); 7-balka.

Bo'ylama-frezalash stanoklari stolining kengligi $5=320-5000$ mm, uzunligi $\text{£}=1000-12500$ mm gacha yetadi (12.4-rasm). Stanoklarning modellari 6682, A662B, A662.


Uzluksiz harakatli frezalash stanoklarida kesish jarayoni ishlanayotgan zagotovkalarning to'xtovsiz aylanma harakati davomida sodir bo'ladi. Bunday stanoklarga karusel-frezalash va barabanli-frezalash stanoklari mansubdir.

Karusel-frezalash stanogi vertikal o'q atrofida aylanib turuvchi stolga ega (12.5-rasm).

Zagotovka stolga o'rnatilib sekin aylantirib turiladi. Frezalar frezalash kallagining ikki shpindeliga o'rnatiladi. Birinchi freza xomaki, ikkinchisi tozalab ishlov beradi. Tayyor detallarni bo'shatib olish va yangi zagotovkalarni o'rnatish yuklash pozitsiyasida stanokni to'xtatmay turib bajariladi, buning natijasida yordamchi vaqt keskin qisqarib, ishlov berish unumdorligi ortadi.




12.4-rasm. Zagotovkani
frezalash sxemasi.



12.5-rasm. 621 modeli karusel—frezalash stanogi.

Barabanli-frezalash stanoklari (12.6-rasm) bir vaqtning o'zida ikki o'zaro parallel torets tekisliklariga egabo'lgan detallar (korpus, vallar)ga ishlov berishda qo'llaniladi. Bu stanoklarning o'ziga xos konstruktiv belgisi sifatida diametri 500...2000 mm li olti yoqli barabanning borligini ko'rsatish mumkin. Baraban gorizontal o'q atrofida sekin aylan-




12.6-rasm. Barabanli frezalash stanogi: J-stoyka; 2-frezalash kallagi; 3-val; 4-baraban.

tirilib (surish harakati *s*), uning yassi yoqlariga zagotovkalar oʻrnatilib mahkamlanadi. Yuqorida joylashgan ikki kallak xomaki, pastda joylashgan ikki kallak esa tozalab ishlov beradi. Frezalash chuqurligi shpindel gilzasining oʻq boʻylab siljishi orqali belgilanadi. Tayyor boʻlgan detalni toʻxtatmay turib frezalarga qarama-qarshi tomonda amalga oshiriladi. Baraban va frezalar aylanish chastotalarining zaruriy qiymatlari almashinuvchi tishli gʻildiraklar yordamida sozlab olinadi.

12.4. Shponka frezalash stanoklari. Kopirli-frezalash stanoklari haqida asosiy tushunchalar

Shponka frezalash stanoklari shponka pazlarini frezalash uchun xizmat qiladi. Bir shpindelli Vertikal shponka frezalash stanogi (12.7- rasm)da shpindel freza bilan birga bosh harakat—aylanma harakat oladi. Bundan tashqari paz oʻqi boʻylab toʻgʻri chiziqli surish harakatiga ega boʻladi va paz boʻyicha yurishning oxirida vertikal surish harakatini ham oladi. Ishlov beriladigan zagotovka stolga oʻrnatiladi.

6Д92 **modelli shponka frezalash stanogi** yarim avtomatik sikl boʻyicha ishlaydi. Har yurishning oxirida karetkaning vertikal surilishi




avtomatik tarzda sodir bo'ladir. Ishlov berish jarayonida paz kengligi (B)ning farqlanishi 0,02-0,03 mm dan ortmaydi. Yuza tozaligi 6-7 sinflarga yetadi. Kesuvchi asbob—shponka frezasini 15-20 martagacha qayta charxlash mumkin, ish unumdorligi 2-3 marta ortadi.

Kopirli-frezalash stanoklari kulachok, shablon, press-forma, shtamp, turbina parraklari, murakkab korpus tipidagi detalaming shakldor yuzalariga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Ishlov berish kopir (shablon) bo'yicha bajariladi; kopir ko'pincha ishlanayotgan detalga nisbatan 1:1 masshtabida tayyorlangan bo'ladi.

Kopirli frezalash stanoklari quyidagi prinsip bo'yicha ishlaydi: stanok bajaruvchi mexanizmi (freza bilan birga)ning harakati kopirlash qurilmasining sezgir elementi (shup, nakonechnik)ning harakati bilan bog'langan bo'lishi zarur. Sezgir element (shup) kopiming pro-filiga tegib turadi. Shu tufayli kopirli frezalash stanoklarining tarkibida kuzatuvchi yuritma bo'lishi kerak. Ishlash prinsipi bo'yicha kuzatuvchi yuritmalarning gidravlik, mexanik, elektrik va elektrogidravlik turlari bo'ladi.

Kopirlash ishlari ikki turga ajratiladi: kontur bo'yicha kopirlash (tekislikdagi yassi egri chiziqlar bo'yicha ishlash (12.8-rasm) va hajmiy kopirlash (yuzalarga ishlov berish).

641 modeli kopirli-frezalash stanogi yassi kopir bo'yicha, shuningdek hajmiy kopirlash prinsipi bo'yicha ishlaydi. Stanokda kuzatuvchi yuritmalarning mexanik turlaridan bo'lgan **pantograf** (to'rt zvenoli shamirli parallelogramm) qo'llangan. Bu stanokda kopirlash masshtabi 1:1,5-s-l:10 oralig'ida bo'lishi mumkin.



12.8-rasm. Kontur bo'yicha frezalash sxemasi. 109

6Б443 модели kopirli-frezalash stanogi yarim avtomat siklida ishlab, surishlarning elektrogidravlik kuzatuvchi yuritmasiga ega. Stanok kopir bo'yicha fazoviy murakkab shaklga ega bo'lgan shtamp, kokil, press-formalami tayyorlashda qo'llaniladi.

JIP397ΦЭ модели kopirli-frezalash stanogi raqamli dastur bo'yicha boshqarilib, fazoviy murakkab shakldagi press-forma, matritsa, shtamplar va shunga o'xshash detallarni ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bu stanokda frezalash, parmalash va teshik kengaytirish operatsiyalarini, shuningdek raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan frezalash stanoklari uchun boshqarish dasturlarini tayyorlash mumkin. Stanok tezkor harakatlanuvchi kuzatish yuritmasiga ega.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Frezalash jarayonini ta'riflang va frezalash guruhi stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
2. Konsolli frezalash stanoklarining turi va vazifalarini izohlang.
3. Konsolsiz, bo'ylama-frezalash va uzluksiz harakatdagi frezalash stanoklarining tasnifi va vazifalarini izohlang.
4. Kopirlash-frezalash stanoklari haqida tushuncha, ularning ish prinsipi va vazifalarini izohlang.
5. 6D92 modeli shponka frezalash stanogining ishlash prinsipi va vazifasi. Ushbu stanokda shponka ariqchalarini frezalash sxemasini keltiring.
6. Stanoklarning keltirilgan belgilanishlarini izohlang:
6P13ΦЭ, 6Б76, 6Т80III, 6Б82, 6Д92, 641.

13- bob. RANDALASH, O'YISH VA SIDIRISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy tavsifi va stanoklarning asosiy tiplari.
2. Randalash stanoklari.
3. O'yish stanoklari.
4. Sidirish stanoklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari tiplari. 2. Ko'ndalang randalash stanogi. 3. Bo'ylama randalash stanogi. 4. O'yish stanogi. 5. Randalash va o'yish sxemalari. 6. Sidirish avtomatik stanogi. 7. Sidirish sxemalari va protyajalar.

13.1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy tavsifi

Randalash va o'yish stanoklarida keskichlar yordamida yassi va shakldor yuzalar, to'g'ri chiziqli ariqchalar va pazlar shakllantirilsa, sidirish stanoklarida protyajka vositasida turli profildagi ichki va tashqi yuzalarga aniq ishlov beriladi.

Bu guruh stanoklarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri - ishchi organlarining ilgarilama-qaytar harakatlanishidir. Bu guruh stanoklarining ko'pchiligi bosh harakatning pog'onasiz gidravlik va elektrik yuritmalariga ega. Stanoklarda salt yurish (холостой ход) ning mavjudligi ularning asosiy kamchiligi bo'lib, unga ko'p vaqt sarf bo'ladi. Bu guruhga quyidagi tipdagi stanoklar kiradi (13.1-jadval):

13.1-jadval

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	-
1	Bir stoykali bo'ylama randalash	-
2	Ikki stoykali bo'ylama randalash	7212
3	Ko'ndalang randalash	7303, 7137
4	O'yish	7401, 7A420
5	Gorizontal sidirish	7523, 7B55
6	Vertikal sidirish (ichki yuzalar uchun)	7612
7	Vertikal sidirish (tashqi yuzalar uchun)	7723, 7A7201
8	-	-
9	Har xil	-


13.2. Randalash stanoklari

Randalash stanoklari randalash keskichlari yordamida yassi va chiziqli shakldor yuzalarni shakllantirishda, to'g'ri chiziqli paz va ariqchalarni har xil profilli chuqurliklarni qirqib hosil qilishda foydalaniladi. Randalash stanoklarining quyidagi turlari bo'ladi.

- Ko'ndalang randalash (bir va ikki supportli).
- Bo'ylama randalash (bir va ikki stoykali, qirra randalash).

Ko'ndalang-randalash stanoklari olchamlari bo'yicha mayda va o'rta zagotovkalarga yakka buyurtmali va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida, ta'mirlash va asbobsozlik sexlarida ishlov berish uchun

xizmat qiladi. Bu stanoklarda bosh harakat polzunining keskich bilan birga ilgariqlama-qaytar harakati bo'lib, u mexanik yoki gidravlik (polzunning yurish masofasi 700 va 1000 mm bo'lganda) yuritmadan boshlanadi. Zagotovka stanok stoliga o'latiib, unga uzlukli (davriy) ko'ndalang yoki vertikal surish harakati uzatiladi. Bu harakat polzun harakatining yo'nalishi teskari (salt) yurishdan ishchi yurishga o'zgarish paytida sodirboladi. Bu harakat xrapovikli mexanizm orqali ko'ndalang yoki vertikal vintga uzatiladi (13.1-rasm).



13.1-rasm. 736 modeli ko'ndalang randalash stanogi: 1- stanina; 2-stol; 3-support; 4-polzun.

736 modeli ko'ndalang randalash stanogida harakat elektr dvigateldan tezliklar qutisi orqali kulisa mexanizmiga uzatiladi. Tebranuvchi kulisa mexanizmi kulisa g'ildiragi ($z=100$) aylanma harakatining polzunning har minutda ikki marta yurish soni kinematik zanjir balans tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$i_{m,y} = i_{e,d} \cdot i > i_{m,y}/\text{min}$$

Sxemada ko'rsatilgan holat uchun $i_{III,V} =$

$$960 \cdot 5/29 \cdot 20/40 \cdot 28/25/100 = 29,5 \text{ i.m.y./min}$$

Stanok $v_{\text{imy}}=10,5; 15,2; 29,5; 31,2; 42,0; 59,0$ i.m.y./min ga teng bo'lgan 6 xil ikkilangan yurishga ega.

Polzunning yurish masofasi $L=95-650$ mm. Bu ko'ndalang-ran- dalash stanoklari uchun asosiy ko'rsatkichdir. Stolning davriy ko'ndalang surish harakati kulisa g'ildiragi vali bilan bog'langan xrapo- vikli mexanizm yordamida bajariladi. Gorizontaal yo'nalishdagi surish harakati zanjiri uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi (13.2-rasm):



13.2-rasm.

$$J_B = 1 \text{ Lmjr. } \frac{36}{36} \frac{Z}{36} \text{ tv}^* \text{ mm/i.m.y.}$$

Bu yerda $2^{\wedge}=12$ mm—ko'ndalang yurgizish vinti qadami; $z=1-10$ - xrapovikli g'ildirakning sobachka bilan ilashishi mumkin bo'lgan tishlari soni; $^{\wedge}=1-5-10$ bo'lgani uchun $S_g=0,33 \dots \dots \dots 3,33$ mm/i.m.y.

Randalashda kesish tezligining aniqlanishiga misol: « $^{\wedge}$ », -10,5 i.m.y./ min; $L=450$ mm. Kulisaning tebranish o'qidan yuqori shamiigacha bo'lgan masofasi $\#=750$ mm bo'lsa, tezlanish koeffitsiyenti

$$P \quad 2n \sim \frac{2-3,14 \cdot H}{0} \quad \text{III} \quad z = 1.21$$

Kesish tezligi

$$\frac{nL \kappa + 110,5-450}{1000} \frac{1,21}{1,21} + 1 \quad \text{m/min}$$

7M36 modeli ko'ndalang-randalash stanogida bosh harakat va surish harakati gidravlik yuritmadan olinib, ularning tezligi pog'onasiz o'zgaradi. Polzunning ishchi tezligi v_{iy} (v) 3-37 m/min diapazonida o'zgaradi.

Ko'ndalang-randalash stanoklarining yangi modellari 7303, 7305, 7307Д, 7310Д ga binoan polzunning yurish masofasi mos ravishda $L=320$, 500, 710 va 1000 mm qilib belgilangan.

Ko'ndalang-randalash stanogida randalash sxemasi va kesish rejimi elementlari (13.3-rasm)da ko'rsatilgan. Kesish tezligi

$$v_{iy} = \frac{nL}{1000} \cdot (l+m);$$

$$L = l + \Delta + y; \Delta + y = 35 - 75 \text{ mm}$$

$$m =$$

	$\Phi A // /$
$\sqrt[3]{b/s}$	
B	$\wedge S$

13.3-rasm.

Asosiy texnologik vaqt

mm

Tanlangan v va s larda keskichning xossalari bo'yicha yo'l qo'yiladigan kesish tezligi

$$C_{,,}$$


$$v \quad \quad \quad \cdot k_c, \text{ m/min}$$

7310Д модели zamonaviy ko'ndalang-randalash stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

Polzunning eng katta yurish masofasi	1000 mm
Stol ishchi yuzasi o'lchamlari	560*1000 mm
Stolning eng katta surilishi:	
gorizontal yo'nalishda	800
vertikal yo'nalishda	mm
Gorizontal yo'nalishda surish qiymati	420
Bosh harakat elektr dvigateli quvati	mm
Bosh harakat yuritmasi turi	0,2-5
	mm/s

Bo'ylama-randalash stanoklari yirik zagotovkalarga yakka buyurt- mali va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida, shuningdek ta'mirlash sexlarida ishlov berishga mo'ljallangan. Bu stanoklarda xomaki ($i_z=80...40$) va tozalab ($i_z=40...20$) hamda yuqori aniqlikda pardoz- lab randalash ($i_z=10...3,2$) ishlarini bajarish mumkin.

Bo'ylama-randalash stanoklarida (13.4-rasm) zagotovkaning stol bilan birga ilgariqlama-qaytar surilishi bosh harakatdir. Stolning ishchi yuzasi 16*8 m gacha yetadi.



13.4-rasm. 7212 modeli ikki stoykali bo'ylama randalash stanogi. 1-stanina; 2-stol; 3-traversa; 4-vertikal supportlar; 5-portal; 6-yon supportlar; 7-stol yuritmasi

7212 modeli bo'ylama-randalash stanogida 2 ta support traversa- da, 2 ta yon support stoykalarga o'rnatilgan. Bosh harakat yuritmasi o'zgaras tok elektr dvigateli (generator-dvigatel sistemi bo'yi- cha)dan iborat bo'lib, stol tezligini pog'onasiz o'zgartirishni, shuningdek keskichning zagotovkaga urilmay ishga kirishishini hamda ish yo'li oxirida asta-sekin kesish zonasidan chiqishini ta'minlaydi.

Keskichlarning surish harakati zagotovkaning salt yurishi yo'li vaqtida sodir bo'ladi va uning har ikki yurishiga davriy tarzda mos keladi.

7212 modeli bo'ylama randalash stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

Ishlov o'tayotgan zagotovkaning

eng katta o'lchamlari ($B \cdot H \cdot L$), mm 1250*1120*4000

Stolning yurish tezligi $v_x = 4-80$ m/min $v_y = 12-80$ m/min

Vertikal supportlamining surilishi

gorizontal yo'nalishda vertikal $s_g = 0,5-25$ mm/i.m.y.;

yo'nalishda $s_v = 0,25-12,5$ mm/i.m.y.;

Stol yuritmasi elektr dvigateli quvati $jV_d = 100$ kW

Bo'ylama-randalash stanoklari asosida kombinatsiyalashgan ko'p operatsiyali randalash-frezalash (teshik kengaytirish, jilvirlash) stanoklari ishlab chiqarilgan.

13.3. O'yish stanoklari

Yassi va shakldor yuzalarni shakllantirish, detallarning silindrik va konussimon teshiklarida shponka pazlari, shlitlar, ariqchalar ochish kabi ishlarni yakka buyurtmali va mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida bajarish uchun mo'ljallangan.

Bu stanoklar vertikal tipda bo'lib, polzun unga o'rnatilgan o'yish keskich bilan birga vertikal yo'nalishda ilgariqlama-qaytar harakatda bo'ladi. Bu bosh harakat (v) bo'lib, uni krivoship-kulisali, krivoship-shatunli mexanik yoki gidravlik yuritma yordamida hosil qilinadi.

Ishlanayotgan zagotovka stolga o'rnatilib, polzunning ikki yurishiga mos keladigan gorizontal yo'nalish bo'yicha davriy, uzlukli bo'ylama va ko'ndalang surish harakatlari oladi. Stanok stoliga doiraviy bo'lish stoli o'rnatilib, zagotovkani unga mahkamlash va bu holda zagotovkaga qo'shimcha burihsh (doiraviy surish) harakati ham uzatish mumkin bo'ladi. Surish harakatlari zagotovkaga stol orqali xrapovikli mexanizm yordamida uzatiladi.


O'yish stanoklarining asosiy parametri polzunning yurish masofasidir (7), bu masofa o'yish stanoklarida 100 dan 1000 mm va ayrim hollarda undan ortiq ham bo'lishi mumkin.

Zamonaviy o'yish stanoklarining modellari 13.2-jadvalda keltirilgan:

13.2-jadval

modellari	7401	7402	7403	7405	7410	
Lv, mm	100	200	320	500	1000	1400
yuritma turi	mexanik		gidravlik		elektromexanik («generator-dvigatel» sistemi)	

O'yish stanogining umumiy ko'rinishi 13.5-rasmda keltirilgan.



13.5-rasm. O'yish stanogi va o'yib ishlov berish sxemasi.

7430 modelli o'yish stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

1. Ishlov o'tadigan zagotovkaning balandligi $\Gamma_{\text{tax}}=300$ mm.
2. Polzunning yurish masofasi $l_{\text{min}} = 125$ mm; $l_{\text{max}} = 380$ mm.
3. Stolning diametri $D=650$ mm.
4. O'yish keskiehi ishchi yurishining tezligi $v_{iy}=5-16$ m/min.
5. Polzunning ikki marta yurishlari soni $n=40-163$ i.m.y./min.
6. Bosh harakat elektr dvigateli quvati $N_r=5,2$ kW.

13.4. Sidirish stanoklari

Sidirish stanoklari turli profildagi ichki va tashqi yuzalarga yirik seriyali va keng ko'lamli, ba'zi hollarda esa, mayda seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov berish uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar yuqori ish unumdorligiga ega bo'lib, katta aniqlik (5....8 kvalitetlar) va sirt tozaligi ($R= 2,5 \dots 0,32$)ni ta'minlaydi.

Sidirish stanoklarida faqat bitta harakat bor: bu protyajkaning il- garilama harakatidir. Kesilayotgan qatlam ko'ndalang kesimi protyajkaning konstruksiyasi tufayli ta'minlanadi — protyajkaning har bir keyingi tishi oldingisiga qaraganda o'lchamlari (balandligi) bo'yicha kattaroq bo'ladi.

Sidirish stanoklari quyidagicha tasnif qilinadi:

1. Qo'llanilishi bo'yicha: ichki va tashqi sidirish stanoklari;
2. Universallik darajasi bo'yicha: umumiy foydalaniladigan va universal stanoklar;
3. Ish harakatining yo'nalishi va xarakteri bo'yicha: gorizontal, vertikal, uzluksiz harakatdagi (to'g'ri chiziqli, doiraviy yoki ularning kombinatsiyasidan iborat harakatlarga ega bo'lgan) stanoklar;
4. Karetka yoki pozitsiyalar soni bo'yicha: bir, ikki yoki bir necha karetkali; bir (oddiy) va ko'p (aylanuvchi stoll) pozitsiyali stanoklar.

Bulardan eng ko'p tarqalganlari: ichki sidirish uchun gorizontal, tashqi va ichki sidirish uchun vertikal va uzluksiz sidirish uchun gorizontal sidirish stanoklaridir.

Zamonaviy sidirish stanoklari gidroyuritmal bo'lib, harakat tezligini 1,5....15 m/min oralig'ida pog'onasiz boshqarishni ta'minlaydi. Faqat maxsus (qattiq qotishmali protyajkalar bilan tezkor usulda sidiruvchi) stanoklarda bu tezlik 60 m/min ga yetadi va ba'zan undan ham ortiq bo'ladi.

Sidirish stanoklarining asosiy parametrlari—protyajkani tortish kuchi (P) va protyajkaning yurish uzunligi (I) dir. Bu ko'rsatkichlar $P=25\dots 1000$ kN va $I < 2500$ mm gacha bo'ladi.

Zamonaviy sidirish stanoklari yarim avtomatik va avtomatik rejimda ishlay olishi sababli, ularni avtomatik liniyalar tarkibiga kiritish mumkin.

7523 modeli gorizontal-sidirish yarim avtomati turli shaklga ega bo'lgan ichki teshiklarga keng ko'lamli, yirik va o'rta seriyali hamda yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida ishlov berish uchun xiz-

mat qiladi. Yarim avtomat normal aniqlikka ega, tortish kuchi 100 kN, maksimal yurish uzunligi 1250 mm. Ish yurishi tezligi 1,5 11,5 m/min, salt yurish tezligi 20 m/min.

Planshaybaga zagotovkani oʻrnatishda teshikning maksimal diametri 125 mm.


Protyajkaning uzunligi $Z_{\max}=1365$ mm; $Z_{\min}=400$ mm.

Protyajka aravacha (karetka) ga oʻrnatiladi.

7523 modeli gorizontalsidirish yarim avtomatining (13.6-rasm) tuzilishi va ish prinsipi quyidagicha:

Asosiy staninaga (7) gidrosilindr (2) oʻrnatilgan. Stanok sozlash, yarim avtomatik va avtomatik rejimlarda ishlaydi. Stanokning ish sikli boshqarish pulti (3) yordamida sozlanadi. Ishlov oʻtadigan zagotovka tayanch planshaybasiga (4) toʻgʻridan-toʻgʻri yoki planshaybaga oʻrnatiladigan oraliq moslama vositasida mahkamlanadi. Protyajka (5) oʻzining orqa dastasi bilan karetka (7) patroniga oʻrnatib mahkamlanadi. Protyajkaning chap qulflanadigan qismi kuch silindri (2) ning shtokiga oʻrnatiladigan maxsus patronga biriktiriladi.


Protyajkaning zagotovkaga yaqinlashuvi va uzoqlashuvi qoʻshimcha stanina (8) da joylashgan gidrosilindr yordamida bajariladi. Protyajka tushib ketmasligi uchun u roliklar (6) ustida yotadi.



13.6-rasm. 7523 modeli gorizontalsidirish yarim avtomat stanogi:
1-asosiy stanina; 2- gidrosilindr; 3- boshqarish pulti; 4-planshayba;
5-protyajka; 6- rolik; 7- karetka; 8- qoʻshimcha stanina.


13.7-rasmda zagotovkalarda ichki sidirilgan teshiklarning profil- lari— doiraviy, shponka pazi, shlitsli, uchburchak, kvadrat va oval shaklidagi teshiklar (a), zagotovkani sidirish sxemasi (b) va protyajka kesuvchi qismi tishlarining profili (d) koʻrsatilgan.

Tashqi yuzalarni sidirish stanoklari vertikal (13.8-rasm) va gorizont variantlarda, protyajka oʻrnatiladigan bir, ikki va bir necha



13.7-rasm.

polzunli qilib chiqariladi. Zagotovka stolga oʻrnatilgan moslamaga mahkamlanadi. Protyajka asbob plitasi yordamida stanokning vertikal yoʻnaltiruvchilari boʻylab harakatlanadigan karetkaga oʻrnatilib mahkamlanadi. Protyajkaning harakatlanishi gidroyuritma yordamida bajariladi.



13.8- rasm. Vertikal sidirish stanogi va sidirish sxemasi.

Tashqi protyajkalashda reyka, tishli gʻildirak va sektorlarda tishlar, ariqchalar, riflari ishlanadi.

7A720D modeli vertikal-sidirish stanogida tortish (bosim) kuchi 196 kN, karetkaning yurish masofasi 1250 mm, ishchi yurish tezligi $V_j = 1.5-11$ m/min, yuritma elektr dvigateli quvati 20 kW.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Randalash, o'yish va sidirish stanoklari guruhining umumiy xarakteristikasini ta'riflang va stanoklarning asosiy tiplarini keltiring.
2. 7310D modeli ko'ndalang-randalash stanogining vazifasi va ish prinsipini izohlang. Randalash sxemasini keltiring.
3. 7212 modeli bo'ylama-randalash stanogining vazifasi va ish prinsipini bayon eting. Randalash sxemasini keltiring.
4. 7430 modeli o'yish stanogining vazifasi va ish prinsipini bayon eting hamda o'yish sxemasini keltiring.
5. 7523 modeli gorizontol-sidirish yarim avtomat stanogining vazifasi va ish prinsipini bayon qiling hamda sidirish sxemasini keltiring.

14- bob. TISH VA REZBA KESISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Tish va rezba kesish stanoklari guruhining umumiy tasnifi.
Stanoklarning asosiy tiplari.
 2. Tish kesish stanoklari (zagotovkalarda tishlar yasash usullari, tish kesish stanoklarining tasnifi, tish frezalash, tish o'yish, tish randalash, tish pardozlash stanoklari va ularning o'ziga xos alomat- lari).
 3. Rezba kesish stanoklari (rezba ochish usullari, rezba frezalash, rezba yo'nish, bolt va gaykalarda rezba kesish, rezba nakatka qilish, rezbalarni jilvirlash stanoklari va ularning o'ziga xos xususiyat- lari).
- Tayanch so'z va iboralar: 1. Tish va rezba kesish stanoklari. 2. Tish kesish usullari va asboblari. 3. Tish frezalash yarim avtomati. 4. Tish o'yish stanogi. 5. Tish randalash stanogi. 6. Tish jilvirlash yarim avtomati 7. Tish shevinglash yarim avtomati.

14.1. Tish va rezba kesish stanoklari guruhining umumiy tasnifi

Metall kesuvchi stanoklarning umumiy tasnifi bo'yicha zagotovkalarda tishlar va rezbalarni tayyorlash uchun xizmat qiladigan stanoklar beshinchi guruhga kiritilgan. Bu guruh stanoklari quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (14.1 -jadval):

14.1-jadval

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezba kesish	-
1	Tish 0°vish-silindrik g'ildiraklar uchun	516, 5M150II
2	Tish kesish-konussimon g'ildiraklar uchun	526, 5C286II
3	Tish frezalash-silindrik g'ildirak va shlitsli vallarda	53A50, 5A32C
4	Tish frezalash-chervyak juftlari uchun	542
5	Tishli g'ildiraklar yon qismlariga ishlov berish	5H582
6	Rezba frezalash	5B63
7	Tishlarni pardoqlash	5714, 5B702BΦ2
8	Tish va rezbalarni jilvirlash	5II84, 5A1833, 5K822B
9	Har xil tishlarga ishlov berish	5B913

Tishli uzatmalar hamda rezbali birikmalar va uzatmalarning mashinasozlikda qo'llanish sohalari juda keng. Tish va rezbalarni zagotovkalarda hosil qilish usullari va buning uchun zarur bo'lgan stanoklar va kesuvchi asboblarning ham har xil. Ammo ko'pchilik hollarda, ayniqsa, tish kesish nihoyatda murakkab, ko'p mehnat talab qiladigan va mas'uliyatli texnologik jarayonlardan hisoblanadi. Shunga mos ravishda stanoklarning konstruktiv tuzilishi bir necha xildagi murakkab harakatlarni hosil qilib uzatib berishi ularning o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi.

14.2. Zagotovkalarda tishlar hosil qilish usullari

Bunday usullarning asosiylari quyidagilardir:

1. Plastik deformatsiyalash—nakatka qilish orqali; $m < 2$ mm bo'lganda sovuqlayin va $m > 2$ mm bo'lganda zagotovka qizdirilgan holda nakatka qilinadi;

2. Kukun metallurgiyasi usuli bo'yicha presslash;

3. Kesuvchi asboblarning bilan tishlarni kesish tish ochishning asosiy usuli bo'lib, u o'z navbatida 2 turga bo'linadi: kopirlash va obkatka usullari.

Kopirlash usuli bo'yicha zagotovkalarda tishlar yasashda kesuvchi asboblarning sifatida modulli disk va barmoq frezalari, maxsus tish kesish kallaklari va protyajkalardan foydalaniladi. Bu usul asosan yakka buyurt-mali ishlab chiqarish sharoitida, ta'mirlash maqsadida va tish kesish universal frezalash stanoklarida bo'lish kallaklari (УД, УДГ) bilan foydalanib amalga oshiriladi. Yirik seriyali ishlab chiqarishda modulli disk frezalari zagotovkalarda tishlarni maxsus yarim avtomat stanoklarida

xomaki kesishda qo'llaniladi. Faqat keng ko'lamli ishlab chiqarishda maxsus tish kesish kallaklari yordamida maxsus tish o'yish yarim av- tomatlarida amalga oshiriladi.

Kopirlash usulida tish kesish asbobining shakli zagotovkadagi tishlar orasidagi bo'sh joyning profiliga mos bo'ladi. Bu usulning ish unumdorligi past, aniqligi ham yetarli emas bo'lib, bular kopirlash usulining asosiy kamchiliklari hisoblanadi.

Obkatka usuli yuqori ish unumdorligi va kesilgan tish o'lcham- larining katta aniqligini ta'minlaydi, shuningdek bir kesuvchi asbob bilan bir xil modulli istalgan tishlar soniga ega bo'lgan g'ildiraklarda tishlarni kesish mumkinligi bu usulning afzalliklaridir. Obkatka usuli bilan tishlarni hosil qilishda kesuvchi asbob kesuvchi qirralari zagotovka tishlari profili bo'yicha ketma-ket harakatlanib , o'zaro duma- lab, ilashuv jarayonini eslatadi.

14.3. Tish kesish stanoklarining tasnifi

Obkatka usuli bo'yicha tish kesish jarayoni quyidagi stanoklarda amalga oshirilib, ular quyidagicha tasniflanadi:

a) qo 'llanishi bo 'yicha—silindrik g'ildiraklarda to'g'ri va vintsimon tishlarni, chervyak va shevron g'ildiraklarda tishlarni, konussimon g'ildiraklarda to'g'ri va doiraviy tishlarni, reykalarda tishlarni kesish va maxsus stanoklari.

b) ish prinsipi va qo 'llaniladigan asbob turi bo 'yicha:

- tish frezalash;
- tish o'yish;
- tish randalash;
- tish kesish (keskichli kallak yordamida);
- tish sidirish;
- tish dumaloqlash;
- tishlarni jilvirlash;
- shevinglash;
- tishlarni xoninglash;
- tishlarni pritirka qilish;


d) ishlov berish aniqligi bo yicha—xomaki tish kesish, tozalab ishlov berish va tish ishchi yuzalarini maromiga yetkazish (dovodka qilish) stanoklari.

14.4. Tish frezalash stanoklari

Tish frezalash stanoklari yuqori ish unumdorligi va ishlov berish aniqligi tufayli eng ko'p tarqalganligi bilan ajralib turadi. Ishlov o'tayotgan zagotovka o'qining joylashuvi bo'yicha tish frezalash stanoklari gorizontaal va vertikal turlarga bo'linadi. Gorizontaal tish frezalash stanoklari silindrik tishli g'ildiraklar, shlitsli vallar, "val-shes-ternya" tipidagi detallarga ishlov berishda foydalaniladi. Vertikal stanoklar gorizontaal stanoklarga qaraganda ko'proq uchraydi va ular ikki ko'rinishda ishlab chiqariladi: stoli radial yo'nalishda suriladigan va frezalash supporti radial yo'nalishda suriladigan stanoklar. Ba'zi tish frezalash stanoklarida freza o'z o'qi bo'yicha surilishga ega bo'ladi.

53A50 modeli tish frezalash yarim avtomati (14.1 -rasm) zamonaviy tish frezalash stanoklaridan bo'lib, tashqi ilashadigan silindrik g'ildiraklarda to'g'ri va vintsimon joylashgan tishlarni hamda chervyak g'ildiraklarda tishlarni kesish uchun mo'ljallanganidir. Bu stanok yuqori aniqlik sinfiga mansub bo'lib, modulli chervyak frezalari bilan obkatka usuli bo'yicha ishlaydi. Uning texnik tavsifi quyidagicha:


Tish qirqiladigan g'ildirakning eng katta diametri, mm 500	
Eng katta moduli, mm	10
Qirqiladigan g'ildirakning eng katta kengligi, mm	350
Qirqiladigan tishlarning eng kichik soni	12
Frezaning aylanish chastotasi, min	40-405
Surishlar, mm/ayl, bo'ylama yo'nalishda (s_v)	0,75...7,
radial yo'nalishda (s_r)	5
tangensial yo'nalishda (i)	0,2...2,2



14.1-rasm. Tish frezalash stanogi.

Kesuvchi asbob—freza frezalash supportiga oʻrnatiladi va bosh aylanma harakati oladi. Zagotovka opravkaga oʻrnatiladi va unga bir necha xil surish harakatlari uzatiladi.

A. Stanokni silindrik gʻildiraklarda toʻgʻri tishlarni kesishga sozlash (14.2-rasm).



14.2-rasm.

Frezalash supporti shunday oʻrnatiladiki, frezaning oʻqi zagotovkaning yoni (tores yuzasi) bilan frezaning boʻlish diametridagi freza tishlarining vint chizigʻining koʻtarilish burchagi ω_b ga teng boʻlgan burchak (ρ) tashkil qilsin, yaʼni $\rho = \omega_b$. Buning uchun freza supporti buriluvchi qismga ega boʻladi. Bu sxema uchun quyidagi uch xil harakat mavjud boʻladi.

I. Bosh harakat — frezaning aylanma harakati 3 xil tezlikli elektr dvigateli M, dan boshlanib freza shpindeliga 11 xil chastotali ($n_f = 40 \dots 405 \text{ min}^{-1}$) aylanishni uzatadi. Bosh harakat kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$n = n_{ed} 31/62 \cdot a/b \cdot 29/29 \cdot 29/29 \cdot 20/80, \text{ min}^{-1};$$

(a va b—almashinuvchi gʻildiraklar tishlari soni).

Frezaning aylanish chastotasi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$n_f = \frac{1000 \cdot V \cdot \rho}{l \cdot d_f}, \text{ mm}^*$$

II. Frezaning vertikal surish harakati s_v —freza supportining zagotovkaning bir toʻla aylanishiga toʻgʻri keladigan vertikal yoʻnalish

bo'yicha siljishi, mm/ayl. Bu zanjiming oxirgi elementlari zagotovka va qadami $f_z=10$ mm li vertikal surishning yurgizish vintidir. Vertikal surish zanjiri kinematik balansi tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$i_{ayl.st} = \frac{96}{1} \cdot \frac{35}{35} \cdot \frac{33}{33} \cdot \frac{2}{96} \cdot \frac{f_{l2}}{v_2} \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{50}{45} \cdot \frac{1}{24} \cdot 10 = s_v$$

III. Bo'lish (va obkatka) harakati-zagotovkaning aylanishi freza- ning aylanishi bilan moslashgan harakatdir (ya'ni frezaning bir marta aylanishida zagotovka k/z tishga burilishi kerak, bunda f_c -frezaning kir- imlar soni, r -kesilayotgan g'ildirakdagi tishlar soni). Bo'lish zanjiri kinematik balansi tenglamasi:

$$i_{ayl.fr} = \frac{80}{20} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{27}{27} \cdot \frac{58}{58} \cdot \frac{e}{e_1} \cdot \frac{v}{J_1} \cdot \frac{r f_1}{33} \cdot \frac{35}{35} \cdot \frac{1}{96} = A$$

To'g'ri tishli g'ildiraklar kesilayotganida differensialning uzatish nisbati $i_{dif}=1$, chunki u zanjirdan uzib qo'yiladi.

B. Tishli g'ildiraklarning tishlari vintsimon bo'lgan holat uchun stanokni sozlash (14.3-rasm).



14.3-rasm.

bu yerda v -kesish tezligi, m/min; df

frezaning diametri, mm.

Zarur bo'lgan harakatlar:

I. Frezaning aylanishi, nf ,

II. Vertikal surish, s_v ;

III. Zagotovkaning aylanishi, $/z_z$;

IV. Zagotovkaning qo'shimcha aylanishi (differensial zanjiri yordamida).

Differensial zagotovkaning asosiy aylanishi va qo'shimcha aylanishi—algebraik qo'shishni amalga oshiradi. Differensial zanjirga ulanganda

$r_{III} = 1/2$. Zagotovkaning qo'shimcha aylanish zanjiri kinematik balansi tenglamasi:

$$T-1 \quad *$$

zag.qo'shimcha ayl

$$*96/1 *35/35*33/33* 1/i_b *f/e*5\%/5 8 \cdot /_{dif}*45/1 *21/2TdJc*bJa* 1/24* 10.$$

Bundan differensial gitarasini sozlash formulasi kelib chiqadi:

$$a_3 * c_3 / B_z * d_3 = 25 * \sin \alpha^0 / Tm_H * K, \quad \Pi$$

bu yerda: m_n - kesilayotgan g'ildirak normal moduli;

α - kesilayotgan tishning qiyalik burchagi, grad.

D. Chervyak g'ildiraklarida tish kesish uchun stanokni sozlash (14.4-rasm). Stanokda chervyak g'ildiraklarida tish kesish radial va tengensial (o'q bo'ylab) surishlar yordamida bajariladi. Stanokda radial surish harakatini s_r zagotovka oladi. Zagotovka bir marta aylanganida u radial yo'nalishda s_r masofaga suriladi. Bu harakat karetkaning radial surish-ning yurgizish vinti ($l=10$ mm) ishga tushgandagi surilishi orqali ta'minlanadi (mufta M_{10}).

14.5. Tish o'yish stanoklari

Bu stanoklarda kesuvchi asbob sifatida o'ygich (dolbyak)lar, keskichlar o'rnatilgan maxsus kallaklar va tish kesish taroqlaridan foydalaniladi. Dolbyaklar bilan ishlaydigan stanoklar vertikal va gorizontallarda bo'ladi.

Gorizontall tish o'yish stanoklari ko'pincha ikkita dolbyak bilan ishlab shevron tipidagi tishli g'ildiraklarni tayyorlashda qo'llaniladi.


Dolbyak bilan ishlaydigan tish o'yish stanoklarida silindrik g'ildiraklarda tashqi va ichki (14.7-rasm) ilashadigan to'g'ri va vintsi-mon tishlarni, pog'onasimon blok-shesternyalar (14.8-rasm), sektorlarning tishlarini o'yib hosil qilish mumkin. Bunday operatsiyalar ham obkatka usuli bo'yicha amalga oshiriladi.

5A122 modeli tish o'yish yarim avtomati (14.5-rasm) vertikal tipdagi, yuqori aniqlikda ishlaydigan stanokdir. Uning texnik tavsifi quyidagicha:


tish qirg'iladigan g'ildirakning eng katta diametri, mm 250

g'ildirak tishli qismining eng katta kengligi, mm

50



14.4-rasm.



14.5-rasm. 5A122 modeli tish o'yish yarim avtomati:
1-stanina; 2-stoyka; 3- doiraviy surishlar gitarasi; 4- dolbyakni harakatdan uzish mexanizmi; 5-shtossel karetkasi; 6-stol karetkasi; 7-gidroagregat.

eng katta moduli, mm 5
minutiga ikki marta yurishlar soni, i.m.y./min. 195...2000
Stanokda quyidagi harakatlar mavjud:

I. Stanokdagi bosh harakat - dolbyakning ilgari lama-qaytar harakati. Bu harakatning tezligi (kesish tezligi) quyidagicha aniqlanadi:

$$v = \frac{21 \cdot n}{1000} \text{ m/min}$$

Bu yerda n —ikki marta yurishlar chastotasi (mazkur stanokda n almashinuvchi shkvlar va elektr dvigatel M_x ning aylanish chastota- sini qayta ulash orqali sozlanadi: $n = n_t \cdot DJD_2$);

$l = b + (5 \dots 7)$ —dolbyakning yurish masofasi, mm.

JL Dolbyakning aylanma (aylanma surish) harakati. Bu harakat M_2 elektr dvigatelidan boshlanadi, uning kinematik balans tenglamasi:

$$n_{u2/48} \cdot a/b \cdot 39/65 \cdot 1/90 \text{ rcmz}_d \sim s_d$$

bundan:

a/b — $3600 \cdot s_d / n_{ed} \cdot nmz_d$, $a + 6 = 100$, bu yerda m - kesilayotgan tishlar moduli, mm. z_d -dolbyak tishlari soni.

III. Bo'lish harakati — dolbyak va zagotovkaning o'zaro moslashgan harakatidir, ya'ni dolbyak bir tishga burilganida ($1/z_d$) zagotovka ham bir tishga burilishi ($1/z$) kerak. Bu harakatning kinematik balans tenglamasi:


$$l/\wedge^{*90/l*65/39*21/21*21/21*a, /6r*c_1/rf_1*32/40*l/120=l/z$$

bundan:

$$^a l/b^{*c} * d = z j z,$$

bu formuladan bo'lish gitarasini sozlashda foydalaniladi.

IV Zagotovkaning radial surilishi (dolbyakning zagotovkaga qirqib kirish harakati). Bu harakat zagotovkaning dolbyakka qarab surilishi, ma'lum balandlikka ega bo'lgan tishni (ikki tish oralig'ini qirqib) hosil qilish uchun zarur bo'lib, uni gidrosilindrlar yordamida stol karet- kasining chapga surilishi orqali hosil qilinadi.



10

14.8-rasm.
Blok shestemya tishlarini o'yish.

V.Salt yurish paytida dolbyak zagotovkadan uzoqlashtiriladi (zagotovka va dolbyakning o'zaro ishqalanmasligi uchun), ish yurishidan oldin dolbyak zagotovkaga yaqinlashtiriladi.

Vintsimon tishli g'ildiraklarga ishlov berilganda dolbyak shtosseli- dagi $z=90$ bo'lgan chervyak g'ildiragiga vintsimon yo'naltirgich o'rnatiladi (14.6-rasm), uning qiyalik burchagi qirqladigan tishning qiyalik burchagiga teng bo'lishi kerak. Dolbyak ham vintsimon tishli bo'lishi lozim. Endi dolbyak yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari aylanma qaytar harakatni ham bajaradi.

Dolbyaklar o'rnatilish usuli bo'yicha dastali va dastaga o'tqaziladigan, konstruktiv belgilari bo'yicha disksimon va kosacha shaklidagi, aniqligi bo'yicha uch sinfga (AA, A va B), tuzilishi bo'yicha 5 tipga (I-disksimon to'g'ri tishli, II-disksimon qiyshiq tishli, III-kosacha shaklidagi to'g'ri tishli, IV-dastali to'g'ri tishli, B-dastali qiyshiq tishli) bo'linadi.

14.6. Konussimon g'ildiraklarda tish kesish stanoklari

Konussimon tishli g'ildiraklarni ishlab chiqarish silindrik g'ildiraklarni ishlab chiqarishga qaraganda ancha murakkabdir. Konussimon g'ildiraklarning tishlari bir-biriga parallel emas, demak, tishlarning o'zi ham, ularning oralaridagi bo'sh joylar qam o'zaro parallel yon yoqlariga ega emas. Shu sababli tishlar orasidagi bo'sh joyning chuqurligi va kengligi konussimon g'ildirakning katta asosidan kichik asosiga qarab asta-sekin kamayib boradi. Bularning barchasi konussimon g'ildiraklar tishlariga ishlov berishda qiyinchilik tug'diradi va stanoklarning konstruksiyasini murakkablashtiradi. Amalda to'g'ri tishli va doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar keng qo'llaniladi. To'g'ri tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini shakldor asboblarning yordamida kopirlash usuli bo'yicha quyidagicha kesish mumkin:


- modulli disk va barmoq frezalari bilan frezalash (xomaki kesish);
- disksimon protyajka yordamida doiraviy sidirish (xomaki va tozalash ishlov berish);
- keskichlar yordamida shablon bo'yicha randalash.

Konussimon g'ildirakning tishlarini eng aniq va samarali tayyorlash—bu obkatka usulidir. Konussimon g'ildiraklar tishlarini qirqib tayyorlashda ishlab chiqaruvchi yoki faraz qilinadigan g'ildirak tushunchasi kiritiladi. Haqiqatda stanokda bunday g'ildirak yo'q, ammo stanokning planshayba (lyulka)sida kesuvchi asboblarning (keskichlar, frezalar, tish kesish kallagi) joylashib, ularning kesuvchi qirralari ishlab chiqarish (faraz qilinadigan) g'ildiragi tishlari profilini tashkil etadi.


Ishlab chiqarish g'ildiraklarining yassi, konussimon, yassi-uchli, konussimon-uchli turlari bor. Asboblarni tayyorlash nuqtayi nazaridan yassi ishlab chiqaruvchi g'ildirak eng qulay bo'lib, unda boshlang'ich konus uchidagi burchak $\angle p_n = 90^\circ$ va tishlar yassi yon yoqlarga ega, ya'ni tishning profili to'g'ri (tekis) yoqli (14.9-rasm).

5236II modeli tish randalash yarim avtomati. Bu yarim avtomat zamonaviy stanoklardan bo'lib, konussimon to'g'ri tishli g'ildiraklarning tishlarini ikki tish randalash keskichlari yordamida kesishga mo'ljallangan. Stanokda (14.10-rasm) tishlarga xomaki va tozalab qirqib ishlov berish mumkin.

5236II modeli tish randalash yarim avtomatining texnik tavsifi quyidagicha:



14.9-rasm.



14.10-rasm. Tish o'yish yarim avtomati.

1- stanina; 2- oldingi babka; 3- planshayba; 4- polzun; 5- keskich; 6- zagotovka; 7- shpindel; 8- mahsulot babkasi; 9- stol.

tishlari qirqiladigan g'ildiraklarning eng katta diametri $jD_{\max}=125$ mm; tishlari qirqiladigan g'ildiraklarning eng katta moduli $m=2,5$ mm; tishli qismining eng katta kengligi $B_{\max}=20$ mm; keskichlarning minutiga yurishlar soni $n=160-180$ i.y./min. Keskichlar (ikkita) oldingi babkaga o'rnatilgan planshayba va unda joylashtirilgan polzunlaiga mahkamlanadi. Keskichlar ilgari lama-qaytar harakatlanadi.

Zagotovka mahsulot babkasining shpindeliga o'rnatilib, aylanma harakatlanadi va bu harakat planshayba (lyulka)ning aylanma harakati bilan moslashgan bo'ladi.

Yarim avtomat sikl bo'yicha ishlaydi. Sikl bir tishga ishlov berishga sarf qilingan vaqt bo'lib, uning davomida ma'lum tartibda turli harakatlar bajariladi. So'ngra sikl takrorlanadi. Stanokda sikllarni hisoblagich o'rnatilgan bo'lib, belgilangan sikllar tugagach stanokni to'xtatishga signal (komanda) beradi.

Stanokda quyidagi harakatlar bor:


Bosh harakat—keskichlarning ilgari lama-qaytar harakati.

$$n = 1000v/2\pi I, \text{ i.y./min}$$

Bo'lish harakati—lyulka va kesilayotgan g'ildirakning o'zaro moslashgan aylanishidir.

Obkatka harakati—bu harakat lyulka-ishlab chiqarish g'ildiragi aylanishini kesilayotgan g'ildirak aylanishi bilan moslashtirib berishi zarur. Ishlab chiqarish g'ildiragi bir tishga ($1/D_1$) burilganda kesilayotgan g'ildirak ham bir tishga ($1/z$) burilishi kerak.

Surish harakati stanokda shartli ravishda ishchi yurish vaqti ($7, s$) bilan ifodalanadi. Sikl (ishchi va salt yurish) vaqti $8-5-72$ s oralig'ida bo'lib, salt yurish vaqti $3+4,5$ s ni tashkil etadi (14.11-rasm).



14.11-rasm.

Stanokda reversiv mexanizm mavjud bo'lib, lyulkani ishchi yurish oxirida boshlang'ich holatga qaytaradi. Tish randalash keskiehi vintlar bilan polzunga 1 tekisligi bo'yicha mahkamlanadi.

ГОСТ 5392-80 bo'yicha $\mu=0.3..10$ mm uchun keskichning o'lchamlari:


$L=4$ 100
0. mm;
 $c=18,63; 25,85; 27,39; 39,78$ mm; a
 $=0,4$ mm.

Ishlov berish uchun qoldirilgan qo'yim yon kesuvchi qirra **op** (orqa burchagi 20°) va uchi **no** ($\gamma_u=12^\circ$) lar bilan kesilib qirindiga aylantiriladi.

Doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini kesish uchun ko'p keskichli kallaklari bilan ishlaydigan stanoklar qo'llaniladi.

5C280П модели tish kesish yarim avtomati (14.13-rasm) doiraviy tishli konussimon g'ildiraklar tishlarini kesish uchun mo'ljallangan. Stanok yuqori aniqlikka ega, unda botirib kirish usuli bo'yicha xomaki va obkatka usuli bo'yicha tozalab ishlov berish mumkin. Kesuvchi asbob—keskichli kallaklar. Kallak planshayba (lyulka)ga o'matilib (14.12- rasm), o'z o'qi atrofida, planshayba esa o'z o'qi atrofida aylanadi. Keskich kallagi bilan birga planshayba ishlab chiqarish g'ildiragini tashkil etadi. Endi keskichlar yo'lida zagotovkalar joylashtirilib, unga ishlab chiqarish g'ildiragi aylanishi bilan moslashtirilgan aylanma harakat uzatilsa, zagotovkada 2 tish oraligi kesilib o'tadi. So'ngra zagotovka keskichlardan uzoqlashtiriladi (aylanishi o'sha yo'nalishda davom etaveradi), planshayba keskich kallagi bilan birga teskari yo'nalishda aylanadi. Zagotovka bo'lish harakati oladi va bundan keyin sikl takror-

lanadi.



14.12-rasm.

5C280II modeli stanokda tishlarining soni 5... 150 va moduli 12 mm gacha bo'lgan tishli g'ildiraklarda tishlar qir qiladi.


Tish kesish kallagining aylanish chastotasi $20...125 \text{ min}^{-1}$

Bir tishni kesib ishlash vaqti $12...300 \text{ s}$.

Surishlar va boshqarish yuritmasi pog'onasiz, bosh harakat yuritmasiga bog'liqligi yo'q. Stanok 6...7-aniqlik darajasi va $R=2,5 \text{ mkm}$ gacha yuza tozaligini ta'minlaydi.

Stanokdagi mavjud bo'lan harakat turiari:


- 1) bosh qarakat—keskichlar kallagining o'z o'qi atrofida aylanishi;
 $v_{\text{kes}} = \omega_{\text{kes}} \cdot r_{\text{kes}}$
- 2) surish harakati—zagotovkaning keskichlarga qarab surilishi;
- 3) obkatka qarakati—ishlab chiqarish g'ildiragi bilan zagotovkaning o'zaro moslashtirilgan aylanishlari;
- 4) bo'lish harakati—zagotovkaning navbatdagi tishni kesish uchun burilishi.



14.7. Tish pardoqlash stanoklari

Tishlarning aniq shakli va o'lchamlariga, shuningdek ularning ishchi yuzalari g'adir-budurliklarini kamaytirish maqsadida tishli g'ildiraklarning tishlarini qir qib bo'lgandan keyin pardoqlab ishlov berish operatsiyalari o'tkaziladi. Bunda quyidagi tish pardoqlash stanoklaridan foydalaniladi:

Tishlarni jilvirlash 5D833, 584 M,
 Shevinglash 5702B, 55702B, 5714,
 Xoninglash 5B913, 5A915,
 Pritirka qilish 5П722, 5725E,
 Obkatka qilish 5Г725, 5Б726,.....



14.14-rasm. 5D833 modeli tish jilvirlash yarim avtomati:
 1-stanina; 2-jilvirlash doirasi babkasi; 3-stoyka; 4-buriluvchan support;
 5-jilvirlovchi chervyak doirasi; 6-zagotovka.

5D833 modeli tish jilvirlash yarim avtomati yuqori aniqlikka ega bo'lib, g'ildiraklardagi to'g'ri va vintsimon tishlarni obkatka usuli bo'yicha 1 va 2 kirimli chervyak doiralari yordamida jilvirdash uchun mo'ljallangan (14.14-rasm).


Stanok jilvirlovchi chervyakni o'tkirlab turish uchun maxsus to'g'rilash mexanizmiga ega. Stanokda quyidagi harakatlar mavjud.

1. Jilvirlovchi chervyak doirasining aylanma harakati.
2. Bo'lish harakati—zagotovkaning aylanma harakati.
3. Zagotovkaning vertikal surilishi ($s_v=4...165$ mm/min).

4. Radial surish jilvirlash doirasi babkasining zagotovka tomon supportning har ishchi yurishiga mos keladigan surilishidir. Bu harakat stanokda gidrosilindr-reyka uzatmasi-xrapovikli mexanizm-yurgi- zish vinti orqali amalga oshiriladi.

Tishlarni jilvirlash 4...7-aniqlik darajalarini ta'minlaydi. Jilyirlash- ning afzalligi istalgan qattqlikka ega bo'lgan g'ildiraklarga ishlov be-

rish mumkinligidir. Tishlarni jilvirlash kopirlash va obkatka usullari bo'yicha bajariladi. Kopirlash usulida jilvirlash doirasining ishchi pro- fili tishlar orasidagi bo'shliq profilining nusxasidir (14.15-rasm, *a*). Obkatka usulida jilvirlashda jilvirlash doirasi tishli reyka profilini tak- rorlaydi hamda tishli reyka va g'ildirakning bir-biriga nisbatan dumalashi (obkatka) sodir bo'ladi. Kesuvchi asbob sifatida konus profiliga ega bo'lgan bitta doira (14.15-rasm, *b*) yoki ikkita tarelkasimon doiralar, shuningdek chervyak ko'rinishidagi abraziv doiralar xizmat qiladi.




14.15-rasm. Tishlarni jilvirlash sxemalari.

G'ildiraklar tishlarini jilvirlash uchun qo'yim (propusk) bir to- monga 0,2...0,3 mm oralig'ida qoldiriladi va u 4...5 o'tish davomida olib tashlanadi. Oxiigi ikki o'tish (tozalab ishlov berish)da 0,01 ...0,015 mm qalinlikdagi qatlam kesiladi. Chuqurlikka qarab surish har o'tishga 0,04..0,05 mm ni tashkil etadi. Bir tishga ishlov berish 1...3 minutni tashkil etadi.

Shevinglash qattiqligi HRC<40 bo'lgan to'g'ri va vintsimon tishli silindrik hamda chervyak-g'ildiraklari uchun qo'llaniladi. Buning nati- jasida 6...7-aniqlik darajalari va sirt tozaligi $i^*=0,63...0,16$ mkm ga yet- kaziladi. Kesuvchi asbob—disk ko'rinishidagi sheverbo'lib, u g'ildirak shakliga ega va tishlarida ariqchalar ochilganki, hosil bo'lgan o'tkir qirralar metallni kesib o'tadi.

5B702BΦ2 modeli tish shevinglash yarim avtomati (14.16-rasm) tashqi ilashadigan to'g'ri va vintsimon tishli silindrik g'ildiraklami, shuningdek bochkasimon tishlarni sheverlaydi. Shevinglash uchun tish- ning qalinligi bo'yicha 0,1...0,25 mm qo'yim qoldiriladi. Stanok dastur bo'yicha boshqariladi: kesish tezligi, bo'ylama va radial surishlar pult yordamida belgilanadi.



14.16-rasm. Shevinglash stanogi va shevinglash sxemasi.

Tishlarni xoninglash, pritirka qilish va obkatka qilish tishli g'ildi- ramlarni termik ishlov (toblash)dan keyin o'tkaziladi.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar


1. Tish kesish stanoklarining turlarini keltiring.
2. Tishli qildirak zagotovkalarida tishlarni tayyorlash (hosil qilish) usullarni ta'riflang.
3. 53A50 modeli tish frezalash stanogining vazifasi va ishlash prinsipini ta'riflang.
4. 5A122 modeli tish o'yish stanogining vazifasi va ishlash prinsipini izohlang.
5. 5236II modeli tish randalash yarim avtomatining vazifasi va ishlash prinsipini izohlang.
6. Tishli g'ildirak tishlarini pardozlash stanoklari haqida tushuncha bering. Tishlarni pardozlash-jilvirlash, shevinglash, pritirka va obkatka qilishdan ko'zlangan maqsad nima?

15- bob. REZBA KESISH STANOKLARI

15.1. Rezba tayyorlashning asosiy usullari

Detallarda rezba yasashning quyidagi asosiy usullari mavjud:

- 1) tokarlik stanoklarida rezba keskichlari va rezba taroqlari yordamida rezba ochish (15.1-rasm);



15.1-rasm.


- 2) metchik, doiraviy plashka va rezba ochish kallaklari yordamida rezba kesish;
- 3) disk va taroqsimon frezalar yordamida rezbalarni frezalash (15.2-rasm);
- 4) rezbalarni bir va ko'p yo'lli jilvirlash doiralari bilan jilvirlash (15.3-rasm);
- 5) yassi plashka va doiraviy roliklar yordamida rezbalarni sovilq- layin nakatka qilish (15.4-rasm);
- 6) rezbani doiraviy roliklar yordamida qizdirilgan holda nakatka qilish.

Rezba hosil qilishning har bir usuli o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Rezba ochish usulini tanlashda zagotovkaning shakli va o'lchamlari, uning materiali, ishlab chiqarish hajmi (seriyaligi), rezba yuzaning talab etilayotgan shakli, aniqligi va tozaligi va boshqa shartlar hisobga olinishi lozim.


Tokarlik-vintqirqar stanoklarida keskichlar bilan rezba ochish katta aniqlikka ega, lekin ish unumdorligi past, chunki rezba bir necha o'tishlar natijasida hosil qilinadi.

Ko'p tig'li asboblarni - metchik, plashka, taroq, rezba ochish kallaklari yordamida rezba hosil qilish keskich bilan rezba kesishga qaraganda ancha yuqori ish unumdorligiga ega. Ammo bu asboblarni konstruksiyasi bo'yicha ancha murakkab, ularni tayyorlash qimmatga tushadi, ba'zi hollarda faqat maxsus stanoklar talab etiladi.


Rezba frezalash ko'p tarqalgan usullardan biri bo'lib, uning yordamida turli profildagi (kvadrat, proffldan tashqari) ichki va tashqi rezbalarni hosil qilish mumkin.



15.2-rasm.



15.3-rasm.



15.4-rasm.

Rezbalarni nakatka qilish sxemalari.


Hozirgi zamon mashinasozligida rezba ochish ishlari universal tokarlik-vintqirqar, tokarlik-revolver, tokarlik-kertish, tokarlik avtomatlari va yarim avtomatlari, parmalash va teshik kengaytirish, maxsus gayka va bolt kesish, rezba frezalash va rezba jilvirlashlash stanoklarida amalga oshiriladi.

15.2. Rezba frezalash stanoklari

Bunday stanoklar ikki turga bo'linadi: kalta va uzun rezbalarni frezalovchi stanoklar. Kalta rezbalar taroqsimon freza, uzun rezbalar esa disk frezasi yoki keskichli kallaklar yordamida ishlov o'tadi.

5B63 modeli rezba frezalash avtomati yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida tashqi va ichki rezbalarni taroqsimon frezalar yordamida frezalash uchun mo'ljallangan (15.5-rasm). Staninaning chap qismida old babka joylashgan bo'lib, uning shpindeliga zagotovka o'matib mahkamlanadigan patron (3) kiygizilgan. Freza frezer babkasining shpindeliga o'matilib, karetk (6) ga nisbatan surish harakati oladi. Zagotovkaga M_2 elektr dvigateli ($P_2=1,5$ kW; $n_2=1400$ min⁻¹), dan sekin aylanish-doiraviy surish harakati uzatiladi ($n=0,315 \cdot 16$ min⁻¹).

Freza bosh harakat - katta chastotali ($n_f=160 \dots 2500$ min⁻¹) aylanma harakatni M_1 elektr dvigateli ($P_1=3$ kW; $n_1=1425$ min⁻¹) dan oladi. Freza babkasi gorizontaal yo'nalishda zagotovka o'qiga parallel ravishda awal tez, keyin sekinroq harakatlanib kopirga yaqinlashadi. Shu payt



15.5-rasm. 5B63 modeli rezba frezalash yarim avtomati va ichki rezbani frezalash sxemasi:

1-stanina; 2-otdingi babka; 3-patron; 4-boshqaruv pulti; 5-frezlash babkasi; 6-karetk.

frezaga kesilayotgan rezba qadamiga mos surish harakati va ko'ndalang yo'nalishda kesib kirish harakati uzatiladi. Zagotovka to'la bir marta aylanadi—rezba frezalanadi.


So'ngra freza zagotovkadan uzoqlashib boshlang'ich holatiga qaytariladi. Stanok to'xtatilib, ishchi tayyor detalni bo'shatib oladi, yangi zagotovkani o'ratib, stanokni ishga tushiradi. Sikl takrorlanadi. Taroqsimon frezalar bilan ishlaydigan rezba frezalash stanoklari diametri 200 mm gacha va uzunligi 15...75 mm li rezbalarga ishlov bera oladi.

Taroqsimon frezalar dastali va boshqa dastaga o'rnatiladigan turlarda ishlab chiqariladi. Ichki rezbalarni kesishda frezaning diametri kesilayotgan zagotovka ichki diametridan taxminan ikki barobar kam miqdorida tanlab olinadi. Taroqsimon frezalar yordamida konussimon zagotovkalarda ham rezba frezalab hosil qilinadi. Frezaning uzunligi detalda kesilayotgan rezba uzunligidan 2...3 yo'l chamasida uzunroq bo'lishi kerak. Taroqsimon frezalar tishlarining orqa yuzasi kertilgan bo'ladi ($\alpha = 8 \dots 10^\circ$; $\gamma = 0^\circ$).

15.3. Rezba yo'nish tokarlik stanoklari

Stanoklar va boshqa mexanizmlar, yuqori aniqlikka ega bo'lgan yurgizish vintlari, shuningdek rezba kesish asboblari juda katta aniqlikda ishlaydigan tokarlik stanoklarida tayyorlanadi. Bu stanoklar katta bikirlikka ega, kinematik zanjirlari aniq ishlaydi, uchragan xatolarni to'g'rilab turuvchi maxsus qurilmalar ishlatiladi. Masalan, 1622 modeli tokarlik stanogining tezliklar qutisi stanok staninasidan ajratilgan alohida fundamentga o'rnatilgan.


Boltlarga rezba ochish stanoklari. Bolt va unga o'xshash detallarga rezba ochish uchun mo'ljallangan (15.6-rasm). Tokarlik stanogiga o'xshash ko'rinishidagi bir shpindelli, boltlarga rezba ochish stanogida zagotovka tiskiga qisilib maxovik yordamida tezda mahkamlab o'rnatiladi. Tiski supportga o'rnatilgan, support shpindel bilan bog'langan $5 \times v = 6$ mm li yurgizish vinti yordamida suriladi. Support bolt zagotovkasi bilan birga shpindelga o'rnatilgan o'z-o'zidan ochiluvchi rezba kesish kallagiga qarab surilib boradi. Kallakda bir necha rezba kesish keskichlari rezba hosil qilinadigan yuzaga urinmalar (tangensial) holida joylashtirilgan. Rezba kesish kallagi 3,5 kW li elektr dvigateldan tasmali uzatma va tezliklar qutisi orqali aylanma harakat oladi.




15.6-rasm. Boltlarga rezba ochish stanoklari:
1-tezliklar qutisi; 2-rezba ochish kallagi; 3-support; 4-tiski; 5-maxovik; 6-stanina.

Gaykalarga rezba ochish stanoklari. Yirik seriyali va keng ko‘lamli ishlab chiqarish sharoitida gaykalarga rezba ochish maxsus yarim avtomatlarda to‘g‘ri va qiyshaytirilgan dastakli mashina metchiklari yordamida bajariladi.

Ikki shpindelli, gaykalarga rezba ochish avtomati egik dastali metchik bilan ishlaydi. Metchik maxsus kallak bilan birga shpindeldan aylanma harakat oladi. Gayka zagotovkalari bunkerdan aylanib turuvchi metchikka yaqinlashadi, metchik va uning qiyshaytirilgan dastasi bo‘ylab harakatlanib, rezba ochilgan tayyor gaykalar yashikka tushib yig‘iladi (15.7-rasm).



15.7-rasm.



15.8-rasm.

15.4. Rezba nakatka qilish stanoklari


Rezba nakatka qilish stanoklari yassi va doiraviy plashkalarda ishlov- chi turlarga bo'linadi. Yassi plashkali stanoklarning ish unumdorligi yuqori va aniq rezbalarni hosil qilish imkoniyatiga ega. Zagotovkalar bunkerdan ishlov berish zonasiga qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas plash- kalar orasiga kelib tushadi. Qo'zg'aluvchan yassi plashka elektr dviga- tel, tasmali uzatma, tishli g'ildirak uzatmasi va krivoship—shatunli mexanizm orqali ilgari- lama-qaytar harakat qiladi (15.8-rasm).

Yassi plashkalar yordamida diametri 2...25 mm va uzunligi 125 mm gacha bo'lgan sirtlarda rezba hosil qilinadi. Bu usulning ish unumdorligi yuqori, lekin rezbaning aniqligi doiraviy plashkalar bilan nakatka qilishga qaraganda kamroq.

Doiraviy plashkali stanoklarda zagotovka qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas doiraviy plashkalar (roliklar) orasidagi tayanchiqqa joy- lashadi. Qo'zg'aluvchan plashka tezda zagotovkaga yaqinlashib, uni qo'zg'almas rolikka bosadi, shu payt rezba yuzasi nakatka qilinadi, zagotovkaning bir necha aylanishlari natijasida to'la rezba hosil bo'ladi. Ikkala rolik bir elektr dvigateldan mexanik uzatma orqali aylanma harakat oladi. Qo'zg'aluvchan rolkning to'g'ri chiziqli surilishi gidroyuritma vositasida bajariladi (15.9-rasm). Bu usulda nakatka qilinadigan rezbaning diametri 100 mm gacha yetadi.

Nakatka qilish orqali detallarda silindrik va konussimon roliklar yordamida konussimon rezba hosil qilish ham mumkin.

Qadami 2...3 mm li ichki rezbalar raskatnik deb ataluvchi asbob yordamida hosil qilinadi.



15.9-rasm.

Nakatka qilish usulining afzalliklari quyidagilardir:

- 1) ish unumdorligining yuqoriligi;
- 2) mahsulotlar tannarxining nisbatan past bo'lishi;
- 3) kesib ishlangan rezbalarga qaraganda rezbali mahsulotlarning mustahkamligi va ishqalanishga chidamligi ancha yuqori.

15.5. Rezba jilvirlash stanoklari

Boshqa stanoklarda qirqib tayyorlangan yuqori aniqlikka ega bo'lgan rezbalarga tozalab (pardozlab) ishlov berish maqsadida rezba jilvirlash stanoklaridan foydalaniladi.

Rezbaning qadami 2 mm dan ortiq bo'lmagan hollarda uni jilvirlash oldindan ishlov o'tmasdan bajarilishi mumkin. Rezbaning jilvirlash qiyin ishlanuvchan qotishmalardan tayyorlangan hamda ter- mik ishlov o'tgan detallarda bajarilishi mumkin. Bunda rezbaning aniqligi ГОСТ 3675-81 bo'yicha 4-darajagacha yetadi.

Metchnik, rezbali kalibr, aniq vintlar, rezba frezalari, chervyak va shunga o'xshash asbob va detallardagi rezbalarni jilvirlanadi.

Rezbalarni jilvirlashda kesuvchi asbob sifatida kesimi rezba profiliga mos bo'lgan jilvirlash doiralari olinadi. Doiralarni bir va ko'p yo'lli, yo'llarni vintsimon yoki halqasimon ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Bir yo'lli jilvirlash doirasi bilan jilvirlash rezbaning yuqori aniqlikka ega bo'lishini ta'minlash, ko'p yo'lli doiralarni ish unumdorligining

15- 20% ga yuqori bo'lishi, ammo aniqlikning pastroq bo'lishi bilan ajralib turadilar.


Eng ko'p bir yo'lli jilvirlash doiralari bilan ishlaydigan stanoklar va halqasimon ariqchalarni bo'lgan ko'p yo'lli jilvirlash doiralari bilan ishlaydigan rezba jilvirlash stanoklari uchraydi.

5K822B modeli universal rezba jilvirlash stanogi yuqori aniqlikka ega, tashqi va ichki, silindrik va konussimon, o'ng va chap, bir va ko'p qirilmali turli profildagi rezbalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan. Bu stanokda tish va rezba kesish asboblari, shakldor frezalar, yassi rezba nakatka qilish plashkalari, tishli reykalarni, kalta silindrik shakldor yuzalar, shuningdek yassi shakldor yuzalarni jilvirlash mumkin.

Zagotovka o'rnatilgan shpindel o'zgarish tokda ishlaydigan M, elektr dvigateli bilan harakat oladi.

Shpindelgacha bo'lgan uzatmalarining oxirgi elementi sifatida lyuft- ni kompensatsiya qilish mexanizmi mavjud bo'lib, u shpindelning

15.10-rasm.
5K822B modeli
rezba jilvirlash
stanogi: J-stanina; 2-
stol;
 3-orqa babka; 4-
 jilvirlash doirasi
 babkasi; 5-jilvirlash
 doirasi; 6-oldingi
 babka.



aylanishi va stol surilishining bir vaqtda boshlanishini ta'minlaydi. Bu esa rezbani ikki tomondan jilvirlashda juda muhimdir. Shpindeldan qadam gitarasi orqali harakat yurgizish vintiga uzatiladi. Vint gayka bilan bog'lanib, mahsulot bilan birga stolga bo'ylama surishni uzatadi.


Jilvirlash doirasi alohida elektr dvigatel M_2 dan almashinuvchi shkivlarga ega bo'lgan tasmali uzatma orqali aylanma harakat oladi. Jilvirlash doirasi o'q matilishdan avval balansirovka qilingan bo'lishi lozim. Uning massa nomuvozanatligi 3...5 g ■ sm dan ortiq bo'lmasligi kerak.

Jilvirlash babkasi salazkalar va buriluvchi barabandan iborat.

Jilvirlash doirasi olmos donachalari, qalamlari yoki roliklar yordamida to'g'rilanib o'tkirlanib turadi. To'g'rilash qurilmasi alohida elektr dvigateli M_5 dan harakat oladi yoki qo'lda harakatlantiriladi. Stanokda rezbani jilvirlash bir va ko'p yo'lli doiralar yordamida bo'ylama jilvirlash usuli bo'yicha bajariladi. Ishlanayotgan detal old va orqa babkalar markazlariga o'q matiladi. Rezba jilvirlash stanoklari (modellari 5820, 5821, 5K821B, 5K822B, 5822M, 5K823B va boshqalar)da diametri 125...320 mm gacha va uzunligi 190...950 mm gacha bo'lgan detallarning rezba yuzalari jilvirlanadi.

Jilvirlash sxemasi 15.11-rasmda keltirilgan.

15.11-rasm. Ko'p yo'lli vintsimon
 jilvirlash doirasi bilan rezbani
 jilvirlash sxemasi.



Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Zagotovkalarida rezba tayyorlashning asosiy usullarini keltiring va izohlang.
2. 5B63 modeli rezba frezerlash yarim avtomatining vazifasi va ishlash prinsipini tushuntiring.
3. Rezba qirquvchi tokarlik, bolt va gaykalarga rezba ochish stanoklari haqida tushuncha bering.
4. Rezbalarni nakatka qilish usullari (sxemalari) va rezba nakatka qilish stanoklari hamda asboblari. Rezba nakatka qilishning afzalliklarini ko'rsating.
5. 5K822B modeli universal rezba jilvirlash stanogining ishlash prinsipi va vazifasini izohlang. Rezbani jilvirlash sxemasini keltiring.

16- bob. ABRAZIV ISHLOV BERISH STANOKLARI

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Abraziv ishlov berish stanoklari guruhining umumiy tavsifi. Guruh stanoklarining asosiy tiplari.
2. Tashqi va ichki doiraviy hamda yassi jilvirlash stanoklari.
3. Pardoqlash ishlari uchun xoninglash, do vodka, superfinishlash stanoklari.

Tayanch so'z va iboralar: 1. Abraziv ishlov berish stanoklari guruhi. 2. Doiraviy jilvirlash stanoklari. 3. Ichki jilvirlash stanoklari. 4. Yassi jilvirlash stanoklari. 5. Xoninglash yarim avtomati. 6. Dovodka qilish stanogi. 7. Superfinishlash stanogi.

16.1. Abraziv ishlov berish stanoklari guruhining umumiy tavsifi

Guruh stanoklarining asosiy tiplari. Abraziv asboblari bilan ishlov- chi stanoklar hozirgi zamon mashinasozligida muhim o'rin egallaydi. Bunday stanoklarning asosiy qismi jilvirlash stanoklari bo'lib, ular asosan texnologik jarayonning oxirgi tozalab va pardoqlab ishlov berish (finish) operatsiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan. Jilvirlash stanoklari tashqi va ichki silindrik, konussimon va shakldor yuzalar, hamda tekisliklarni tozalab va pardoqlab ishlash, rezba va tishli g'ildirak tishlarini jilvirlash, shuningdek zagotovkalarga tekislash, tozalash kabi xomaki ishlov berish, materiallarni qirqib ajratish, kesuvchi asbob- larni charxlash ishlarini amalga oshiradi.

Jilvirlash stanoklarining afzalliklaridan biri yuqori qattqlikka ega bo'lgan, boshqa kesuvchi asboblari yordamida ishlab bo'lmaydigan detallar, masalan, toblangan po'latlar, qattiq qotishmalar va boshqa materiallarga ishlov berish mumkinligidir.

Abrazivlar yordamida ishlov beruvchi stanoklar quyidagi asosiy tiplarga bo'linadi (16.1-jadvalga qarang):

16.1-iadvall

Tiplari	Stanoklarning nomlari	Modellariga misollar
0	Rezerv	
1	Doiraviy jilvirlash	3M151, 3M152Φ2
2	Ichki jilvirlash	3A228, 3K227B
3	Xomaki va yon yuzalarni jilvirlash	
4	Ixtisoslashtirilgan (vallar uchun)	3A51
5	Ixtisoslashtirilgan (stanoklarning yo'naltiruvchilari)	3A544
6	Charxlash	3A64.3672
7	Yassi jilvirlash	3E722, 3E721BΦ1-1
8	Pritirka, polirovka, xoninglash	3816, 3I8705, 3821
9	Har xil	3992, IИИ-197, OΦ-38

Barcha jilvirlash stanoklarida bosh harakat jilvirlash doirasining aylanma harakati bo'lib, uning doiraviy tezligi m/s da o'lchanadi. Surish harakatlari jilvirlash usuliga qarab har xil bo'ladi.


Hozirgi zamon jilvirlash stanoklarida gidravlik yuritmalar juda keng qo'llaniladi. Gidroyuritmalar elektromexanik qurilmalar bilan biiga jilvirlash jarayonini avtomatlashtirish imkonini yaratadi.

16.2. Jilvirlash stanoklari

Bu stanoklar ishlanadigan yuzaning shakliga qarab tashqi va ichki, yassi va maxsus jilvirlash stanoklariga bo'linadi.

Tashqi doiraviy jilvirlash stanoklari tashqi doiraviy silindrik, konussimon va yon (torets) yuzalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ular oddiy, universal, botib kirish va maxsus turlarga bo'linadi.


Oddiy tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarida silindrik yuzalar (16.1- rasm, *a*), qiyalik burchagi 8° dan ortiq bo'lmagan konussimon yuzalarni stol (plita)ning yuqori qismini burish orqali jilvirlash mumkin (16.1- rasm, *b*).



16.1-rasm.

Universal tashqi doiraviy jilvirlash stanoklari oddiy stanoklardan shunisi bilan farq qiladiki, ularda detal yoki doira babkasini burish


imkoniyati bo'lib, silindrik yuzalardan tashqari katta burchakli konussimon yuzalar ham jilvirlanaveradi (16.2-rasm).



16.2-rasm.

Botirib kirish usuli bo'yicha detaining jilvirlanadigan qismi uzunligi jilvirlash doirasining kengligidan kichik ($2K1$) bo'lgan hollarda zagotovkaning bo'ylama surishsiz ($\lambda=0$) amalga oshiriladi (16.3-rasm).

Stanokda zagotovkalar oldingi va orqa babkalaiga o'matilgan markazlarga, kalta zagotovkalar esa oldingi babkadagi patronga o'matiladi.




16.3-rasm.

Doiraviy jilvirlash stanoklarining asosiy xarakteristikasi sifatida jilvirlanadigan detaining eng katta diametri va uzunligi ko'rsatiladi.

Zamonaviy jilvirlash stanoklari yarim avtomatik yoki avtomatik sikl bo'yicha ishlab, keng ko'lamli, seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitlarida foydalaniladi.

3M152Φ2 modeli tashqi doiraviy jilvirlash yarim avtomati (16.4-rasm) dastur bo'yicha boshqariladi va silindrik,

tores, konussimon va zinasimon yuzalarni bo'ylama surish va botirib kirish usullari bo'yicha mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Jilvirlash doirasining yon qismi va cheti (periferiya) bo'yicha o'tkirlab to'g'rilab turish (pravka) avtomatik tarzda orqa babkada maxsus opravkaga o'matilgan olmosli qalamchalar yordamida bajariladi yoki doirani almashtirish paytida qo'lda bajarish ham mumkin. Stanok XIII9-2M tipidagi o'lchash-boshqarish qurilmasi bilan ta'minlangan. Ishlov berish dasturini raqamli boshqarish sistemasiga (ЧПУ) kiritish boshqarish pultidagi klaviatura yordamida bajariladi.



16.4-rasm. Doiraviy jilvirlash stanogi.

1-stanina; 2-pastki stol; 3-buriluvchi stol; 4-burish mexanizmi; 5-surish mexanizmi; 6-oldingi babka; 7-orqa babka; 8-old babka shpindeli; 9-pinol; 10-jilvirlash babkasi; 11-balansirlash mexanizmi.

3M152BΦ2 yarim avtomatining texnik tavsifi:

Ishlanayotgan detaining eng katta o'lchamlari $d_{m3} = 200 \text{ mm}$; $L = 1000 \text{ mm}$;

Markazlar balandligi (stol ustidan) $A = 125 \text{ mm}$;

Jilvirlash doirasining o'lchamlari $600 \times 80 \times 305 \text{ mm}$;

Doiraning (eng katta) tezligi 50 m/s ;

Jilvirlash babkasi yuritmasi $N_{ed} = 11 \text{ kW}$, $n_{cd} = 1500 \text{ min}^{-1}$.

Stanokdagi asosiy harakatlar:

1. **Bosh harakat** — jilvirlash doirasining aylanma harakati. Jilvirlash doirasining shpindeli elektr dvigatelidan tasmali uzatma orqali harakat oladi:

$$n_d = n_{ed} \cdot I^1 \cdot \eta_r = 1500 \cdot 0.985 \cdot 153/170, \text{ ayl/min}; v_d = 7T D \cdot nJ \backslash 000 \cdot 60, \text{ m/s}.$$

2. **Zagotovkaning aylanma harakati** — doiraviy surish ($v_z = s_z$). Old babka shpindeli o'zgarimas tok elektr dvigateli ($N_{ed} = 0.85 \text{ kW}$, $n_e = 220 \dots 2200 \text{ min}^{-1}$) dan tasmali uzatma orqali harakat oladi:

$$n = n_{ed} \cdot U \cdot \eta_r = (200 \dots 2200) \cdot 0.985 \cdot 70/177, \text{ ayl/min}.$$


Zagotovkaning zarur bo'lgan aylanish chastotasi dasturni tayinlash pultida belgilanadi. Bu shpindel o'z o'qi bo'ylab surilish imkoniga egaki, mazkur harakat ishlanayotgan detalni yuqori stolning burilish o'qiga nisbatan moslashtirib olish uchun kerak bo'ladi.

3. **Stolning bo'ylama surilishi va uning burilishi** elektromexanik yuritmal mexanizmlar yordamida bajariladi. Chunonchi, bo'ylama surish (5b) yuqori momentli elektr dvigatel ($P=1,1 \text{ kW}$; $n_{ed}=1000 \text{ min}^{-1}$) dan $t=6 \text{ mm}$ li vint uzatmasi orqali amalga oshiriladi.

4. Jilvirlash babkasining **ishchi (ko'ndalang) surilishi** s_k uning de- talga tez yaqinlashuvi va uzoqlashuvi yuqori momentli o'zgarmas tok elektr dvigateli ($P=0,75 \text{ kW}$, $n=1000...2600 \text{ min}^{-1}$ dan chervyakli (2:32) va gayka- vint ($t=6 \text{ mm}$) uzatmalari orqali bajariladi.


5. **Orqa babka o'qmatilgan markaz bilan zagotovkani siqib, o'qmatib qo'yish** (pinol orqali) gidrosilindr yordamida bajariladi. Bu gidrosilindmi boshqarish stanokning old tomoniga o'qmatilgan pedal orqali bo'ladi.

Keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida o'ziga xos ishlabi baja- rish uchun maxsus stanoklar qo'llaniladi. Bunday stanoklarga tirsakli vallarning bo'qinlarini, taqsimlash (kulachokli) vallarining kula- choklarini, podshipnik halqalarining shariklari uchun yo'llarni jilvirlash uchun mo'ljallangan stanoklarni ko'rsatish mumkin. 16.5-rasm- da avtomobil va traktor dvigatellari taqsimlash vallari kulachoklari profilini kopirlash usuli bo'yicha jilvirlash sxemasi keltirilgan. Kula- choklarni xomaki va tozalab jilvirlash uchun 3430, XIII301, XIII302 modeli maxsus stanoklar yaratilgan.



16.5-rasm.

Markazsiz jilvirlash stanoklari. Yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarishda markazsiz doiraviy jilvirlash stanoklari keng qo'llanilib, ularda tashqi va kamroq darajada ichki yuzalar jilvirlanadi. Bunday stanoklarning ish unumdorligi markazli stanoklamikiga qaraganda ancha yuqori, ular jilvirlash chuqurligining ko'proq bo'lishi (chunki detal- larning egilishi bu yerda yo'q), kichik diametrli va katta uzunlikdagi detallarga ishlov berish imkoniyatlariga ega.



16.6-rasm. Tashqi markazsiz jilvirlash sxemasi.

Tashqi doiraviy markazsiz jilvirlashda (16.6-rasm) zagotovka jilvirlovchi va yetaklovchi doiralar orasida joylashadi. Tagidan tayanch detal bilan ushlab turiladi. Zagotovkaning o'z o'qi bo'ylab surilishini ta'minlash uchun yetaklovchi doiraning o'qi jilvirlovchi doira o'qiga nisbatan 7 burchak ostida o'rnatiladi (16.2-jadvalga qarang).

16.2-jadval

Ishlov turi	Sozlash burchagi γ , grad	Tayanchning aivalik burchagi X , grad
Xomaki	1	30
Yarim tozalab	3...3.5	34
Tozalab	4.5...5	32.5


Markazsiz ichki doiraviy jilvirlashda (16.7-rasm) zagotovka yetaklovchi, tayanch va siquvchi rolklar orasiga o'rnatiladi. Yetakchi rolik o'z yuritmasiga ega va ishqalanish kuchlari tufayli zagotovkani aylan- tiradi. Zagotovka o'z navbatida tayanch va siqib turuvchi rolklarni aylantiradi. O'q yo'nalishida zagotovkaning o'rni tayanch vtulkasi orqali aniqlanadi. Jilvirlash doirasi o'z yuritmasiga ega. Bu usulda kalta, yupqa devorli, aniq tashqi yuzaga ega bo'lgan halqalar (gilzalar, podshipnik halqalari)ga ishlov beriladi.

3M184 modeli universal markazsiz jilvirlash stanogi (16.8-rasm) tekis, zinasimon, konussimon va shakldor yuzalarni jilvirlash uchun mo'ljallangan. Stanok jilvirlash va yetaklovchi doiralarni o'tkirlab turuvchi (to'g'rilovchi) qurilmalarga ega, ular gidravlik silindrlardan harakatlantiriladi. Jilvirlash va yetaklovchi doiralar alohida elektr dvi- gatellardan tasmali uzatma orqali harakat oladi.


3M184 modeli stanokning texnik tavsifi:

Jilvirlanayotgan detaining diametri $c=3-80$ mm;

Jilvirlanayotgan detaining uzunligi $l_{\max}=250$ mm;



16.7-rasm. Markazsiz ichki doiraviy jilvirlash sxemasi.



16.8- rasm. Markazsiz doiraviy jilvirlash stanogi. 1- stanina; 2-yetaklovchi doira babkasi; 3-jilviriash babkasi; 4-tayanch.

Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi 1370 ayl/min;
Yetaklovchi jilvirlash doirasining aylanish
chastotasi 11-150 ayl/min;
Jilvirlash doirasining tezligi 35 m/s;
Bosh harakat elektr yuritmasi quvati 11 kW.

3E183A modeli yarim avtomat markazsiz tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarining zamonaviy modellaridan biridir. Yarim avtomat jilvirlash va yetaklovchi doiralar babkalarining jilvirlash doirasi o'qiga perpendikular yo'nalishda surila oladigan qilib komponent qilingan. Jilvirlash doirasining tebranishlari ЭВМ-БП2 tipidagi vibrometr yordamida o'lchab boriladi. Doiralar to'g'rilash (pravka) mexanizmining olmosli qalamchalari yordamida o'tkirlanib turadi. Stanok gidravlik yuritmalar bilan to'lajihozlangan.

Yetaklovchi doira babkaning buriluvchi qismiga o'rnatilgan bo'lib, u vertikal tekislikda $\pm 8^\circ$ ga, gorizontal tekislikda $\pm 0,5^\circ$ ga burila oladi. Yetaklovchi doira o'zgarmas tok elektr dvigateli bilan chervyakli uzatma ($\Delta = 22-15$) orqali harakatlanadi. Uning aylanish chastotasi 15...200 min⁻¹. Botirib kirish usuli bo'yicha jilvirlashda, yetaklovchi doiraning o'qi $0,5^\circ$ ga burib qo'yiladi. Bu detalni cheklagichga zichroq yaqinlash- tirib qo'yish uchun zarur bo'ladi. Detaining jilvirlash zonasidan o'tib ketish usuli bo'yicha jilvirlashda bo'ylama surishning miqdoriga yetaklovchi doiraning aylanish chastotasi va uning burilish burchagini o'zgartirish orqali erishiladi.

Ichki jilvirlash stanoklari. Ichki doiraviy jilvirlash stanoklari zagotovkalaridagi silindrik va konussimon teshiklarga, shuningdek teshiklarning yon (tores) yuzalarini jilvirlash uchun xizmat qiladi. Doiraviy surish (ishlov o'tayotgan detaining aylanishi) xarakteri bo'yicha bu stanoklar uch turga ajratiladi:


1) oddiy yoki patronli stanoklar, ular o'rta o'lchamli stanok patroniga o'rnatiladigan vtulka, gilza, tishli g'ildiraklar kabi detallardagi teshiklarga ishlov beradi (16.9-rasm, *a, b*).

2) planetar stanoklar yirik gabaritli, aylanma harakat uzatib bo'lmaydigan detallardagi teshiklarga ishlov berib, zagotovka qo'zg'almas qoladi va barcha zarur harakatlar jilvirlash doirasiga uzatiladi (16.9-rasm, *d*).


3) markazsiz ichki jilvirlash stanoklari faqat halqa tipidagi zagotovkalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan (16.7-rasmga qarang). Bunday stanoklarning modellari 6C85, 6C186, 6C187. Ichki jilvirlash stanoklari universal, yarim avtomat va avtomat-stanoklarga bo'linadi.



a) patronda ichki silindrik yuzalarni jilvirlash



b) patronda ichki konus yuzalarni jilvirlash




d) planetar jilvirlash

16.9-rasm. Ichki jilvirlash sxemalari.

3K227B modeli universal ichki jilvirlash stanogi. Yuqori aniqlikka ega (B), ikkala tomoni ochiq va bir tomoni berk bo'lgan silindrik va konussimon teshiklarga, shuningdek ichki va tashqi yon (tores) yuzalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan (16.10-rasm). Jilvirlash doirasi elektr dvigatel M, dan yassi tasmali uzatma orqali aylanma bosh harakat oladi. Jilvirlash babkasi ko'ndalang surish harakatiga xrapovikli mexanizm va gidrosilindr orqali ega bo'ladi. Stol jilvirlash babkasi bilan birga qo'ldan yoki gidrosilindrdan bo'ylama surish harakati oladi. Bu harakatning reverslanishi ma'lum oraliq bilan o'rnatilgan cheklagichlar orqali bajariladi.

Ishlov berilayotgan zagotovka oldingi babkaning patroniga yoki tez harakatlanuvchi moslamaga o'rnatilib, aylanma harakat (doiraviy surilish v_3 yoki ω_3) o'zgarmas tok elektr dvigatelidan (M_2) tasmali uzatma orqali oladi. Stanokni sozlash paytida oldingi babka ko'ndalang yo'nalishda surilish imkoniyatiga ega.



16.10-rasm. Ichki jilvirlash stanogi:
1-stanina; 2-mahsulot (old) babkasi; 3-jilvirlash babkasi; 4-karetk; 5-stol.

Konussimon yuzalarni jilvirlashda mahsulot babkasi vertikal o'q atrofida kerakli burchakka chervyak uzatma yordamida burila oladi.

Yon (tores) yuzalarni jilvirlash uchun mahsulot babkasiga o'atilgan maxsus tores jilvirlash moslamasidan foydalaniladi.

Jilvirlash doirasini o'tkirlab to'g'rilab turish uchun to'g'rilash qurilmasining olmos qalamchalari xizmat qiladi. Stanok jilvirlash doirasining yedirilishini kompensatsiya qiluvchi avtomatik qurilma bilan ta'minlangan.


3K227B modeli universal ichki jilvirlash stanogining texnik tavsifi quyidagicha:

1. Jilvirlanayotgan teshikning diametri $\phi=5-150$ mm
2. Detaining eng katta uzunligi $Z_{\max}=125$ mm
3. Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi $9000-12000 \text{ min}^{-1}$
4. Detaining aylanish chastotasi $85-600 \text{ min}^{-1}$
5. Jilvirlash babkasi elektr dvigateli $JV=3\text{kW}$; $\omega=2880 \text{ min}^{-1}$
6. Oldingi babkaning eng katta burilish burchagi 30°
7. Ko'ndalang surish $0,05-1,2 \text{ mm/min}$
8. Stolning harakat tezligi $0,4-10 \text{ m/min}$.

Ichki jilvirlash stanoklarida zagotovkani o'rnatib mahkamlash uchun universal va maxsus moslamalardan foydalaniladi. Universal moslamalardan ko'p qo'llaniladiganlari quyidagilardir:

- to'rt kulachokli patronlar (simmetrik va silindrik bo'lmagan detallar uchun);
- uch kulachokli patronlar (silindrik detallar uchun);
- magnitli patronlar (yupqa disk va halqalar uchun);
- membranali patronlar (podshipnikning tashqi halqasi uchun, katta aniqlikda ishlov berishni ta'minlaydi).

Yassi jilvirlash stanoklari tekisliklar va chiziqsimon shakldor yuza- larni jilvirlash uchun xizmat qiladi. Bu stanoklar jilvirlash doirasining cheti (periferiya) bilan (16.11-rasm, *a*) va yoni (toretsi) (16.11-rasm, *b*) bilan ishlaydigan, stolning shakli bo'yicha to'g'ri burchakli stoli va doiraviy stoli stanoklarga bo'linadi. Jilvirlash doirasining cheti bilan ishlaydigan stanoklarning ishlov berish aniqligi doiraning yoni bilan ishlaydigan stanoklamikiga qaraganda yuqoriroq, lekin doiraning yoni bilan ishlovchi stanoklarning ish unumdorligi ancha yuqori.



16.11-rasm. Yassi jilvirlash sxemalari.

Yassi jilvirlash stanoklarining modellari quyidagi 16.3-jadvalda keltirilgan:


16.3-jadval

Stol	Shpindel	
	gorizontal	vertikal
To'g'ri burchakli	3E721BΦ1, 3E722	3I732, 3I733, 3I734, 3I735
Doiraviy	3I1741B, 3I1741B, 3I1741A, 3E740	3E756, 3E756JI, 3I722BΦ2

Yassi jilvirlash stanoklarining asosiy mexanizmlari quyidagilardir:

- jilvirlash doirasining elektr yuritmasi (elektr dvigateldan);
- bo'ylama surishlar mexanizmi (gidroyuritmadan);
- ko'ndalang surishlar mexanizmi (gidroyuritmadan yoki vintli mexanizmdan);
- vertikal surishlar mexanizmi (xrapovikli mexanizm yoki gidrosilindrdan);
- doiraviy stol aylanma harakati (elektr dvigateldan surish qutisi orqali yoki o'zgarmas tok elektr dvigatelidan, yoki hajmi bo'yicha boshqariladigan gidrodvigateldan).

3B722 modeli yassi jilvirlash stanogi to'g'ri burchakli stol va gorizontal shpindelga ega (16.12-rasm.).



16.12-rasm. Yassi jilvirlash stanogi.

Texnik tavsifi:


1. Stol ishchi yuzasining o'lchamlari 320* 1000 mm;
2. Jilvirlash doirasining diametri 450 mm;
3. Jilvirlash doirasining aylanish chastotasi 1460 ayl/min;
4. Ko'ndalang surish (avtomatik, stolning har yurishiga) 1-30 mm;

5. Vertikal surish (avtomatik, stolning har yurishiga) 0,005-0,1 mm;
6. Bo'ylama surish (stolning surilish tezligi) 2-40 m/min;
7. Bosh elektr dvigatelining quvati 10 kW.

3E721BΦ1-1 modeli yassi jilvirlash stanogi yakka buyurtmali, mayda seriyali va o'rta seriyali ishlab chiqarish sharoitida turli tekis yuzalarni xomaki, yarim tozalab va tozalab jilvirlash uchun mo'ljallangan. Stanok raqamli indikatsiya bilan yuqori aniqlikda ishlaydi (B). U gorizontal shpindel va to'g'ri burchakli ikki o'zaro perpendikular yo'nalishda harakatlana oladigan stolga ega. Jilvirlash doirasining cheti (periferiya) bilan ishlaydi. Stolning bo'ylama surilishi—ilgarilama-qaytar harakati gidrosilindr yordamida bajarilib, bu harakat tezligi 2...35 m/min oralig'ida pog'onasiz o'zgaradi.

Stanokning raqamli indikatsiya sistemasi ishlov berish siklini avtomatlashtirish darajasini oshirish, shuningdek kesilishi kerak bo'lgan metall qatlami (припуск)ni aniq dastur bo'yicha olish imkoniyatlarini oshiradi.

3B740 modeli yassi jilvirlash stanogi doiraviy stol va gorizontal shpindelga ega. Qiya yuzalarga ishlov berish uchun lyulka va krest stoli burilish imkoniyatiga ega (16.13-rasm).



16.13-rasm. Doiraviy stolli jilvirlash stanogi.

Stanokning texnik tavsifi:
Stolning diametri $D = 400$ mm;
Jilvirlash doirasi diametri $d = 350$ mm;
Jilvirlash shpindeli aylanish chastotasi 1900 ayl/min;
Stolning aylanish chastotasi $n_{st} = 20-200$ ayl/min;
Vertikal surilish $s_v = 0,0025-0,03$ mm/min;
Bosh elektr dvigatel quvati $N_{ei} = 7$ kW.

16.3. Pardoqlash ishlari uchun stanoklar

Abraziv yordamida pardoqlab ishlov berish usullari ikki guruhga bo'linadi.

1. Erkin abraziv donachalar yordamida ishlov berish; bunga pritirka qilish, polirovka qilish, gidroabraziv, vibroabraziv, magnitoabraziv va ultratovush vositasida ishlov berishlar kiradi.

2. Bog'langan abraziv donachalari bo'lgan asbob yordamida ishlov berish; bunga xoninglash, superfmishlash, brusoklar bilan pritirka qilish usullari kiradi.

Bunday ishlov berishda oldingi ishlovlardan qolgan g'adir-budurliklarning juda mayda nisbatan balandroq qismlari yo'qotiladi. Bunday ishlov berishga mo'ljallangan stanoklardan kengroq tarqalganlari xoninglash, pritirka qilish va superfmishlash stanoklaridir.

Xoninglash stanoklari bir va ko'p shpindelli, vertikal va gorizontal shpindelli bo'ladi. Xoninglashdan maqsad yuzalar shaklining noaniqliklari—konuslik, ovalsimon bo'lish, g'adir-budurlikni kamaytirish va ishlov berish aniqligini 6-kvalitetga yetkazishni ta'minlashdir. Bu operatsiya maxsus asbob—xon (xon kallagi) yordamida bajarilib, u mayda abraziv donachalariga ega bo'lgan brusoklardan yig'ilgan bo'ladi. Xon kallagi bir vaqtning o'zida qo'zg'almas zagotovkaning teshigi bo'ylab aylanma va ilgari lama-qaytar harakatlarni bajaradi.

3821 modeli bir shpindelli vertikal xoninglash yarim avtomati (16.14-rasm) diametri 012-50 mm va uzunligi 130 mm gacha bo'lgan silindrik teshiklarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Ishlov o'ladigan detallarning materiallari toblangan va toblanmagan po'lat, cho'yan va boshqalar bo'lishi mumkin.

Stanokda ishlov berish asosan olmosli brusoklar bilan olib boriladi. Stanokning mexanizmlari bir vaqtning o'zida xonning ilgari la-


ma-qaytar va aylanma harakatlarini va brusoklarning radial surilishini ta'minlaydi. Shpindel babkasining gidroyuritmadan olingan ilgari- ma-qaytar harakati tezligi chegarasi 0...16 m/min, brusoklarning shpindelning har ikki yurishiga mos keladigan radial surilishi chegarasi 0...0,065 mm/i.m.y. Shpindel elektr dvigateldan tezliklar qutisi orqali harakat olib, «shp= 400; 560; 800 ayl/min ga ega.

Xonni belgilangan o'lchamga sozlash buriluvchan stol (2)ga mos- lamada o'rnatilgan etalon detal bo'yicha bajariladi.

Moylash-sovitish suyuqligi sifatida emulsiya yoki kerosin ishlatiladi. Xoninglash stanoklarining boshqa modellari: 383, OФ-38.

Pritirka (dovodka) qilish stanoklari yassi va silindrik yuzalarga may- da donali abrazivlar bilan nafis ishlov berish maqsadida qo'llaniladi. Dovodka qilishda pritir deb ataluvchi cho'yandan, mis, jez, bronza, oyna va boshqa shunga o'xshash materiallardan tayyorlangan asbob olin- ib, unga dovodka pastalari surtiladi. Dovodka pastasi pasta yoki suspen- ziya (mayda donali abraziv yoki olmos kukunining moydagi aralash- masi) ko'rinishida bo'ladi.

Pritirlarning shakli, joylashuvi va harakati ishlov beriladigan detaining shakli va konstruksiyasiga hamda stanokning tuzilishiga bog'liq.




16.14-rasm. Xoninglash stanogi:
1-stanina; 2-stol; 3-xon; 4-shpindel;
5-qog'aluvchan karetk; 6-kolonna;
7-ishlanayotgan detal.

Pritirlar (16.15-rasm) O_1 o'qi atrofida qarama-qarshi yo'nalishda har xil v_1 va v_2 tezliklari bilan aylanadi. Separator ayrim yuritmadan O_2 o'qi atrofida aylantiriladi. Bu detallarning pritirlarga nisbatan eks-sentrik tarzda harakatlanishini ta'minlaydi. Yuqori diskning yaqinlashuvi va uzoqlashuvi gidroyuritmadan bajariladi.

Pritirkalash stanoklari universal va maxsus turlarga bo'linadi. Bu stanoklar yuzalarning tozaligini $R = 0,32 \text{ mkm}$ va ishlov berish aniqligini 6-kvalitetgacha yetishini ta'minlaydi.

3816 modeli universal pritirkalash stanogi (16.15-rasm) yassi va silindrik yuzalami pritirka qilish uchun xizmat qiladi. Silindrik yuzalami pritirka qilish paytida separator harakatsiz bo'ladi. Stanokda pritirka qilish vaqti belgilanib, uning tugashi bilan stanok avtomatik tarzda to'xtatiladi.



16.15-rasm. Pritirkalash stanogi va pritirka qilish sxemasi.

Pritirka qilish uchun 0,005-0,02 mm chamasida qo'yim (припуск) qoldiriladi.

Polirovkalash operatsiyasi 3B852, 3B853, 3B854, 3B855 (polirovka doirasining diametri mos ravishda 250, 315, 400 va 500 mm ga teng) modeli stanoklarda bajariladi. Polirovka qilishdan maqsad, detallarning yuzalariga dekorativ ko'rinish berish va ularni korroziyaga chidamliligini oshirishdir. Polirovka qilish odatda yog'och, charm, kigiz,


fetra va to'qima materiallardan tayyorlangan doiralaiga surtilgan abraziv pastalar yordamida bajariladi. Olingan metall qatlami 0,01...0,03 mm dan ortmaydi. Polirovka qilish 2-3 operatsiya davomida olib borilib, qo'llanilayotgan abraziv donachalar maydalashib boradi.

Superfinishlash stanoklari tashqi (va kam hollarda ichki) silindrik, konussimon hamda yon (torets) yuzalarga nafis ishlov berish uchun qo'llaniladi. Bu stanoklar gorizontal va vertikal variantlarda chiqariladi. Ishchi asbob sifatida mayda abraziv donachalardan iborat bo'lgan brusoklardan yig'ilgan superfinishlash kallaklari xizmat qiladi. Bu jara- yon yuzalaming geometrik nuqsonlarini tuzatmaydi, balki yuzalar- ning g'adir- budurligini $i_p = 0,1$ mkm gacha kamaytiradi (16.17-rasm,

b) . Shu sababli kichik qo'yim $= 0,01$ mm qoldiriladi. Superfinishlash stanoklari ishlov o'tayotgan detaining aylanma va ilgarilama harakat- larini, asbobning ilgarilama-qaytar va tebranma harakatlarini ta'minlaydi.

Superfinishlash stanoklarining turiari:


- 3Д870Б модели, markazli, tekis va silindrik detallar uchun (0140 mm va $\varnothing = 360$ mm gacha, 16.16-rasm);



16.16-rasm. Superfinishlash stanogi: 1-stanina; 2-old babka; 3-orqa babka; 4-ishlanayotgan detal; 5-ushlagichlar; 6-gidroyuritma.

- 3Д871 modeli, markazli, zinasimon vallar uchun, bir necha superfinish kallakii, yarim avtomat;
- 3889B modeli, ikki pozitsiyali, vertikal, torets yuzalar uchun;
- 3A876 modeli, tirsakli vallarning asosiy va shatun bo'yinlari uchun.

Stanokda (16.16-rasm) detal old va orqa babkalar markazlariga o'atiladi va oddiy tokarlik stanogidagiga o'xshash tizginli patrondan aylanma harakat oladi. Abraziv brusoklar maxsus ushlagichlarga o'atilib, ishlov o'tayotgan detaining yuzasi bo'yicha detaining o'qiga parallel holda ilgariqlama-qaytar harakatlanadi. Bu harakat gidroyurit- madan uzatiladi, shuningdek shu yuritmadan brusoklarning detalga ya- qinlashtirilishi va yengil kuch (0,2 MPa) bilan bosilishi ham bajariladi. Brusoklarning tebranma harakati alohida elektr dvigatelidan eksentrik vositasida maxsus yo'naltiruvchilar yordamida amalga oshiriladi.



16.17-rasm. Porshenni superfinishlash sxemasi.

Detaining aylanishi $v_3=2-20$ m/min tezlikda, bo'y lama surish $s=0,1-0,15$ mm/ayl, brusoklarning har minutiga tebranishlari soni 50-1800 ni tashkil qiladi. Sovitish-moylash suyuqligi kerosin+moy (10:1 nisbatda), kesish jarayoni temperaturasi 100°C dan ortmaydi; ishlov berish vaqti 3- 50 s.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. Detallarni jilvirlash. Abraziv ishlov berish stanoklarining asosiy tiplarini keltiring.
2. 3M151 va 3M152BΦ2 modeli tashqi doiraviy jilvirlash stanoklarining tuzilishi, vazifasi va ishlash prinsiplariga izoh bering.
3. 3E183A modeli markazsiz jilvirlash yarim avtomatining vazifasi va ishlash prinsipini izohlang.
4. 3K227B modeli universal ichki jilvirlash stanogining vazifasi va ishlash prinsipini izohlang. Jilvirlash sxemasini keltiring.
5. Yassi jilvirlash stanoklarining turlari; 3E722 yoki 3E721BΦ1-1 modeli yassi jilvirlash stanogining vazifasi va ishlash prinsipini izohlang. Yassi jilvirlash sxemasini keltiring.
6. Xoninglash, superfimishlash va dovodka (pritirka) lash stanoklari haqida nimalarni bilasiz?

17-bob. AVTOMATIK LINIYALAR, AGREGAT STANOKLARI VA DASTUR BO‘YICHA BOSHQARILADIGAN STANOKLAR HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR

Bobning qisqacha mazmuni:

1. Avtomatik liniyalar, ularning turlari, afzallik va kamchiliklari.
2. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzallik va kamchiliklari.
3. Dastur bo‘yicha boshqariladigan stanoklar.
4. Ko‘p operatsiyali (ko‘p maqsadli) stanoklar.

Tayanch so‘z va iboralar: 1. Avtomatlashtirilgan liniyalar. 2. Avtomatik liniyalar. 3. Avtomatik liniyalar sistemasi. 4. Agregat stanoklari. 5. Dastur bo‘yicha boshqariladigan stanoklar. 6. Ko‘p operatsiyali stanoklar. 7. Ishlov berish markazlari.

17.1. Avtomatik liniyalar va avtomatik liniyalar sistemasi

Hozirgi zamon mashinasozligida turli yarim avtomatik va avtomatik stanoklar keng qo‘llaniladi. Mashinasozlikda avtomatlashtirish darajasini yanada rivojlantirish bosqichi—bu metall kesuvchi stanoklar- dan avtomatik liniyalar va ular asosida avtomatik sex va korxonalar yaratishdir.

Avtomatlashtirilgan liniya—bu texnologik uskunalar majmuasi bo‘lib, ular ishlov berish texnologik jarayoni ketma-ketligida

o'rnatilgan va mexanizatsiyalashgan transport vositalari hamda yuklash qurilmalari bilan jihozlangan va ularning barchasiga operatorlar xizmat ko'rsatadilar.

Avtomatik liniya (AL) deb texnologik uskunalarning shunday majmuasiga aytiladiki, bunda ular ishlov berish texnologik jarayonining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan va avtomatik transportyorlar bilan bog'langan hamda avtomatik yuklash-bo'shatish qurilmalari va bir umumiy boshqarish sistemasi yoki bir necha o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.

Avtomatik liniyalar sistemasi—bu avtomatik liniyalar majmuasi bo'lib, ular ishlov berish texnologik jarayonining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan, jarayonning avtomatik transport qurilmalari bilan birlashtirilgan va o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.

Avtomatik liniyalarning afzalliklari: ish sharoiti yengillashadi va ish unumdorligi keskin ortadi, ishlab chiqarish maydonlariga va yordamchi transport vositalariga ehtiyoj kamayadi, ishlab chiqarish siklining vaqti qisqaradi, ishlab chiqarishning tugallanmagan hajmi kamayadi, ishda ishlab chiqarishning qat'iy ritmi ta'minlanadi.

Avtomatik liniyalarning kamchiliklari: liniyalarni boshqa detalga yoki boshqa texnologik jarayonga qayta sozlash uchun ko'p mehnat talab qilinishi; biror stanok yoki boshqa tur uskunaning nobopligi tufayli liniya tarkibidagi stanoklardan foydalanish koeffitsiyentining pasayib ketishi; avtomatik liniyalarga xizmat ko'rsatuvchi sozlovchilar yuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lishlarining zarurligi; zagotovkalarga ularning o'lchamlari muayyan va materialining bir turda bo'lishi bo'yicha nisbatan yuqori talablar qo'yilishi va boshqalar.

Ishlov o'tadigan detallarning turi bo'yicha avtomatik liniyalarning turi quyidagicha:

- 1) korpus tipidagi detallar uchun;
- 2) val (o'q) ko'rinishidagi detallar uchun;
- 3) disk(tishli g'ildirak)lar ko'rinishidagi detallar uchun;
- 4) sharikli va rolikli podshipniklar halqalari uchun;
- 5) mayda (rolik, shtift, vint va boshqa) detallar uchun;


Qo'llaniladigan stanoklarning tipiga qarab avtomatik liniyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

- umumiy foydalaniladigan stanoklardan tashkil topgan liniyalar;
- mazkur liniya uchun tayyorlangan maxsus stanoklardan iborat liniyalar;
- agregat stanoklaridan tashkil etilgan liniyalar;
- raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklardan tuzilgan liniyalar.


Avtomatik liniyalar tarkibiga kiruvchi har qanday uskunaning, shu jumladan har bir stanokning ish davomida yuqori ishonchliligi ularga qo'yiladigan eng muhim talablardan biridir. Agregat stanoklaridan tuzilgan avtomatik liniyalar o'zining samaradorligi va keng tarqalganligi bilan ajralib turadi.

Ishlov berish xarakteriga ko'ra ketma-ket, parallel va parallel-ketma-ket ishlov beruvchi liniyalarga bo'linadi (17.1-rasm). Ko'proq ketma-ket ishlov beruvchi liniyalar uchraydi, bunda har bir zagotovkaga liniyaning stanoklarida ma'lum tartibda ketma-ket ishlov beriladi. Bu liniyalar asosan korpus tipidagi detallarga ishlov berishda qollaniladi.

Parallel ishlov beruvchi liniya sodda detallar uchun qo'llaniladi, bunda detalga har bir stanokda to'la ishlov beriladi. Liniya bir necha turdagi stanoklardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri yuklash qurilmasi bilan ta'minlanadi, ishlov berilgan tayyor detallar bir bunkerda yig'ilaveradi. Bunday liniyalar kam uchraydi.



Ketma-ket ishlov beruvchi avtomatik liniya



Parallel- ketma-ket ishlov beruvchi siklli avtomatik liniya

17.1-rasm.

I

I

Parellel —ketma-ket siMli liniyada zagotovkalarga I va II stanoklarda ishlov berilgandan so‘ng, oqim III va IV stanoklar bo‘yicha ajralib , keyin V stanok oldidan yana qo‘shiladi.


Uskunalaming joylashishi bo‘yicha ochiq va yopiq turdagi avtomatik liniyalar bo‘ladi. Yopiq liniyalar doiraviy va to‘g‘ri burchakli bo‘ladi. Doiraviy liniyalar bo‘linuvchi stol yoki barabandan foydalanib, ish- chi pozitsiyalar soni ko‘p bo‘lmagan hollarda qo‘llaniladi. Bunday liniyalarni ba‘zan stanok-kombayn deb ataydilar.

Ishlov beriladigan detallarni transportirovka qilish usuli bo‘yicha ochiq va transportyori chetga chiqarilgan liniyalar bo‘ladi.


Zamonaviy avtomatik liniyalar sistemasi murakkab sistema bo‘lib, stanoklar, transportyorlar zagotovkalarni o‘rnatib mahkamlash, o‘lchamlarni nazorat qilish va shunga o‘xshash ishlarni bajarish uchun mo‘ljallangan har xil moslamalar va qurilmalardan tashkil topadi.

Bunker qurilmalarining mavjudligi bo‘yicha liniyalarning uch turi bo‘ladi (17.2-rasm):


1. Bunkersiz liniyalar:



2. Zaxiralarni yig‘ib turuvchi avtomatik liniyalar:



3. Ayrim bo‘laklarga bo‘lingan bunkerli avtomatik liniyalar:



17.2-rasm.

Avtomatik liniyalar sistemasiga misol qilib ITI3-1 dagi avtomatik sexni ko'rsatish mumkinki, uning tarkibida 850 dona texnologik uskunalar bo'lib, ular 13 texnologik oqimga birlashtirilgan.

Qayta sozlanuvchi avtomatik liniyalar qayta sozlanmaydigan avtomatik liniyalar kabi bir xil unifikatsiya qilingan uzellar va qurilmalardan tuziladi. Faqat qayta sozlanuvchi liniyalar tarkibiga rezerv pozitsiyalar kiritilib, ular oldindan boshqa zagotovkalar uchun baza va mahkamlash qurilmalari bilan ta'minlangan bo'ladi. Shuningdek buriluvchan qurilmalarga ega bo'lgan kuch mexanizmlari ham qo'llaniladi.

17.2. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzallik va kamchiliklari

Agregat stanoklari deb shunday stanoklarga aytiladiki, ular bir necha maxsus (original) detallardan foydalanib turib, asosan standartlashgan (unifikatsiya qilingan) uzellar va detallardan yig'iladi. Agregat stanoklari yarim avtomatik yoki avtomatik sikllari bo'yicha ishlaydi. Ularda bir vaqtning o'zida ko'p sonli kesuvchi asboblardan ishlov berish amalga oshiriladiki, bu ish unumdorligining keskin ortishiga olib keladi. Zamonaviy agregat stanoklarida bir vaqtda ishlaydigan asboblarning soni o'rtacha 5...10 tani tashkil etadi, ba'zi hollarda bir necha o'nlab bo'ladi.

Bu stanoklarda bir vaqtning o'zida bir necha, har xil burchaklar ostida joylashgan yuzalarga ishlov beriladi (11.4-rasmga qarang). Bir o'rnatishda detaining o'zaro bog'langan yuzalariga ko'p sonli asboblardan ishlov berish nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki yuzalarning bir-biriga nisbatan joylashuvidagi aniqlikning sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Agregat stanoklari detal teshiklariga ishlov berish aniqligining 8-9-kvalitetlar, o'qlar orasidagi masofa $\pm 0,15$ mm, yo'nish 11...12-kvalitetlar bo'yicha bo'lishini ta'minlaydi. Ko'p pozitsion burilish stoli va barabanlariga ega bo'lgan agregat stanoklari eng keng tarqalganidir. Agregat stanoklari ishlov o'tgan detallarning o'zaro almashuvchanligini ta'minlaydi, bu esa yirik seriyali va keng kolamli ishlab chiqarishning eng muhim shartlaridan biridir.

Agregat stanoklarining kamchiliklari:

a) universal stanoklarga qaraganda qayta sozlash ishlarida ancha qiyinchilik tug'diradi;

b) bir xil ishlarni bajara oladigan maxsus stanoklarga qaraganda gabarit o'lchovlari ($L*B*H$) ancha katta bo'ladi.

Agregat stanoklarining kompanovkasi ishlov beriladigan yuza- larning shakli va o'lchamlariga, qabul qilingan texnologik jarayonga va boshqa omillarga bog'liqdir. Asosiy kompanovkalash birliklari bo'lib kuch uzellari, korpus detallari, shpindel uzellari, zagotovkani o'matib mahkamlash va bo'shatish moslamalari xizmat qiladi.

Kuch uzellari kuch kallaklari va kuch stollariga bo'linadi. Surish harakati yuritmasi o'ziga joylashtirilgan kuch stollari va kallaklari o'z- o'zidan harakatlanuvchi, alohida yuritmalari esa o'z-o'zidan harakat- lanmaydigan deb hisoblanadi.

Agregat stanoklarida va avtomat liniyalarda gidravlik kuch kallaklari eng ko'p qo'llaniladi. Zagotovkani o'matib mahkamlash moslamalari zagotovkani berilgan aniqlikda bazirovka qilish va ularni ishon- chli mahkamlashni ta'minlaydi. Yo'ldosh-moslamalar murakkab shaklli detallami, shuningdek qayta sozlanuvchi liniyalarda har xil shaklli zagotovkalar guruhlariga ishlov berishda foydalaniladi.

17.3. Dastur bo'yicha boshqariladigan metall kesuvchi stanoklar

Metall kesuvchi stanoklarda avtomatik tarzda ishlov berish uchun stanok ishchi organlarining aniq dastur bo'yicha belgilangan suri- lishlari oldindan ko'rsatilgan tartibda bajarilishi zarur. Yarim avtomatik va avtomatik sikl bo'yicha ishlaydigan stanoklarda harakatlami avtomatlashtirish turli kulachoklar, kopirlar, barabanlar, shablonlar va shu kabilami qo'llash orqali amalga oshiriladiki, ular shunday das- turga ega bo'lgan manba funksiyasini bajaradilar. Bunday boshqarish yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Hozirgi paytda jahonda barcha mashinasozlik mahsulotining de- yarli 75% mayda seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoitida tayyorlanadi. Bunday sharoitda detallarga mexanik ishlov berish jara- yonlarini odatdagi avtomatik uskunalar (avtomatlar va yarim avtomat-

lar, avtomatik liniyalar va boshqalar)dan foydalanib avtomatlashtirish maqsadga muvofiq kelmaydi, chunki texnologik jihozlarni tayyorlash ko'p sarfga tushadi hamda ularni sozlash katta mehnatni talab etadi.

Mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida detallarga mexanik ishlov berishni avtomatlashtirishning asosiy yo'li—raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklarning qo'llanishidir. Raqamli dastur bo'yicha boshqarish (RDBB) stanok ishchi organlarining zarur bo'lgan harakatlarini, detaining ishlov o'tish siklini, kesish rejimlarini, yordamchi funksiyalarni ta'minlaydi. Stanok ishining dasturi raqamlar ko'rinishida beriladiki, bu dastur shartli til (kod)da dastur obyekti (perfotasma, magnit tasmasi, magnitli disk)ga o'tkaziladi yoki magnitli xotira blokiga kiritiladi, ya'ni detalga ishlov berish bo'yicha barcha boshlang'ich axborot simvollarga aylantiriladi va ishlov berishning raqamli modeli yaratiladi. Stanokning boshqarish qurilmasida bu axborot «o'qiladi», signallarga aylantiriladiki, ular endi stanokning bajaruvchi organlarini boshqaradi. RDBB stanoklar stanok mexanik elementlarini almash-tirmasdan yoki qayta sozlamasdan dasturni almashtirish orqali qayta sozlanadi.

RDBB stanoklar avtomatlashtirishning yuqori darajasida ularni qayta sozlashning keng imkoniyatlariga ega. Zamonaviy RDBB qurilmalarining keng imkoniyatlari tufayli ularni elektron hisoblash mashinalari (EHM)dan boshqariladigan umumiy sistema tarkibiga kiritish mumkin, bu esa RDBB stanoklaridan keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida, shu jumladan avtomatik liniyalar sistemasi tarkibida foydalanishni maqsadga muvofiq qiladi. So'nggi yillarda RDBB stanoklar mini-EHM asosida ishlaydigan boshqarish qurilmalari bilan komplekslash qilinmoqda. EHMdan boshqariladigan avtomatlashtirilgan uchastkalar va avtomatik liniyalar yaratilmoqda.

Zamonaviy RDBB stanoklari zagotovkalarini yuklash, tayyor detaUami bo'shatish va ularni transportirovka qilish maqsadlarida sanoat robotlari bilan jihozlanmoqda.

RDBB stanoklarning yanada takomillashgan turlari sifatida robotlashtirilgan texnologik komplekslar (RTK) va qayta sozlanuvchi ishlab chiqarish modullari hamda ularning asosida qayta tez va oson sozlanuvchi sistemalar yaratildi.

17.4. Ko‘p maqsadli stanoklar (ishlov berish markazlari)

Murakkab profilli detallarga ishlov berishni avtomatlashtirish maqsadida ishlab chiqarishda ko‘p operatsiyali (ko‘p asbobli, keng maqsadli) RDBB stanoklar qo‘llaniladi. Bu stanoklarda detaining bir o‘rnatilishida avtomatik siklda ko‘p operatsiyalarni bajarish mumkin: frezalash, parmalash, teshik kengaytirish, rezba ochish, razvyortkalash va h.k. Bu stanoklarda universal stanoklarning turli ishlarni bajara olish xususiyati bilan agregat stanoklarning katta ish unumdorligi birlash- gander bo‘ladi. Boshqa stanoklarga xos bo‘lgan detallarni qayta-qayta o‘rnatish bilan bog‘liq bo‘lgan xatolarga yo‘l qo‘yish bu stanoklarda o‘rinsiz bo‘lib, endi detalga bir o‘rnatishda har tomondan istalgan burchak ostida ishlov beriladi.

Ko‘p operatsiyali stanoklarning o‘ziga xos alomatlaridan biri— kesuvchi asboblarni avtomatik ravishda almashtiruvchi qurilmaning mavjudligidir. Hozirgi paytda bunday qurilmalar sifatida asosan avto- operatorlarga ega bo‘lgan asboblarni magazinlari qo‘llanmoqda. Bunday magazinlar uch turli bo‘ladi: barabanli, diskli va zanjirli. Ular stanokdan alohida turuvchi uzil ko‘rinishida yoki kolonnaga joylash- gan, yoki shpindel kallagiga o‘rnatilgan bo‘ladi.

Ko‘p operatsiyali stanoklarda zagotovkalarni avtomatik almash- tiruvchi qurilmalar (ZAA) ham qo‘llaniladi. Ko‘pincha zagotovkalar yo‘ldosh-stollarga o‘rnatilib, ZAA qurilmasi boshqarish dasturiga binoan tayyor bo‘lgan detalni ish stolidan bo‘shatib oladi va yangi zagotovkani o‘rnatadi.

Ko‘p operatsiyali stanoklarda ishlanayotgan detallarning o‘lcham- larini nazorat qiluvchi maxsus o‘lchov qurilmalari bo‘ladi.

Misol tariqasida 2254BM1Φ4 modeli vertikal va 2204BM1Φ4 modeli gorizontal ko‘p operatsiyali parmalash-frezalash-teshik kengaytirish, 2E450AMΦ4 modeli ko‘p maqsadli koordinat-teshik kengaytirish, 2623ΠMΦ-4 modeli ko‘p operatsiyali stanoklarini ko‘rsatish mumkin.

Mustaqil tayyorlanish uchun savol va topshiriqlar

1. «Avtomatik stanok», «avtomatik liniya» va «avtomatik liniyalar sistemasi» tushunchalarini ta’riflang.
2. Avtomatik liniya va avtomatik liniyalar sistemalarining turlarini keltiring, ularning afzalliklari va kamchiliklarini ko‘rsating.
3. Agregat stanoklari, ularning tarkibi, afzalliklari va kamchiliklarini izohlang.
4. Dastur (programma) bo‘yicha boshqariladigan metall kesuvchi stanoklar to‘g‘risida asosiy tushunchalarni bayon eting.
5. Ko‘p operatsiyali (ko‘p maqsadli) stanoklar to‘g‘risida nimalarni bilasiz?

**«Metallarni kesish nazariyasi asoslari, metall kesuvchi stanoklar va asboblarni»
fani yuzasidan tuzilgan test savollaridan namunalar**

1. Cho'yan va shunga o'xshash mo'rt metallarni kesib ishlashda qanday asbobsozlik materiallari tavsiya etiladi?
 - A. P9; PI 8; P6M5.
 - B. Y8; Y12A; Y13.
 - C. T30K4; T60 K6.
 - D. BK3; BK6M.
 - E. C425; B460; XBF.
2. Tokarlik keskichining keltirilgan burchaklaridan qaysi biri qirindining chiqish yo'nalishini aniqlaydi?
 - A. Plandagi bosh burchak (p).
 - B. Bosh orqa burchak a.
 - C. O'tkirlanish burchagi p.
 - D. Kesish burchagi 8.
 - E. Bosh kesuvchi tig'ning og'ish burchagi X.
3. Termoelektrik emissiya usulining qaysi turini birinchi bo'lib Y.G. Usachev qo'llagan?
 - A. Sun'iy termojuft.
 - B. Yarim sun'iy.
 - C. Sun'iy va yarim sun'iy.
 - D. Tabiiy.
 - E. Tabiiy va sun'iy.
4. Keng ko'lamli ishlab chiqarishda qanday stanoklardan foydalanish maqsadga muvofiq?
 - A. Vertikal-frezalash.
 - B. Agregat.
 - C. Ko'ndalang-randalash.
 - D. O'yish.
 - E. Vertikal-parmalash.
5. Pog'onasiz yuritmani ko'rsating.
 - A. Tezliklar qutisi va gidravlik.
 - B. Surishlar qutisi va pnevmatik.
 - C. Mexanik variator va gidravlik.
 - D. Zinasimon shkiqlar, Svetozarov variatori.
 - E. Reykali va vintli uzatma.

6. Keltirilgan modellar ichida radial parmalash stanogini aniqlang
- A. OC-955; OC-402A
 - B. 2H135-1; 2H118.
 - C. 2M55; 2A55Φ1.
 - D. 2620B; 2A620.
 - E. 2A450; 2E450AΦ30
7. Sidirish stanoklarida qanday yuzalarni ishlab hosil qilish mumkin emas?
- A. Ichki silindrik.
 - B. Ichki konussimon.
 - C. Shponka ariqchali teshik.
 - D. Ichki shlitsali.
 - E. Chiziqsimon shakldor.
8. 5236II modeli yarim avtomat-stanokda konussimon g'ildiraklarda to'g'ri tishlarni kesish uchun asbobni tanlang.
- A. Modulli chervyak frezasi.
 - B. Juft tish randalash keskichlari.
 - C. Dolbyak.
 - D. Chervyakli jilvirlash doirasi.
 - E. Shever.
9. Jilvirlashda kesish tezligining oichov birligi qanday?
- A. **m/min;**
 - B. m/s;
 - C. mm/s;
 - D. mm/min;
 - E. km/soat.
10. Detallarning silindrik teshiklariga aniq va nafis ishlov berish qanday stanoklarda bajariladi? *
- A. 3821 modeli vertikal xoninglash yarim avtomatida.
 - B. 3I870B modeli superfmishlash stanogida.
 - C. 3B852 modeli polirovkalash stanogida.
 - D. 3K227B modeli ichki universal jilvirlash stanogida.
 - E. 2A620 modeli teshik kengaytirish stanogida.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Л. В. Перегудов, А. Х- Хошимов *ва бош.* Автоматлаштирилган корхона станоклари,—Т.: Узбекистан, 1999.
2. Грановский Г.И. и др. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов.—М.: Высш. шк., 1985.
3. Технология обработки конструкционных материалов: Учебник для машиностр. спец. вузов. Под ред. П.Г. Петрухи.—М.: Высш. шк., 1991.
4. Бобров В.Ф. Основы теории резания, Машиностроение, 1975.
5. Армарего И. Дж. Обработка металлов резанием. Перевод с англ.—М., 1977.
6. Зорев. Н. Н. Вопросы механики процесса резания металлов. —М, Машгиз, 1956.
7. Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов.—М., 1981
8. Справочник технолога-машиностроителя, т.т.1 и 2,—М., Машиностроение, 1972 .
9. Справочник металлиста в пяти томах,—М., Машгиз, 1959.
10. Долматовский Г.А. Справочник технолога.—М., Машиностроение, 1962.
11. Режимы резания металлов. Справочник под редакцией Ю.В. Барановского, 3-е изд.—М, Машиностроение, 1972.
12. Справочник нормировщика-машиностроителя т.2. Нормирование станочных работ. Под редакцией Е.П.Стружестраха. —М, Машиностроение, 1961.
13. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник, т. 1.—М.: Машиностроение, 1991, 634 с.
14. Металлорежущие станки. Учебник для машиностр. вузов. Под ред. В.Э. Пуша.—М.: Машиностроение, 1985, с.6-12, 29-30.
15. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки: Учебник для машиностр. техникумов.—М.: Машиностроение, 1978.

MUNDARIJA

So‘zboshi.....	3
----------------	---

I BO‘LIM. METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSLARI

1- bob..... Metallarni kesib ishlash to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Asbobsozlik materiallari	4
2- bob. Keskich kesuvchi qismining geometrik parametrlari va kesilayotgan qatlam tasnifi.....	9
3- bob..... Qirindining hosil bo‘lish jarayoni 18	
4- bob..... Kesish kuchlari va kesish quvati 27	
5- bob..... Keshish jarayonidagi issiqlik hodisalari	34
6- bob..... Kesuvchi asbobning yedirilishi va turg‘unligi	43
7- bob..... Metallarni kesishning optimal rejimlari 53	

II BO‘LIM. METALL KESUVCHI STANOKLAR

8- bob..... Metall kesuvchi stanoklar va ularning tasnifi 60	
9- bob..... Stanoklar kinematikasi va yuritmalari 67	
10- bob..... Tokarlik stanoklari 78	
11- bob..... Parmalash va teshik kengaytirish stanoklari 90	
12- bob..... Frezalash stanoklari.....	

Hidoyat Inoyatovich Jalilov

METALLARNI KESISH NAZARIYASI ASOSIARI, METALL
KESUVCHI STANOKLAR VA ASBOBLAR

Oliy o 'quv yurtlari uchun o 'quv qo 'llanma

Toshkent —“Talqin”—2006

Muharrir F. Oripova Musahhih R. A 'zamova Dizayner A. Gulomov

Original-maketdan bosishga 2006.07.02. da ruxsat etildi. Bichimi 60 x 84 ^{*}/₁₆. Ofset bosma usulida bosildi. Nashr. 1.11,5. Shartli kr.ott. 11. Adadi 1000. Bahosi shartnoma asosida.

“Talqin” nashriyoti, Toshkent-129, Navoiy ko'chasi, 30. Shartnoma №20/05-2005
“Arnaprint” MChJ bosmaxonasida chop etildi. Toshkent, H. Boyqaro ko'chasi, 41.
Buyurtma № 25